None: Vineire Danodo Silo Motrala: 201900790379

Lob - Aula &

Example 127

M=-18 4 72,4

$$\mu = - \kappa_{\varkappa} = - \begin{bmatrix} 29/6 & 3/6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varkappa_1 \\ n_2 \end{bmatrix}$$

Poro realmento ção de estado observado:

$$\mu = -h = - \begin{bmatrix} 29,6 & 3,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\chi_1} \\ \tilde{\chi_2} \end{bmatrix}$$

con os polos obsendos sendo

5 - - 8 & 5 - - 8

Obtenha a matriz de ganho Ke do observador e desenhe um diagrama de blocos do sistema de controle realimentado por meio do estado observado. Então, obtenha a função de transferência U(s)/[-Y(s)] do controlador-observador e desenhe um outro diagrama de blocos com o controlador-observador como um controlador em série no ramo direto. Por fim, obtenha a resposta do sistema às seguintes condições iniciais:

$$\mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}(0) = \mathbf{x}(0) - \widetilde{\mathbf{x}}(0) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Opolinómio conoctenstico reso:

Assin, a1 =0 e 0-2 = -20,6

Já para o obremodor tena:

Para determina a moting de ganho de obsensoder, Ema:

$$W = \begin{bmatrix} a_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

```
Assim a eq. do observador seró:
         X = (A - heC) x + Bu + Key
  mas como u = - Kx, temos:
              * = (A - Ke C-BK) ~ + Key
\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 206 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 16 \\ 84,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 29,6 & 3,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{u}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 84,6 \end{bmatrix} g
           = \begin{bmatrix} -16 & 1 \\ -936 & -36 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \overline{x}_1 \\ \overline{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 \\ 896 \end{bmatrix} y
 A função de transferencia do controlodor - obsessodor e dodo por
   U(s) = K(sI-A + KeC+BK)-1 Ke
                   = \begin{bmatrix} 29,6 & 3,6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5+16 & -1 \\ 93,6 & 5+3,6 \end{bmatrix}^{\frac{1}{4}} \begin{bmatrix} 16 \\ 84,6 \end{bmatrix}
                   = 778,165 + 3690,72
52 +19,65 + 151,2
     A eq. corocterística de sistema í:
          |SI-A + BK| SI-A + KeC| = (52+365+9)(52+165+64)
       = 5 34 + 19,653 + 130,65 4 374,45 + 576 = 0
     Agora considerando os reguintes conoliçãos iniciois
      x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} e e(0) = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \end{bmatrix} detenos a reporte a partir d:
         \begin{bmatrix} \dot{e} \\ \dot{e} \end{bmatrix} \pm \begin{bmatrix} A-BK & BK \\ O & A-KeC \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varkappa \\ e \end{bmatrix}
      sys = ss([A-B*K B*K; zeros(2,2) A-Ke*C], eye(4), eye(4));
     x2 = [0 1 0 0]*z';
e1 = [0 0 1 0]*z';
     ylabel('state variable xl ')
      subplot(2,2,2); plot(t,x2),grid
     ylabel('state variable x2')
      subplot(2,2,3); plot(t,el),grid
     xlabel('t (sec)'), ylabel('error state variable el ')
subplot(2,2,4); plot(t,e2),grid
     xlabel('t (sec)'), ylabel('error state variable e2 ')
```