INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA CALZADO Y MARROQUINERIA

REFERENCIA: SOBRE ESTERILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
FASE : 1

CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :

FORMACION: TECNICA



COMBINACION DE COLORES

MULTICOLOR

TOTAL DE MOLDES :

MOLDES DE CUERO # 4
MOLDES DE SEDA # 2
MOLDES AVIOS # 3

OBSERVACIONES

- 8 PPP
- HILO 40 * 60
- EL RIBETE DEBE QUEDAR BIEN PEGADO, COSIDO Y LIMPIO
-LAS COSTURAS DEBEN QUEDAR BIEN CENTRADAS
LOS CORTES DE LAS TIRAS SIEMPRE DEBEN ESTAR AL MISMO ANCHO

VERSION : 1 FECHA DE ELABORACION : 19/12/2022

INSTRUCTIVO ELABORADO POR :
MARROQUINERIA - CDMC



INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA


MOLDES DE CUERO # 4

MULTICOLOR


RANGO DE TOLERANCIAS Y PARÁMETROS DE METROLOGÍA CORTE

CUERO RETAL CAL 12/14


CUERO 2 X 1
RIBETES LATERALES




CUERO 2 X 1
RIBETES CIERRES



CUERO 4 X 1
CHAPETAS PORTARGOLLAS



6CM *2 CM



CUERO 1 X 1
HALADERA BOLSILLO FRENTE



TIRA PARA ESTERILLIADO
CUERO 26 MT * 1 CM
TIRA LARGA CON
COSTURA EN EL CENTRO

NOTA: se logra esta medida uniendo tiras de retal por medio de desbaste manual.

OBSERVACIONES

VoBo Director/

si ☐ no ☐ Firma:



INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA

MOLDES DE SEDA # 2

MULTICOLOR


TELA IMPERMEABLE 30-100

SEDA 1 X 1
FORRO SUPERIOR



28 CM * 6

SEDA 1 X 1
FORRO INTERNO FRENTE Y ESPALDAR



28 CM * 32.7

OBSERVACIONES

VoBo Director/

si ☐ no ☐ Firma:

INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA



MOLDES AVIOS # 3

30CM X 38CM MOLDE N 1

MADERA MDF

28CMX36CM N 2

REFILAR

MOLDE PARA REFILAR CHAPETAS ARGOLLAS

MEDIDA DEL MOLDE 5 CM X 1 CM

INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ARMADO

INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA



RANGO DE TOLERANCIAS Y PARAMETROS DE METROLOGÍA DESBASTE Y ENSAMBLE

DESBASTE PLANO

CUERO 2 X 1
RIBETES CIERRES

CAL 0.7

29CM *4 CM

CUERO 2 X 1
RIBETES LATERALES

21CM *4 CM

CAL 0.7

CUERO 1 X 1
HALADERA BOLSILLO FRENTE

CAL 0.7

20CM *1.6 CM

OPERACIONES

- DOBLA
- RECIBE
- COSTURA PERDIDA
- ENVIVAR
- AL CORTE
- DESBASTE PLANO
- DESBASTE CHAFLAN
- MATADO

CUERO 4 X 1
CHAPETAS PORTARGOLLAS

CAL 0.6

6CM *2 CM

DESBASTE CHAFLAN

TIRA PARA ESTERILLADO
CUERO 26 MT * 1 CM
TIRA LARGA CON
COSTURA EN EL CENTRO

NOTA: se debe hacer el desbaste manual a todas las tiras en un lado por la flor el otro por el lado de la carnaza y despues de ensamblar se debe desbastar plana a cal 0.7-0.8



INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA ARMADO

INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA




RANGO DE TOLERANCIAS Y PARAMETROS DE METROLOGIA DESBASTE Y ENSAMBLE

OPERACIONES

- DOBLA
- RECIBE
- COSTURA PERDIDA
- ENVIVAR
- AL CORTE
- DESBASTE PLANO
- DESBASTE CHAFLAN
- MATADO

SEDA 1 X 1
FORRO INTERNO FRENTE Y ESPALDAR




COSTURA PERDIDA

SEDA 1 X 1
FORRO SUPERIOR



SEDA 1 X 1
FORRO INTERNO FRENTE Y ESPALDAR



HALADERA
BOLSILLO FRENTE



DOBLA

SEDA 1 X 1
FORRO SUPERIOR



NOTA:DOBLAR AL TOPE

NOTA: LOS FORRO SE DOBLAN UNA VES ESTEN COSIDOS


LAS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN ESTE INSTRUCTIVO ES PARA LLEVAR LA MEJOR CALIDAD DE UN PRODUCTO.
POR FAVOR NO PASARLAS POR ALTO, SI TIENE ALGUNA DUDA O INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON EL INSTRUCTOR




INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA

NOTA : COSER TODAS LAS TIRAS POR LA MITAD
HILO NUMERO 40/60 8PRP




NOTA : SE INICIA EL TEJIDO DESDE LA MITAD Y
TODOS PARA EL MISMO LADO






NOTA : IR ACOMODANDO LAS UNIONES DEBAJO
DE CADA TIRA PARA QUE NO SE VEA LOS
EMPATES





NOTA : ACOMODAR LAS TIRAS CON LA REGLA PARA
QUE NO SE CURVEE

NOTA : COLOCAR EN RECUADRO CINTA DE PAPEL
(TEMPORAL) PARA DESMONTAR EL ESTIRILLADO
DEL MOLDE DE MADERA




LAS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN ESTE INSTRUCTIVO ES PARA LLEVAR LA MEJOR CALIDAD DE UN PRODUCTO.
POR FAVOR NO PASARLAS POR ALTO, SI TIENE ALGUNA DUDA O INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON EL INSTRUCTOR

INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA


REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA




NOTA : CON LA AYUDA DE UNA PINZA RETIRAR LAS PUNTILLAS




NOTA : COLOCAR CINTA POR DETRAS DEL TEJIDO




NOTA : REFILAR CON EL MOLDE AVIO N 2 LUEGO DE PRENSAR O PASAR LA PATACABRA



NOTA : REFILAR CHAPETAS ARGOLLAS Y COSER



NOTA : CARDAR 8 MM EN LAS PUNTAS Y APLICAR PEGANTE





MARCAR 4 CM Y ACENTAR CON LA PATACABRA





LAS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN ESTE INSTRUCTIVO ES PARA LLEVAR LA MEJOR CALIDAD DE UN PRODUCTO.
POR FAVOR NO PASARLAS POR ALTO, SI TIENE ALGUNA DUDA O INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON EL INSTRUCTOR




INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA

NOTA : UNA VES DOBLADO MARCAR 3CM HACIA ABAJO Y 2CM HACIA ADENTRO


1






NOTA : REFORZAR CON CINTA NYLON O FORRO IMPERMEABLE ESPALDAR DE LAS CHAPETAS

2



3

REMATAR POR LAS MISMAS PUNTADAS



HALADERA: DOBLAR AL TOPE Y CORTAR LAS PUNTAS EN DIAGONAL






REALIZAR LA HALADERA CON SU RESPECTIVO REMACHE MINI



NOTA: CARDAR POR LOS BORDES, PEGAR Y REFILAR POR EL LADO MAS ALTO (32 CM)


4

REFILAR 1 MM AL BORDE DE LOS RIBETES PARA MONTAR EN EL CIERRE, SOLO SE HACE EN UN LADO



MARCAR 8 MM PARA MONTAR EL RIBETE

5



INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA



NOTA: CARDAR MUY BIEN Y DEJAR SECAR EL PEGANTE. AL PEGAR EL RIBETE APOYARNOS DE UNA REGLA PARA QUE NOS QUEDE MAS DERECHO.

1



MONTAR Y MARTILLAR PARA QUE EL ENSAMBLE QUEDE BIEN

2



APLICAR PEGANTE AL CIERRE TANTO AL DERECHO COMO AL REVES SIN SOBREPASAR (6MM)


3



APLICAR PEGANTE POR EL REVES DEL CUERO UNA VES SE MONTE EL RIBETE


APLICAR PEGANTE AL FORRO EN UN SOLO LADO DISTANCIA 6 MM

4



DOBLAR MUY BIEN AYUDARSE CON HERRAMIENTA COMO PLEGADERA

5





CARDAR POR EL REVES A 5 MM Y APLICAR PEGANTE

6





INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA




MONTAR EL FRENTE SOBRE EL TEXTIL FALTANDO DE 3 A 4 MM PARA LLEGAR A LOS DIENTES 1







2



3

MONTAR LOS FORROS PARA QUE LAS COSTURAS QUEDEN OCULTAS





COSER A 2 MM DEL BORDE SIN REMATE

4



COSER A 10 MM DEL BORDE SIN REMATE (DERECHO CON DERECHO)

5



APLICAR PEGANTE EN LA COSTURA SOBRE LA PARTE DEL FORRO Y ACENTARLO(ESTE PROCESO SE HACE CUANDO SE COSE)

6



ACENTAR MUY BIEN EL FORRO CON EL CUERO Y LUEGO DOBLAR 4 CM POR LA PARTE DE LAS CHAPETAS

7



CERRAR LA CREMALLERA Y QUE ABRA DE IZQUIERDA A DERECHA LA LLAVE (DEJAR EL CIERRE CERRADO)

8



9

ESCUADRAR EN AMBOS LADOS




INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA



REFILAR LUEGO DE ESCUADRAR

1



MARCAR 8 MM PARA MONTAR EL RIBETE, CARDAR , APLICAR Y DEJAR SECAR PEGANTE,

2



NOTA: CON LA AYUDA DE UNA REGLA NOS QUEDARA MAS DERECHO.

REFILAR 1 MM

3




4




NOTA: MONTAR LOS RIBETES CENTRADOS , PARA PODER HACER LA TERMINACION A LOS LADOS

5



NOTA: CUANDO SE DOBLA EL RIBETE EN EL ESPALDAR, SE DEBE MARCAR 2 MM PARA LUEGO RECORTAR Y HACER DESBASTE MANUAL.

6




INSTRUCTIVO DE TRABAJO
SENA

REFERENCIA: SOBRE ESTIRILLADO
DESCRIPCION : SOBRE
CENTRO DE FORMACION: CDMC
NUMERO DE FICHA :
FORMACION: TECNICA





1



NOTA:ESTE CORTE SE HACE EN LAS CUATRO ESQUINAS

2



NOTA: REALIZAR DESBASTE MANUAL EN LOS 4 LADOS

NOTA: DOBLAR LOS 2 MM QUE SE DEJARON EN LOS PASOS ANTERIORES Y ACENTARLOS

3



4




NOTA: COSER 2 MM AL BORDE DEL RIBETE, DEJAR 15 CM DE HILO AL INICIAR LA PUNTADA Y AL TERMINAR

5




6



NOTA: HACER PESPUNTE FINAL CON AGUJA O EN MAQUINA

9




PRODUCTO TERMINADO




NOTA: DESVIRAR: A 2MM DE LA COSTURA

8



7



LAS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN ESTE INSTRUCTIVO ES PARA LLEVAR LA MEJOR CALIDAD DE UN PRODUCTO.
POR FAVOR NO PASARLAS POR ALTO, SI TIENE ALGUNA DUDA O INQUIETUD POR FAVOR COMUNICARSE CON EL INSTRUCTOR