

fritzing

Las conexiones del LCD van numeradas de izquierda a derecha desde 1 hasta 16:

- 1. GND
- 2. VDD
- 3. NC (No se Conecta) Algunos LCD usan esta conexión para ajustar el contraste.
- 4. RS (REGISTER SELECT)
- 5. R/W (Leer/Escribir) Va conectado a GND ya que solo vamos a escribir.
- 6. ENABLE
- 7. DBo
- 8. DB1
- 9. DB2
- 10. DB3
- 11. DB4

- 12. DB5
- 13. DB6
- 14. DB7
- 15. LED+
- 16. LED-