
ℓ = 3 mm
Uniforme
Centrado
Según potencia media
Según potencia pico
con truncamiento
P_{falla}
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1.75
factor de carga f $(p_i \to \min(f\,p_i,\ 0.99))$