ANEXO 1

Punto Crítico 1. Dren los chinos de la calle 17 de mayo

	INFORMACIÓN GENERAL				
	1.1. < Peligro inminente:	Lluvias Intensas / Peligros Hidrometeorológicos y Oceanográficos			
	1.2. Clasificación del Peligro:	Natural			
	1.3. Ubicación geográfica:				
	Departamento:	Tumbes			
	Provincia:	Tumbes			
	Distrito:	San Juan de la Virgen			
	Localidad:	San Juan de la Virgen			
	Ubigeo:	240106			
	1.4. Coordenadas referenciales y altitud del peligro:				
	Altitud (m.s.n.m):	16			
	Geográficas:	Latitud: 3°37'39" S Longitud: 80°12559.7" W			
	UTM: Zona:	Norte: 9598798 Este: 56290			
1.5. Accesibilidad a la zona (Marcar X): Terrestre: X Acuático: Aéreo:					
				Descripción para poder llegar a la zona:	
	Del Distrito de San Juan de La virgen, a unos 3 minutos de la Plaza Principal al norte lado Derecho ingresando por único puente, se puede acceder a la parte inicial del Dren Los Chinos.				
	1.6. Tipo de informe (Marcar X):				
	Informe de Estimación del I	Riesgo por Peligro Inminente X			
	Informe que determina el p	peligro inminente X			
	1.7. Entidad responsable de la estimación del peligro inminente o determinación del peligro inminente				
	Nombres y apellidos:	Mirko Salinas Vega			
	Institución:	Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen			
	Cargo:	Secretario Técnico de Defensa Civil			
	1.8. Equipo técnico:				

Nombres	Apellidos	Grado o Título
Mirko	_	Ing. Agrónomo e Ing. Civil
IVIITKO	S	Ing. Agronomo e Ing. Civil

2. CARACTERISTICAS Y ANALISIS

2.1. Descripción del peligro inminente:

Las lluvias ocurridas en la Provincia de Tumbes han originado la activación de diferentes quebradas y drenes en el distrito de San Juan de la Virgen, que actualmente su caese encuentra colmatado, con presencia de vegetación y basura. En ese sentido, considerando que el SENAMHI mediante el INFORME TÉCNICO N°02-2023/SENAMHI-DMA-SPC, señala que para el tercer trimestre septiembre-octubre 2023 en la costa norte del Perú se presentarán lluvias con valores por encima de lo normal, y además, teniendo en cuenta que la provincia de Tumbe mediante el D.S N°089-2023-PCM se encuentra declarada en estado de emergencia por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales y debe ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan; resulta necesario desarrollar acciones de limpiezay descolmatación en el Dren Los Chinos a fin de evitar desbordes que pueden ocasionar afectaciones a viviendas, infraestructura educativa, infraestructura eléctrica y red vial.

Es de precisar que el ANA ha identificado a la población ubicada en la zona adyacente en Dren de la calle 17 de Mayo como población vulnerable por activación de quebrada.

2.2. Identificación y cuantificación de elementos expuestos:

2.2.1. Dimensión social:

Differsion social.		
	Cantidad	
Población:	1569	
Viviendas:	470	
Establecimientos de salud:	1	
Instituciones educativas:	1	

2.2.2. Dimensión económica (Marcar X):

	Agricultura	X
des icas	Ganadería	
Actividades económicas	Comercio	Χ
Acti	Turismo	
	Pesca	

so	Agua potable	Х
Básicos	Desagüe	
	Energía eléctrica	Х
Servicios	Telefonía	
Se	Gas	

2.3. Cuantificación de probables daños y pérdidas:

/ F				
Efecto probable	Cantidad	Unidad	Costo (S/.)	
Viviendas construidas de material precario	250	Unidad	4,375,000.00	
Establecimiento de salud	1	Unidad	33,333.00	
Instituciones educativas	2	Unidad	66,666.00	
Atención de la emergencia	1	Unidad	30,000.00	

3. Acciones ante peligro inminente

Acciones Estructurales

Acciones no Estructurales

Se deben realizar las siguientes acciones:

- Limpieza de la caja hidráulica del Dren Los Chinos de la calle 17 de mayo.
- Descolmatación de la caja hidráulica del Dren Los Chinos de la calle 17 de mayo.
- Eliminación del material excedente.
- Organización y capacitación a la población para la respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias y desastres.

4. CONCLUSIONES

La caja hidráulica del dren Los Chinos de la calle 17 de mayo se encuentra colmatado, con presencia de vegetación y basura. Dichas condiciones pueden generar condiciones favorables para desbordes e inundaciones afectando así a viviendas, infraestructura educativa, infraestructura eléctrica y red vial.

5. RECOMENDACIONES

En el marco del D.S N° 089-2023-PCM, se recomienda con carácter de urgente ejecutar acciones de limpieza y descolmatación de la caja hidráulica del Dren Los Chinos de la calle 17 de mayo, así como también la eliminación del material excedente.

6. PANEL FOTOGRÁFICO







