## **ANEXO 3**

# Punto Crítico 1. Dren del Centro Poblado Garbanzal

INFORMACIÓN GENERAL			
5.1. < Peligro inminente:	Lluvias Intensas / Peligros Hidrometeorológicos y Oceanográficos		
5.2. Clasificación del Peligro:	Natural		
5.3. Ubicación geográfica:			
Departamento:	Tumbes		
Provincia:	Tumbes		
Distrito:	San Juan de la Virgen		
Localidad:	San Juan de la Virgen		
Ubigeo:	240106		
5.4. Coordenadas referenciales y altitud del peligro:			
Altitud (m.s.n.m):	21		
Geográficas:	Latitud: 3°36'39"S Longitud: 80°26'06"W		
UTM: Zona:	Norte: 9599148 Este: 562671		
5.5. Accesibilidad a la zona (Marcar X):			
Terrestre: X Acuático: Aéreo:			
Descripción para poder llegar a la zona:			
Del Centro Poblado Garbanzal Perteneciente al distrito San Juan de la Virgen, en la carretera a San Juan de la Virgen en dirección al oeste ingresando por carretera principal, se puede acceder a la parte inicial del Dren Garbanzal.			
5.6. Tipo de informe (Marcar X):			
Informe de Estimación del Riesgo por Peligro Inminente X			
Informe que determina el pe	Informe que determina el peligro inminente X		
5.7. Entidad responsable de la estimación del peligro inminente o determinación del peligro inminente			
Nombres y apellidos: Mirko Salinas Vega			
Institución:	Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen		
Cargo:	Sub-Gerente de Gestión del Riesgo de Desastres		
5.8. Equipo técnico:			

Nombres	Apellidos	Grado o Título
Mirko	Salinas Vega	Ing. Agrónomo e
		Ing. Civil

#### **6. CARACTERISTICAS Y ANALISIS**

#### 6.1. Descripción del peligro inminente:

Las lluvias ocurridas en la provincia de Tumbes han originado la activación de diferentes quebradas y drenes en el distrito de San Juan de la Virgen, que actualmente sucauce se encuentra colmatado, con presencia de vegetación y basura. En ese sentido, considerando que el SENAMHI mediante el INFORME TÉCNICO N°02-2023/SENAMHI-DMA-SPC, señala que para el tercer trimestre septiembre-octubre 2023 en la costa norte del Perú se presentarán lluvias con valores por encima de lo normal, y además, teniendo en cuenta que la provincia de Tumbes mediante el D.S N°089-2023-PCM se encuentra declarada en estado de emergencia por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales y debe ejecutar medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias de reducción del Muy Alto Riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan; resulta necesario desarrollar acciones de limpieza y descolmatación en el Dren Garbanzal a fin de evitar desbordes que pueden ocasionar afectaciones a viviendas, infraestructura educativa, infraestructura eléctrica y red vial.

Es de precisar que el ANA ha identificado a la población ubicada en la zona adyacente en Dren del sector Garbanzal como población vulnerable por activación de quebrada.

#### 6.2. Identificación y cuantificación de elementos expuestos:

#### 6.2.1. Dimensión social:

Difference of Section		
	Cantidad	
Población:	1800	
Viviendas:	410	
Establecimientos de salud:	1	
Instituciones educativas:	1	

### 6.2.2. Dimensión económica (Marcar X):

des	Agricultura	X
	Ganadería	
Actividades económicas	Comercio	Х
Acti	Turismo	
	Pesca	

so	Agua potable	Х
Básicos	Desagüe	
	Energía eléctrica	Х
Servicios	Telefonía	
Se	Gas	

## 6.3. Cuantificación de probables daños y pérdidas:

Efecto probable	Cantidad	Unidad	Costo (S/.)
Viviendas construidas de material precario	250	Unidad	4,375,000.00
Establecimiento de salud	1	Unidad	33,333.00
Instituciones educativas	1	Unidad	66,666.00
Atención de la emergencia	1	Unidad	30,000.00

## 3. Acciones ante peligro inminente

#### **Acciones Estructurales**

## **Acciones no Estructurales**

Se deben realizar las siguientes acciones:

- Limpieza de la caja hidráulica del Dren Garbanzal.
- Descolmatación de la caja hidráulica del Dren Garbanzal.
- Eliminación del material excedente.
- Organización y capacitación a la población para la respuesta adecuada y oportuna ante las emergencias y desastres.

## 4. CONCLUSIONES

La caja hidráulica del Dren Garbanzal se encuentra colmatado, con presencia de vegetación y basura. Dichas condiciones pueden generar condiciones favorables para desbordes e inundaciones afectando así a viviendas, infraestructura educativa, infraestructura eléctrica y red vial.

## 5. RECOMENDACIONES

En el marco del D.S N°065-2023-PCM, se recomienda con carácter de urgente ejecutar acciones de limpieza y descolmatación de la caja hidráulica del Dren Garbanzal, así como también la eliminación del material excedente.

## 6. PANEL FOTOGRÁFICO







