

Empresa que emite:			
EMPRESA EMISORA	SEIDCO servicios de ingenieria y administracion integral		
RFC Emisora	SSI101213VD1		
Cliente (Razon social):	LT FASHION		
RFC CLIENTE :	LFA140313H67		
DIRECCION FISCAL:	MANUEL AVILA CAMACHO 5, TORRE C, PISO 22, COLONIA LOMAS DE SOTELO, MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 53390		
REGIMEN FISCAL:	Régimen de Opcional para Grupos de Sociedades		
USO DEL CFD:	G03-GASTOS EN GENERAL		
FORMA DE PAGO:	99- Por Definir		
METODO DE PAGO:	PPD- Pago en parcialidades o Por Diferido		
PREFACTURA o TIMBRADO	PREFACTURA		
REQUIERE COTIZACION (S/N)	N		
REQUIERE CONTRATO (S/N)	N		
SE TIENE ANTICIPO (S/N)	N		
MONTO DE ANTICIPO			

NUM	CLAVE DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
1	72103300	11	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán- Demolición de pieza existente con medidas de 60 x 60 cm, adhesivo dañado y nivelante suelto, ocasionado por el tiempo hasta llegar a superficie sólida (losa), por medios manuales y mecánicos.	350.00	3,850.00
2	72103300	11	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Cambio de losetas dañadas en área de venta con medidas de 60 x 60 cm marca LAMOSA Modelo Nori-onix o similar en calidad, incluye: adhesivo seco rápido Marca BEXEL tipo Solución total o similar en calidad considerando un espesor de 2.50 cm para asentar pieza, junta con arena marca CREST color ultramar negro plata, incluye: herramientas de mano, equipos de corte y mano de obra para colocación.	800.00	8,800.00
3	72103300	11	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Nivelación con concreto $f'c=100 \text{ kg/cm}^2$ para asentar piezas de piso con un espesor promedio de 5 cm.	350.00	3,850.00
4	72103300	9	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Retiro de escombro producto de la demolición de piezas de piso, adhesivo y nivelante, realizando encostalado y retiro de la obra por pasillos de servicio hasta área de descarga en patio de maniobras hasta una distancia de 100 m.	250.00	2,250.00

5	72103300	2	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Suministro y colocación de cerraduras en probador con sistema de seguridad análogo Marca YALE Modelo EIFFEL o similar en calidad, tipo manija Recta Tubular, Níquel Satín, tipo recámara; mecanismo cilíndrico, seguridad grado 3, de 5 pernos y 3 llaves, para uso en puertas de 35 a 45 mm de espesor uso interior o exterior, incluye retiro sin recuperación de chapa existente, ajuste de barrenos para colocación de chapa nueva, relleno con silicon blanco marca DOW CORNING o similar en calidad, ajuste de contra para cierre correcto, herramientas, equipo y mano de obra.	2,900.00	5,800.00
6	72103300	2	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Ajuste de puerta de probador para corregir colganteo por uso, ajuste de tornillería, colocación de remaches y lubricación de bisagras, en marco de soporte y en cerradura	750.00	1,500.00
7	72103300	1	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Pintura en puerta de madera de acceso de piso de venta a bodega en color azul similar a existente, con esmalte base agua Marca COMEX de secado rápido, lijando superficie previamente, encapsulando el área de trabajo con protectores de polietileno para evitar salpicaduras, se enmascarillará cubre golpes de lámina de acero inoxidable Cerraduras y muros	2,100.00	2,100.00
8	72103300	5	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Cambio de cerraduras en puerta de acceso de pasillo de servicio, con sistema de seguridad análogo Manija Recta Tubular o similar Marca Tesa Assa Abloy modelo Eifel uso rudo, acero inoxidable, Recámara; mecanismo cilíndrico T5, 6 juegos de llaves, para puerta de 35 a 45 mm de madera o metal, botón al interior y llave al exterior	2,920.00	14,600.00
9	72103300	4	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Colocación de lámina de acero inoxidable cal. 22 en perforación de chapa anterior con medida de 20 x 7.50 cm fijada con sellador acrílico siliconizado y piñas en las esquinas.	750.00	3,000.00
10	72103300	2	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Mantenimiento general a escalera tipo cotterman, consistente en ajuste de tornillería, aplicación de lubricante en mecanismos y reposición de tornillo faltante.	1,000.00	2,000.00

11	72103300	2	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Cambio de sensor de presencia en pared PIR y switch de encendido/apagado Marca Leviton o similar en calidad para 1800 w en sanitarios	1,500.00	3,000.00
12	72103300	34	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Cambio de luminario tipo TUBO LED 8.5W entrada tipo base G5, 120 V./60 Hz, 850 lúmenes y 4000° k Marca Tecno lite o similar en calidad, en piso de venta, a una altura de 6.00 m empleando escalera de tijera.	1,100.00	37,400.00
13	72103300	24	E48-SERVICIO	Adeudo 2025 ON O Coyoacán - Cambio de iluminación fundida en espejo de probador en luz neutra tipo regleta LED 8.5W entrada tipo A19, 120 V./60 Hz, 850 lúmenes y 4000° k Marca Tecno lite o similar en calidad	1,100.00	26,400.00

Subtotal	114,550.00
IVA16%	18,328.00
Total	132,878.00

Para mas informacion las claves SAT se encuentra en:
<http://pys.sat.gob.mx/PyS/catPyS.aspx>

NOTA de factura

Todos los conceptos son Adeudos 2025 ON Coyoacán