Detalle de transacción de pago - Garantías

Referencia de pago:	PAG-2026-0328-8821
Fecha de pago:	28/03/2026
Reparador:	FAME MORELIA (BAC 183147)
Orden de trabajo:	G-AVEO4021
Código de autorización:	AUT-77120
VIN:	3G1TA5CF8RL123456
Operación:	OP-EM-044 - Reemplazar polea tensora de banda de accesorios
Tiempo pagado:	1.2
Tarifa Mano de Obra:	420.00
Mano de obra pagada:	504.00

Piezas pagadas

	PZ-EM-7710 Polea tensora de banda 1 x 684.00
	PZ-EM-7711 Banda de accesorios serpentina 1 x 480.00
Total piezas pagado:	1,164.00
Ajustes:	Ajuste de precio de pieza PZ-EM-7711: -20.00
Total pagado:	1,668.00
Estatus de pago:	PAGADO