


MANUAL DE ENSAMBLAJE

faja-paqueteria-4m

SECUENCIA DE MONTAJE

- Paso 1. Tornilleria (24 pza)
- Paso 2. Estructura (25 pza)
- Paso 3. Rodillos y tambores (18 pza)
- Paso 4. Rodamientos (3 pza)
- Paso 5. Banda y mesa (7 pza)
- Paso 6. Transmision (2 pza)

Total: 79 piezas · 36 de herraje · 6 pasos



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 1/7 A3

PASO 1 DE 6

Tornilleria


Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
24 pieza(s); montadas 24 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

24x Perno anclaje M12 + arandela



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m		Plano 38	
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.		Genix Apolo CAD 	
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 2/7 A3


PASO 2 DE 6

Estructura

Presentar, escuadrar y soldar al conjunto (cordón de filete donde esté dimensionado). Los componentes atornillados (pies, disco anti-giro) se fijan con pernos: apretar en cruz al par. Se añaden 25 pieza(s); montadas 49 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 6x Placa de anclaje A36
- 1x Disco de reacción anti-giro +
- 1x Ménsula soporte motorreductor
- 6x Pata A36
- 3x Travesaño inferior A36
- 5x Travesaño superior A36
- 1x Pies niveladores (regulables)
- 1x Larguero A36 (+Y)
- 1x Larguero A36 (-Y)



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 3/7 A3


PASO 3 DE 6

Rodillos y tambores

Montar sobre el eje, alinear y atornillar la chumacera/rodamiento a su base. Se añaden 18 pieza(s); montadas 67 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 4x Ménsula rodillo retorno
- 2x Tensor de cola · Seeger retenc
- 2x Tensor de cola · Soporte en C
- 1x Tensor de cola · Rodillo de co
- 1x Tambor motriz (engomado, eje v
- 1x Tensor de cola · Eje fijo Ø35
- 2x Rodillo retorno Ø50 (eje Ø12)
- 1x Eje motriz vivo Ø35 h7
- 2x Tornillo Allen PERNO-M16 8.8 · DIN 912
- 2x Rodamiento 6207 · ISO 15



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 4/7 A3


PASO 4 DE 6

Rodamientos

Montar sobre el eje, alinear y atornillar la chumacera/rodamiento a su base. Se añaden 3 pieza(s); montadas 70 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Ménsulas de chumacera (lapa ba
- 2x Chumacera de pie UCP207 · estándar comercial UC/UCP (FYH/NTN)



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapas 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 5/7 A3


PASO 5 DE 6

Banda y mesa

Monta y fija estas piezas sobre el conjunto, respetando las cotas del despiece. Se añaden 7 pieza(s); montadas 77 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 1)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 2)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 3)
- 1x Mesa desliz. 2mm A36 (secc 4)
- 1x Repisa apoyo mesa (+Y)
- 1x Repisa apoyo mesa (-Y)
- 1x Banda PVC 2mm 700 (lazo cerrad



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 6/7 A3

PASO 6 DE 6

Transmision

Atornillar a las piezas ya montadas y
apretar en cruz al par indicado. Se añaden
2 pieza(s); montadas 79 de 79.

PIEZAS DE ESTE PASO

- 1x Tornillería ménsula soporte mo
- 1x Motorreductor sinfin-corona NM · Motovario NMRV (cat. rev0 2017)



Rev	Fecha	Descripción
33	2026-06-25	Retiradas las 5 cajas de c
34	2026-06-25	Fix verificación: material
35	2026-06-25	Etapas 7-10 + verificacion
36	2026-06-25	Etapas 4-6: tensor trotado
37	2026-06-25	Etapas 2-3: tambores Ø114
38	2026-06-25	Etapa 1: bastidor soldado

faja-paqueteria-4m			Plano 38
Dib. 2026-07-18 Rev. Apr.			Genix Apolo CAD
Material	Acabado / Peso	Tol. gral / Unid.	Escala / Hoja
acero	— · 332.324 kg	— · mm	— · 7/7 A3