Aplicație: Scrierea programelor script si function in Matlab pentru o problemă modelată

Obiective de lucru:

Partea (I):

- Lucrul cu vectori și matrice (Vezi Cap.4/Subcap.4.2)
- Operații aritmetice în Matlab (Vezi Cap.4/Subcap.4.3)
- Calcul Matriceal (Vezi Cap.5/Subcap.5.2)
- Vectorizarea calculelor (Vezi Cap5/Sectiunea 5.2.2)
- Reprezentări grafice elementare (Vezi Cap.6)

Nota: Documentația precizată este disponibilă pe platforma de e-learning

Partea (II)


Modelul problemei

Oscilatorul LC ideal (ipoteza R=0). Acesta este un circuit rezonant construit dintr-o bobină ideală (cu rezistența R=0) și inductanța L și, un condensator cu capacitatea C, conectate în paralel. Conform modelului circuitului rezonant ideal, frecvența de rezonanță a circuitului oscilant este o funcție de doi parametri constructivi ai circuitului: $f_0(L,C)$. În general L=const., C=const. Modelul formal este dat de relația lui Thomson:


$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}},$$

în care unitățile de măsură sunt: frecvența în [Hz], inductanța în Henry [H], iar capacitatea în Farazi [F].

Lab.2 Modelare si Simulare Silviu Ionita©



În varianta constructivă de mai jos, circuitul oscilant este realizat cu componente reglabile – parametrii L și C pot fi considerați variabili, ca funcții de timp.



Probleme puse:

Cum depinde frecvenţa proprie a circuitului de inductanţă, respectiv de capacitate?

Să se reprezinte grafic:

- a) Dependența parametrică al funcției $f_0(C)$, parametrul fiind L
- b) Dependența parametrică al funcției $f_0(L)$, parametrul fiind C.

Să se elaboreze un program de simulare a frecvenței de rezonanță pentru calculul și trasarea grafică a caracteristicilor de frecvență pentru o bandă de frecvențe din domeniul radio FM, (UUS). Se va face simularea parametrică a modelului matematic bazat pe formula lui Thomson. Unitățile de măsură utilizate pentru reprezentare vor fi MHz pentru frecvență, µH pentru inductanța L și pF pentru capacitatea C.

Se prezintă comprativ o variantă de program în Matlab sub două forme: **program** *script* de sine stătător și **program** *funcție*, pentru o utilizare mult mai flexibilă.

Editarea programelor in MATLAB

```
Program script (se salveaza cu un nume)
                                                             Program functie (varianta)
%program pentru modelul: circuit LC rezonant
                                                             function [fC,fL]=functiameaLC(Cmin, Cmax, Lmin,
clc
                                                             Lmax, N, pas)
clear
                                                             %[fC,fL]=functiameaLC(Cmin, Cmax, Lmin, Lmax, N,
N=30; %nr de intervale considerate
pas=10; %pasul pentru calcule si reprezentare
                                                             %program functie pentru modelul: circuit LC rezonant
parametrica.(De ex. cu pas=10 rezulta cate 4 curbe
                                                             % De exemplu: Cmin=3. Cmax=30. Lmin=0.5.
parametrice)
                                                             Lmax=3 (in pF, respectiv in uH)
                                                             % N =10 nr punctelor de discretizare pentru
%date de intrare C in Farazi, L in Henry (!Atentie la
ordinele de marime)
                                                             calcululfunctiilor
                                                             % pas =4 -pasul de reprezentare grafica a functiilor
C=(3:(30-3)/N:30)*1.0e-12;
L=(0.5:(3-0.5)/N:3)*1.0e-06;
                                                             parametrice < N
                                                             clc
for j=1:pas:length(L)
                                                             close all
  fC=1./(2*pi*sqrt(L(j)*C)); %calcul f(C) cu L=parametru
  figure(1)
                                                             % domeniile de definitie
                                                             C=(Cmin:(Cmax-Cmin)/N:Cmax)*1.0e-12;
  plot(C,fC,'-o')
                                                             L=(Lmin:(Lmax-Lmin)/N:Lmax)*1.0e-06;
  hold on
                                                             for j=1:pas:length(L)
end
%afisarea valorilor parametrului: L1, L2, L3, L4
                                                                fC=1./(2*pi*sqrt(L(j)*C));
afisaza L=sprintf(['L=',num2str(L(1:pas:length(L)))]);
                                                                figure(1)
disp(afisaza L)
                                                                plot(C,fC,'-o')
hold off
                                                                hold on
grid
                                                             end
  title('f(C)')
                                                             hold off
  xlabel('C[pF]')
                                                             grid
  ylabel ('f [MHz]')
                                                                title('f(C)'); xlabel('C[pF]'); ylabel ('f [MHz]')
  legend('L1','L2','L3','L4')
                                                                legend('L1','L2','L3','L4','L5')
for i=1:pas:length(C)
                                                              for i=1:pas:length(C)
  fL=1./(2*pi*sqrt(C(i)*L)); %calcul f(L) cu C=parametru
                                                                fL=1./(2*pi*sqrt(C(i)*L));
                                                                figure(2)
  figure(2)
  plot(L,fL,'-*')
                                                                plot(L,fL,'-*')
  hold on
                                                                hold on
end
                                                             end
%afisarea valorilor parametrului: C1, C2, C3, C4
                                                              hold off
afisaza_C=sprintf(['C=',num2str(C(1:pas:length(C)))]);
                                                              grid
disp(afisaza C)
                                                                title('f(L)'); xlabel('L[uH]'); ylabel ('f [MHz]')
hold off
                                                                legend('C1','C2','C3','C4','C5')
grid
                                                             end
  title('f(L)')
  xlabel('L[uH]')
  ylabel ('f [MHz]')
  legend('C1','C2','C3','C4')
```

Execuția programelor

- 1. Programul script (stanga) se executa cu tasta RUN (Play), cu tasta F5, sau tastand numele programului (fara extensie!) in linie de comanda;
- 2. Programul functie (dreapta) se apeleaza in linie de comanda cu sintaxa: [fC,fL]=functiameaLC (3, 30, 0.5, 3, 10, 4)

NOTA: In varianta program script (coloana din stanga) pe ecran se afisaza si valorile parametrilor:

L= 5e-07 1.3333e-06 2.1667e-06 3e-06 C= 3e-12 1.2e-11 2.1e-11 3e-11

In varianta program functie apelul de poate face pentru parametrii de intrare diferiți.

Rezulta reprezentarile grafice (in ambele variante)

