

Ring Measurement — Calibration Marker (20 mm)

Крок 1. Друкуйте цю сторінку з масштабом 100% / Actual size. Вимкніть "Fit to page" / "Scale to fit".


Крок 2. Перевірте SCALE CHECK нижче звичайною лінійкою: квадрат має бути рівно 20x20 мм, лінійка — рівно 50.0 мм. Якщо ні — передрукуйте з правильним масштабом. НЕ фотографуйте кільце, доки це не підтверджено.

Крок 3. Виріжте ArUco-маркер по сірій пунктирній лінії (залишає біле поле навколо).


Крок 4. Покладіть маркер БІЛЯ кільця (впритул, наскільки можливо), на тому самому рівному столі, в одній площині. Що ближче маркер до кільця в кадрі, то менше впливають оптичні спотворення об'єктива на результат.

Крок 5. Сфотографуйте зверху (near-overhead): маркер і кільце чітко видні, без сильного розмиття чи нахилу камери.

Похибка масштабу друку 2% -> похибка виміру кільця приблизно 2%.



SCALE CHECK (перевірте лінійкою перед друком кільця):



20.0 x 20.0 mm

