# 2008系列数字仪表通讯协议格式

### 附录A: 通信协议

串口数据格式可设置为:8位数据位,一位停止位,无(奇偶)校验位;串行通讯方式分为连续通讯方式和指令通讯方式两种,其中,连续方式中按通讯协议格式又分为3种;通过TF参数可实现灵活选择。

(1). 连续**方式**(TF=0):

所传送的数据为仪表显示的当前重量。每帧数据由12组数据组成

。格式如下表所示:

| 。恰式如卜表 | 初示:        |           |                |       |           |
|--------|------------|-----------|----------------|-------|-----------|
| 第X字节   |            | 注解        |                |       | 发送+20.00) |
|        | 内容         | 内容        | 代码             | 内容    | 十六进制代     |
|        |            |           |                |       | 码         |
| 1      | <b>开始</b>  | (XON)     | 02             | XON   | 02        |
| 2      | +或-        | 符号位       | 2B/2D          | +     | 2B        |
| 3      |            | 最高位       | 30 <b>~</b> 39 | 0     | 30        |
| 4      |            |           | 30~39          | 0     | 30        |
| 5      | ·          |           | 30~39          | 2     | 32        |
| 6      |            |           | 30~39          | 0     | 30        |
| 7      |            |           | 30~39          | 0     | 30        |
| 8      |            | 最低位       | 30~39          | 0     | 30        |
| 9      | 小数点位数      | 从右到左(0~4) | 30~34          | 2     | 32        |
| 10     |            | 高四位       |                | 异或校   | 31        |
| 11     | 异或校验       | 低四位       |                | 验     | 'B'       |
|        |            |           |                | =0x1B |           |
| 12     | 结 <b>束</b> | X0FF      | 03             | XOFF  | 03        |

异或=2⊕3⊕……8⊕9。

1: 异或校验高、低4位的确定: 异或和高、低4位如果小于、等于9, 则加上30h, 成为

ASCII 码数字发送, 例如: 异或校验高4位为6, 加30h后, 为36h即ASCII码的6 发送; 异或和高、低4位如果大于9, 则加上37h, 成为ASCII码字母发送, 例如:

或校验高4位为B,加37h后,为42h即ASCII码的B发送。

(2). MODBUS指令方式(TF=1):

仪表与上位机的通讯采用MODBUS总线方式。

(3). 连续方式(TF=2):(兼容D2+)

所有数据均为ASCII码, 每帧数据共有8字节组成(包括小数点), 数据传送先低位后高位, 每帧数据间有一组是分隔符"=", 发送数据为当前显示称重值, 如当前显示称重重量为188.5, 连续发送5.88100=5.88100=.....。如当前显示称重重量为-1885, 连续发送.58810-=..58810-=....。

(4). 连续**方式**(TF=3):

所有数据均为ASCII码,每帧数据共有9字节组成(包括小数点),数据传送先低位后高位,每帧数据间有一组是分隔符"=",发送数据为当前显示称重值,如当前称显示重重量为188.5,连续发送5.88100=5.881000=.....。如当前显示称重重量为-1885,连续发送.588100-=.588100-=....。

(5). 连续方式(TF=4): (兼容托利多T800) 不带校验和

连续方式(TF=5):(兼容托利多T800)带校验和

每字节数据由10位组成,第1位为起始位,第10位为停止位,中间8位为数据位;连续输出每帧数据为18个字节。

| 连续输出格式2 |   |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
|---------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|--|
| StX     | X   A   B   C   X   X   X   X   X   X   X   X   X |  |  |   |  |  |  |   |   |  |
| 1       | 2 3   |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 6 |  |

#### 其中:

- 1. <StX> ASCII 起始符(02H)。
- 2. 状态字A,B,C。

- 显示重量,可能是毛重也可能是净重.6位不带符号和小数点的数字。
  皮重,6位不带符号和小数点的数字。
  <CR> ASCII 回车符 (ODH)。
  <CKS>校验和。

| 状态字A |                |     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------|-----|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      | Bits 0 , 1 , 2 |     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 1              | 2   | 小 数 点 位 置        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 0              | 0   | KGKG00           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 0              | 0   | KGKGX0           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 1              | 0   | KGKGKG           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 1              | 0   | KGKGX.X          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 0              | 1   | KGKG.KG          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 0              | 1   | KGX.KGX          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    | 1              | 1   | KG.KGKG          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    | 1              | 1   | X.KGKGX          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Bits 3, 4      |     |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3    |                | 4   | │ 分度値因子 <u>│</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    |                | 0   | X1               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0    |                | 1   | X2               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1    |                | 1   | X5               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Bit 5          | 恒为1 |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | Bit 6          |     | 恒为0              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|       | 状态字B                 |
|-------|----------------------|
| Bits  | 功能                   |
| Bit 0 | 毛 重 = 0 , 净 重 = 1    |
| Bit 1 | 符号:正=0,负=1           |
| Bit 2 | 超 载 ( 或 小 于 零 ) = 1  |
| Bit 3 | 动态=1                 |
| Bit 4 | 单 <b>位</b> : kg = 1  |
| Bit 5 | 恒 为 1                |
| Bit 6 | 仪 <b>表 上</b> 电 时 为 1 |

|       | 状态字C                     |
|-------|--------------------------|
| Bit 0 | 恒为0                      |
| Bit 1 | 恒为0                      |
| Bit 2 | 恒为0                      |
| Bit 3 | 有打印命令=1                  |
| Bit 4 | 扩 <b>展</b> 显 示 (X10) = 1 |
| Bit 5 | 恒 为 1                    |
| Bit 6 | 恒 为 0                    |

## (6). 连续方式(TF=6):(杰曼8803)

每个字节数据位8位,校验位可选,停止位1位。

为**了减少**传输字节**数**,将状态用一状态字节来描述,数据压缩为三个字节BC

D码,一帧数据加一个标志字节FF(HEX),共五个字节构成。即:FF(HEX)

状态字 BCD1 BCD2 BCD3


## 其中状态字节定义如下:

| D7 D6 D5 D4 D3 | D2 D1 D0 |
|----------------|----------|
|----------------|----------|

| 溢出  | 稳定           | 符号 | 单位  | 毛/净 | 小数点位置 |     |     |      |      |  |  |
|-----|--------------|----|-----|-----|-------|-----|-----|------|------|--|--|
| 1溢出 | 1 <b>不</b> 稳 | 1负 | 1 吨 | 1毛重 | 000   | 001 | 010 | 011  | 100  |  |  |
| 0正常 | 0稳定          | 0正 | 0千克 | 0净重 | X.    | .X  | .XX | .XXX | .XXX |  |  |
|     |              |    |     |     |       |     |     |      | X    |  |  |

# (7). 连续**方式**(TF=7):

每字节数据由10位组成,第1位为起始位,第10位为停止位,中间8位为数据位和校验位;



Headerr <del>' nead</del>er2

Header 1

ST 重量稳定(Stable) US 重量不稳定(Unsable)

OL 超载(Over Load)

Header 2

GS 毛重(Gross data)

NT 净重(Net data)

TR 扣重(Tare data)

- (8). 连续方式(TF=8):(同衡天HT9800-D7方式1)
- 1、串行通信的数据格式如下

10位:1位起始位,8位数据位,1位停止位。 2、串行通信发送的重量数据为ASCII码,每次发送12个字节。

其定义如下:

第1个字节:起始位(02H)

第2个字节:状态字A

第3个字节:状态字B 第4个字节:状态字C

第5个字节:6位重量值的高位

第10个字节:6位重量值的低位

第11个字节:回车(0DH)

第12个字节: 换行(0AH)

#### 状态字A

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 1  | 0  | 0  |    |    |    |

#### 小数点:

|      | X  | .X | .XX | .ΧΣ | ХX | .XXXX | .XXXXX |
|------|----|----|-----|-----|----|-------|--------|
| D2 = | 0  | 0  | 1   | 1   | 1  | 1     |        |
| D1=  | 0  | 1  | 0   | 0   | 1  | 1     |        |
| D0=  | 0  | 1  | 0   | 1   | 0  | 1     |        |
| 状态   | 字R |    |     |     |    |       |        |

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 0  | 0  | 1  | 1  |    |    |    | 0  |

D3 = **非**动态为0, 动态为1。

D2= 量程以内为0, 超载为1。

D1= 重量值正为0, 负为1。

状态字C = 20H