and other a comparable property.

Territoria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composici



| Rama | 4-SEKCYJNA - SZARA | Bateria | JEST - 788.388 |
|------------------|----------------------------|----------|----------------|
| Zasilanie | 230V - CONTROL BOX (S9051) | Zaślepka | BRAK |
| Kabel zasilający | 788.394 (ANGIELSKI) | Kluczyk | 2x S9087 |

| dentyfikowalność | | |
|------------------------|-------|--------------------------|
| | | Data dostawy / produkcji |
| Siłownik od str. Nóg | S9059 | 05.02.2021 |
| Siłownik od str. Głowy | S9050 | 2.03. 2021 |
| Siłownik unoszący | S9058 | 10.03 , 2021 |
| Siłownik unoszący | S9058 | 16.03. 2021 |
| Komplet ram | | 17.02 2021 |
| ControlBox | S9051 | 26.02. 2021 |



STATE OF THE PARTY

The state of the s

CAL-3022_03 sheet: minuet

1/3

Numer seryjny:


P0656748

Kod produktu:

| | Lista kontrolna Milituria | na podstawie instrukcji kontrol | nej | QA-077 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ełnia P | Operator Produkcji Kontrolowana cecha | Wykonano Pieczątka operatora | LP | Kontrolowana cecha | Wykonano Pieczątka operatora |
| 1 | Zawłęczka S4777 wszystkich sworzniach mocujących ramię siłownika dawspomika | 436 | 5 | Sprawdź czy otwór w ramie pod panele wykonany jest według nowej wersji- w razie wątpliwości wezwać inżynieral jakości | 00537 |
| 2 | Podkładka S5450 między profilem a kółkiem | - 436 | 6 | tulejka powinna być zamontowana w okolicy 3 lub 4 zwoju od środka przewodu | 00537 |
| 3 | plastikowe piny S6536 na łóżku | - 436 | 7 | dwie śruby M8 - 788.978. na ramie przedniej 788.175 | 00337 |
| 4 | stariocki na pinach mocujących podstawy siłowników do ram i mechanizmach zapadkowych | - 436 | 8 | Akcesoria dolożone zgodnie ze zleceniem | 00537 |

| pełni | a Kontroler Jakości | Wynik kontroli | | production of the state of the | OK jeżeli wynik pożytywny: |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| LP | Kontrolowana cecha | OK jeżeli wynik pozytywny, NOK jeżeli negatywny, N/A jeśli nie dotyczy | LP | Kontrolowana cecha | NOK jezeli negatywny, N/A jeśli nie dotyczy |
| 1 | KONTROLA OGÓLNA, kółka z podkładką S5450; Wszystkie 4 koła dotykają podłoża, łóżko nie kołysze się | OK | 9 | Czame plastikowe tulejki na końcach prowadnic w otworach na przewody do siłowników | OU |
| 2 | Zawłeczka S4777 na sworzniach + zaślepki na prowadnicach | 01 | 10 | Uchwyty transportowe 788 329 są dobrze zabezpieczone 4 śrubami 788.978 | 8/ |
| 3 | Panele bez pęknięć, wgnieceń i zabrudzeń. góma listwa dokręcona | RIL | 11 | W ramie przedniej 788.175 znajdują się dwie śruby 788.978. | 01 |
| 4 | Capslock S4804 i starlock S4834 Chwyć dwoma palcami i pociągnij na zewnątrz | Oll | 12 | Silniki siłowników na ramce wierzchniej skierowane przeciwnie do prowadnicy | 01 |
| 5 | Plastikowe piny S6536 na łóżku W prowadnicach 6 pinów, a w ramce wysuwanej 2. | oll | 13 | Flash test | 611 |
| 6 | Powłoka lakiemicza bez uszkodzeń + ciągłość spawów + prawidłowe gwinty | 011 | 14 | Etykiety od strony nóg + ostrzegawcze + informacyjne | 01 |
| 7 | Zaślepka na ramce wysuwanej i kolumnach. | Ole | 15 | Prawidłowe prowadzenie przewodów | 01 |
| 8 | Na ramie pośredniej przedniej znajdują się plastikowe "socket liner'y". | 04 | 16 | Czyste łóżko, ramki wierzchnie spięte opaskami, kartonowa tuba | 01 |
| | | | 17 | Dodatkowa sekwencja testu elektrycznego - AUSTRIA i SZWAJCARIA + Certyfikat | OK (A) NOK |

| | | Opis naprawy | Wykonano | Kontrola po naprawie |
|----|-----------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| LP | Opis wady | Jeżeli wymieniono część należy podać indeks | Pieczątka operatora | OK NOK Zaznacza Kontroler |
| 1 | | | | |
| 2 | | | - | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |



Zlecenie produkcyjne

Numer seryjny:

P0656748

Kod produktu: 160AA6A1A

Lista kontrolna

do zwalniania wyrobu gotowego

Pakowanie (wypełnia Operator Produkcji)

| 1 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | Wykonano |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| LP | Kontrolowana cecha | Pieczątka operatora |
| 1 | Spakowano łóżko i instrukcje pakowania zgodnie ze zleceniem | 0864 |
| 2 | Spakowano akcesoria zgodnie ze zleceniem | NA |

Opakowanie i etykiety (wypełnia Inspektor Jakości)

* w odpowiednim polu zaznacz znakiem " X "

| LP | Kontrolowana cecha | OK * | NOK* | Ponowny test (OK?) | Numer pracownika |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Karton nie wystaje poza obrys palety zaklejony taśmą (brak uszkodzeń mechanicznych) taśmy ściągające dobrze zaciśnięte | 1-1 | | | |
| 2 | Nr seryjny na etykiecie i etykiety specyfikacyjnej zgodny z zleceniem produkcyjnym | 70 | | el de la completa de | a información de la companya de la c |
| 3 | Etykiety zgodne z instrukcją INS - 007 | × | | | |

Kompletność DHR oraz akcesoria (wypełnia Inspektor Jakości)

Sprawdź czy numer seryjny oraz kod produktu na każdym dokumencie jest zgodny ze zleceniem produkcyjnym oraz czy wszystkie dokumenty są wypełnione zgodnie z Dobrymi Praktykami Dokumentacji.

| LP | Kontrolowana cecha | ок | NOK | Ponowny test (OK?) | Numer pracownika |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------|------------------|
| 1 | Zawartość DHR zgodna z aneksem instrukcji INS-007 | × | | | |
| 2 | Lista akcesoriów na etykiecie informacyjnej zgodna z listą na zleceniu produkcyjnym | M | | | |

Uwagi:

Zwolnienie wyrobu

Potwierdzam, że przed zwolnieniem wyrobu na wysyłkę zapisy stanowiące DHR (Device History Record) zostały przejrzane. Na podstawie dokonanego przeglądu zapisów DHR wyrób został zwolniony do wysyłki. Zwolnienie odnotowano w systemie

M3 w panelu PMS130 (w przypadku zmiany statusu – zmieniono status w MMS130 oraz odnotowań kontrole w MMS235)

07 04. 2021 Employee 00406

Pracownik


Data (RRRR-MM-DD)

Numer seryjny: P0656748 Kod produktu:

| LP | Kontrolowana cecha | Wykonano | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | Pieczątka operatora | LP | Kontrolowana cecha | Wykonano Pieczątka operatora |
| 1 | Zawieczka S4777 wszystkich sworzniach mocujących ramię siłownika do wspomika. | 436 | 5 | Sprawdź czy otwór w ramie pod panele wykonany jest według nowej wersji- w razie wątpliwości wezwać inżyniera jakości | 00537 |
| 2 | Podkładka S5450 między profilem a kółkiem | - 436 | 6 | tulejka powinna być zamontowana w okolicy 3 lub 4 zwoju od środka przewodu. | 00537 |
| 3 | plastikowe piny S6536 na łóżku | - 436 | 7 | dwie śruby M8 - 788.978. na ramie przedniej 788.175 | 00537 |
| | starlocki na pinach mocujących podstawy słłowników do ram i mechanizmach zapadkowych | - 436 | 8 | Akcesoria dołożone zgodnie ze zleceniem | 00537 |

| LP | Kontrolowana cecha | Wynik kontroli OK jeżeli wynik pozytywny, | | | Wynik kontroli |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | NOK jeżeli negatywny, N/A jeśli nie dotyczy | LP | Kontrolowana cecha | OK jeżeli wynik pozytywny, NOK jeżeli negatywny. |
| 1 | KONTROLA OGÓLNA; kólka z podkładką S5450; Wszystkie 4 koła dotykają podloża, łóżko nie kołysze się | PK | 9 | Czame plastikowe tulejki na końcach prowadnic w otworach na przewody do siłowników | N/A jeśli nie dotyczy |
| 2 | Zawleczka S4777 na sworzniach + zaślepki na prowadnicach | 01 | 10 | Uchwyty transportowe 788.329 są dobrze zabezpieczone 4 śrubami | 8/ |
| 3 | Panele bez pęknięć, wgnieceń i zabrudzeń. góma listwa dokręcona | 2/1 | 11 | 788.978 W ramie przedniej 788.175 znajdują się dwie śruby 788.978 | |
| 4 | Capslock S4804 i starlock S4834 Chwyć dwoma palcami i pociągnij na zewnątrz. | 011 | 12 | Silniki siłowników na ramce wierzchniej skierowane przeciwnie do prowadnicy | 01 |
| 5 | Plastikowe piny S6536 na łóżku W prowadnicach 6 pinów, a w ramce wysuwanej 2 | // | 13 | Flash test | 011 |
| | Powłoka lakiemicza bez uszkodzeń + ciągłość spawów + prawidłowe gwinty | 011 | 14 | Etykiety od strony nóg + ostrzegawcze | 611 |
| T | Zaślepka na ramce wysuwanej i kolumnach. | Oil | | + informacyjne | 01 |
| N | la ramie pośredniej przedniej znajdują się plastikowe "socket | Ull | 15 | Prawidłowe prowadzenie przewodów | 10/ |
| | liner'y". | 01 | 16 | Czyste łóżko; ramki wierzchnie spięte opaskami; kartonowa tuba | 01 |
| | | | 17 | Dodatkowa sekwencja testu elektrycznego - AUSTRIA i SZWAJCARIA + Certyfikat | ((A) NOK |

| • | Opis wady | Opis naprawy | Wykonano | V |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
| | opio wady | Jeżeli wymieniono część należy | | Kontrola po naprawie |
| 1000 | The state of the s | podać indeks | Pieczątka operatora | OK NOK |
| | | | | Zaznacza Kontroler |
| | | | | |
| | | | 1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



CAL-3022_03 sheet: Lista kontrolna

Numer seryjny:

P0656748

Kod produktu:

Lista kontrolna

do zwalniania wyrobu gotowego

Pakowanie (wypełnia Operator Produkcji)

| .Р | Kontrolowana cecha | Wykonano |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| | Cont | Pieczątka operatora |
| | Spakowano łóżko i instrukcje pakowania zgodnie ze zleceniem | 0864 |
| | Spakowano akcesoria zgodnie ze zleceniem | |

Opakowanie i etykiety (wypełnia Inspektor Jakości)

* w odpowiednim polu zaznacz znakiem " X "

| LP | Kontrolowana cecha | OK * | NOK * | Ponowny test (OK?) | Numer pracownika |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------|------------------|
| 1 | Karton nie wystaje poza obrys palety zaklejony taśmą (brak uszkodzeń mechanicznych) taśmy ściągające dobrze zaciśnięte | 1-1 | | (OK?) | |
| 2 | Nr seryjny na etykiecie i etykiety specyfikacyjnej zgodny z zleceniem produkcyjnym | × | | | |
| 3 | Etykiety zgodne z instrukcją INS - 007 | × | | | |

Kompletność DHR oraz akcesoria (wypełnia Inspektor Jakości)

Sprawdź czy numer seryjny oraz kod produktu na każdym dokumencie jest zgodny ze zleceniem produkcyjnym oraz czy wszystkie dokumenty są wypełnione zgodnie z Dobrymi Praktykami Dokumentacji.

| LP | Kontrolowana cecha | ок | NOK | Ponowny test (OK?) | Numer pracownika |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------------------|------------------|
| 1 | Zawartość DHR zgodna z aneksem instrukcji INS-007 | X | | | |
| 2 | Lista akcesoriów na etykiecie informacyjnej zgodna z listą na zleceniu produkcyjnym | M | | | |

Uwagi:

Zwolnienie wyrobu

Potwierdzam, że przed zwolnieniem wyrobu na wysyłkę zapisy stanowiące DHR (Device History Record) zostały przejrzane. Na podstawie dokonanego przeglądu zapisów DHR wyrób został zwolniony do wysyłki. Zwolnienie odnotowano w systemie

M3 w panelu PMS130 (w przypadku zmiany statusu)
– zmieniono status w MMS130 oraz odnotowano kontrole w MMS235)

07. 04. 2021 Employee 00406

Pracownik

Data (RRRR-MM-DD)

a distribution of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s