Analyse scénario session d'évaluation

Table des matières

C.REGL61ZMAGN - 19/09/2024 - 02:00 - 04:00	
CHALOL61CPVAN - 7/12/2024 - 03:00 – 05:00 UTC	4
CPVANY633 - 7/12/2024 - 11:00 - 13:00 UTC	
MAGNYY633 - 9/12/2024 - 05:00 - 09:00 UTC	
CPVANL31RIBAU - 19/9/2024 - 05:00 - 07:00 UTC	
COUCHL31VOSNE - 19/9/2024 - 05:00 - 07:00 UTC	12
P.SAOL31RONCI- 28/8/2024 - 20:00 – 23:30 UTC	13
CPVANL61ZMAGN- 19/9/2024 - 00:00 - 02:00 UTC	15
CHALOY631 – 29/8/2024 - 16:00 – 18:00 UTC	

En résumé

Typologie de scénarios:

- Le scénario CPVANL31RIBAU est insoluble par de la topologie uniquement
- Les scénarios CHALOY631, CPVANL61MAGN, P.SAOLRONCI, C.REGL61ZMAGN, sont solubles simplement en déconnectant la contrainte
- Pas d'actions de passage à 2 noeuds efficace dans le cas CPVANY633 (qui présentait une simulation qui manquait de réalisme)
- Le scénario CHALOL61CVAN présente une belle complexité, car 3 autres chemins de report sont à surveiller et à ne pas surcharger. Il y a donc un équilibre plus fin à viser
- Les scénarios MAGNY633 et COUCHL31VOSNE présentent une difficulté intermédiaire

Bug identifié par analyse du graph de report et système expert:


- Les actions affichées comme combinées cachent en fait une action unitaire au sein de cette combinaison. Certaines de ces actions unitaires dans la combinaison présentée n'avait pas de sens du point de vue du graph de report


Analyse de la baseline système Expert:


- Il filtre toujours à minima 70% d'actions inefficaces sans faux positifs à l'exception du cas CHALOL61CPVAN (pour une question de seuil d'influence du 63kV par rapport au 225kV)
- Toutes les actions proposées par l'assistant peuvent être identifiées dans les premières actions remontées par le système Expert.
- Il remonte toujours en priorité les actions de passage à 2 noeuds les plus efficaces à soulager la contrainte. Limitation actuelle lorsqu'il faut prendre en compte davantage de lignes à surveiller sur le chemin de report. A chaque fois, les 2 premières actions remontées sont
- Les déconnections d'intérêt sont identifiées. De même besoin d'affiner un critère pour ne pas surcharger d'autres lignes (éviter de déconnecter les lignes avec le plus gros report dans ce cas)

- Il identifie des actions de passage à 1 noeud sans qu'elles soient présentent dans l'espace d'action du modèle IA (aucune de ce type dans l'espace d'action)
- Il identifie des reconnections et priorisées de manière relativement efficace sur la base des différences de phases de tension entre les deux extrémités de la ligne, a minima 1 actions parmi 2 sélectionnées est à chaque fois efficace

C.REGL61ZMAGN - 19/09/2024 - 02:00 - 04:00







<u>Analyse</u>

On retrouve les parades SEA comme évidentes d'après le graph de report

Intéressant aussi de passer REGP6 à 2 nœuds (mais on ne comprend pas pourquoi l'ajout combinée d'un passage à 2 nœuds de VIELMP3 aurait plus d'effet. Elle semble néanmoins jouée, présentée comme telle dans l'affichage)

Mais déconnecter la contrainte suffit à résoudre le problème !

La seule application de l'action à REGP6 est confirmée quand on retrouve l'action associée "466f2c03-90ce-401e-a458-fa177ad45abc_C.REGP6" présent dans l'espace d'action réduit à 50 **Résultats filtrage:**

######################## NOW printing the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

Ouverture OC 'PYMON6COUPL DJ_OC' dans le poste 'PYMONP6' No node splitting on dispatch path

Ouverture OC 'VOUGL6COUPL DJ_OC' dans le poste 'VOUGLP6' No node splitting on dispatch path

39 actions have been filtered out of 50

2 actions have been unfortunately filtered out of 39 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

=> Now: 36 actions have been filtered out of 50, 0 actions have been unfortunately filtered out


Observation Bonus:


Reconnections: 2 reconnections de ligne sur 5 présentes dans le graph (1 filtrée du graphe en amont) sont efficaces ici (CHALOL31LOUHA et GEN.PY762) vs ("GROSNL61ZCUR5", "BOISSL61GEN.P", "H.PAUL61ZCUR5"). Ces 2 actions efficaces sont absentes du modèle IA. En filtrant des lignes dependantes de reconnections combinées (GROSNL61ZCUR5, H.PAUL61ZCUR5, GEN.PY762), puis en regardant les delta theta aux extrêmités des lignes restantes ("CHALOL31LOUHA", "BOISSL61GEN.P"), ils sont bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.12, 0.08). Bemol sur GEN.PY762 qui est filtré par manque de consolidation de chemin bleu connexe hors chemin de contrainte (mais efficace)


Deconnections: les 5 déconnections de lignes détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont toutes efficaces (CHALOL31LOUHA, GEN.PY762, C.SAU3MAGNY, VIELMY762+ VIELMY763, C.FOUL31NAVIL, NAVILL31P.SAO, C.REGY631) sans surcharger d'autres

Passage à 2 noeuds: les 5 premières actions remontées (VIELMP6, CPVANP6, PYMONP6, et C.REGP6 2 fois) sont efficaces. Les 3 dernière sont inneficaces (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme première action

CHALOL61CPVAN - 7/12/2024 - 03:00 - 05:00 UTC







Parades

1 priorisée 1 testée dans SEA

1 parades

✓ VIELMP6_F_VIELM6AT762 + SIEREP7_0_SIERE7COUPL + MARL6P7_O_MARL67VIGY.1 + VIELMP6_F_VIELM6AT762 Topologique - 4 Manoeuvres






Parades

1 priorisée 1 testée dans SEA

25/06/2025 - 14:53





L'impact semble surtout se faire à VOUGLP6, autour de MACONP6 et VIELMP7 peu de changement de flux observé malgré des actions à ces postes.

En regardant le graph de report, VOUGLP6 est effectivement bien placé sur le chemin de contrainte pour freiner les flux via un passage à 2 nœuds. Un changement à VIELMP7 peut possiblement aider aussi.

MACONP6 n'est en revanche pas du tout sensible au report de la contrainte dans le graph de report (0MW de report). Un impact différent si zone découpée autrement ? Une autre raison que la gestion de cette contrainte ? Une parade combinée qui peut gérer des contraintes plus variées ?

La seule application de l'action à VOUGLP6 est confirmée quand on retrouve l'action associée "256668ce-2a62-46c0-ba88-8001837b497" présent dans l'espace d'action réduit à 50

Résultats filtrage:

############## NOW printing the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

Ouverture OC 'CPVAN3TR631 DJ OC' dans le poste 'CPVANP3'

- Ouverture OC 'CPVAN3TR632 DJ OC' dans le poste 'CPVANP3'

No action out of the overflow graph

reconnection de l'ouvrage BOISSL61GEN.P aux noeuds 1 a chaque extremite

No action out of the overflow graph

deconnection de l'ouvrage C.FOUL31NAVIL

No action out of the overflow graph

deconnection de l'ouvrage NAVILL31P.SAO

No action out of the overflow graph

39 actions have been filtered out of 50

4 actions have been unfortunately filtered out of 39 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Observation: pour les actions sur le 63kV, c'est à nouveau une question de seuil de sensibilité d'influence. Le graph d'influence étant principalement au niveau du 225kV, le 63kV est un peu noyé dans le bruit, malgré qu'il puisse aider légèrement. C'est une question de seuil.

Pour BOISSL61GEN.P, il pourrait faire remettre en évidence un chemin de GEN.PP6 jusqu'à CPVANP6 (mais il faut considérer des edges avec report en plus d'edges sans report pour la détection) => effectivement cela fonctionne!

=> Now:


Observation Bonus:


Reconnections: 1 reconnections de ligne sur 1 présentes dans le graph (4 filtrées du graphe en amont) sont efficaces ici (BOISSL61GEN.P). Cette action efficace est présente dans le modèle IA

Deconnections: 2 déconnections de lignes sur 3 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (, VIELMY762+ VIELMY763) sans surcharger d'autres. CPVANL61ZMAGN surcharge d'autres

Passage à 2 noeuds: les 3 premières actions remontées (VOUGLP6, PYMONP6, et C.REGP6,) soulagent la contrainte mais en crée d'autres (néanmoins ce ne sont pas des lignes monitorées). La 4ème est efficace sans créer d'autres contraintes (VIELMP6). Les 5 dernières sont inneficaces (cf doc "score node splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme deuxièmeaction

CPVANY633 - 7/12/2024 - 11:00 - 13:00 UTC





Aucun ouvrage sous contrainte

Résumé Chronologie

CPVANY631

re

ting the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

61GEN.P aux noeuds 1 a chaque extremite

No action out of the overflow graph

deconnection de l'ouvrage C.FOUL31NAVIL

No action out of the overflow graph

deconnection de l'ouvrage NAVILL31P.SAO

No action out of the overflow graph

44 actions have been filtered out of 50

3 actions have been unfortunately filtered out of 44 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Observation: déconnecter le deuxième transfo en même temps serait plus informatif car quasi tout le report y est observé en l'état. Ce qui masque d'autres chemins qui n'apparaissent pas influencés suffisamment sans cela. Ce qui explique qu'on ne détecte pas comme d'intérêt ces actions filtrés

=> **Now:** Effectivement via cette astuce, ces 3 actions ne sont plus filtrées. On tombe néanmoins à 38 actions filtres (100% de bon filtrage) dans ce cas

Observation Bonus:

Reconnections: 0 reconnection de ligne sur 0 présentes dans le graph (5 filtrées du graphe en amont) sont efficaces ici


Deconnections: 2 déconnections de lignes sur 3 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (BEON L31CPVAN, CPVANL61ZMAGN) sans surcharger d'autres. C.SAUL31MAGNY surcharge d'autres. L'action proposée par l'assistant serait retrouvée à partir du graph de report déconnectant également le 2ème transfo


Passage à 2 noeuds: les 3 premières actions remontées sont innefficaces car empirent le rho_max sur une autre ligne (cf doc "score_node_splitting.docx")

REX zone: il manquerait un bout de réseau pour simuler les flux de manière réaliste pour ce scénario

	1. L'interface était-elle intuitive pour CE scénario ?
	6k
	2. Avez-vous rencontré des difficultés pour CES tâches ?
	đie
	3. Les recommandations vous ont-elles semblé pertinentes pour CE cas spécifique ?
(1 Pas du tout. O 2 Peu. O 3 Moyennement. & 4 Bien. \$5 Parfaitement. Action blen.
	5. Vous attendiez-vous à d'autres solutions pour CETTE situation ?
0	Béganne que ça me déchange pas plus les transfes. Gnosse conse?
7	Parquoi pas ourte un autre ligne. en fait ià il marque un bout du réseau qui est modèlisé par une carso ics.
	6. AssistFlux vous a-t-il fourni assez d'éléments pour comprendre CE contexte ?
)	ne peut pas proposer de bonnes centraintes ici, manque de données.
6	la parade el a 95%, se reste trop élevé.

MAGNYY633 - 9/12/2024 - 05:00 - 09:00 UTC







Analyse : l'action à C.REGP6 est effectivement efficace proche de la contrainte, par contre peu de changement autour des flux à VIELMP3 (est-elle nécessaire) ?

Dans le graph de report, C.REGP6 apparaît bien comme un poste « carrefour » pour réaiguiller les flux vers CPVANP6 par exemple, où l'action in fine appliquée ici revient à bien déchargé un des 2 transfos de C.REG (mais en chargeant tout de même l'autre)

Pour ce qui est de VIELMP3, les reports de la contrainte sont très faibles (à -2MW pour chacun des 2 transfos). Ça confirme le peu d'intérêt a priori

La seule application de l'action à REGP6 est confirmée quand on retrouve l'action associée "466f2c03-90ce-401e-a458-fa177ad45abc C.REGP6" présent dans l'espace d'action réduit à 50

Résultats filtrage:

######################## NOW printing the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

Actions curatives :

- Ouverture OC 'CPVAN3COUPL DJ OC' dans le poste 'CPVANP3'

No node splitting on dispatch path

41 actions have been filtered out of 50

1 actions have been unfortunately filtered out of 41 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Now => 38 actions have been filtered out of 50, 1 actions have been unfortunately filtered out. Ce cas n'est toujours pas filtré et est assez particulier: l'action revient à isoler 123.7 MW de load sur un transfo parmi 155?5MW initial au poste CPVANP3. C'est équivalent à "remonter" cette grosse charge à CPVANP6 un cran au-dessus, plutôt que CPVANP3. Cette charge doit donc être davantage ressentie dans ce "loop path" et donc attirer un peu plus de flux (réduisant la charge sur le chemin en contrainte) ..!

Observation Bonus:


Reconnections: 1 reconnections de ligne sur 3 présentes dans le graph (1 filtrée du graphe en amont) sont efficaces ici (CHALOL31LOUHA) vs ("BOISSL61GEN.P", "CURTIL61ZCUR5"). Cette action efficace est absente du modèle IA. En regardant les delta theta aux extrêmités de ces lignes), ils sont presque bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.2, 0.19, 0.) (BOISSL61.GEN.P arrivant en premier)

Deconnections: 5 déconnections de lignes sur 6 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (C.FOUL31NAVIL, C.REGL31ZCRIM, NAVILL31P.SAO, C.REGY631, VIELMY762+ VIELMY763) sans surcharger d'autres. C.SAUL31MAGNY surcharge d'autres

Fusion de noeuds: 1 poste à 2 noeuds (SSV.OP7, BUGEYP1, CREYSP7) mais ne fait pas parti des boucles de reports et n'est pas considéré à raison (non efficace et sur du 400kV en plus, qui ne serait pas utilisé pour gérer du 63kV)

Passage à 2 noeuds: les 2 premières actions remontées (VIELMP6 et C.REGP6) sont partiellement efficaces. Les 4 dernières non (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme première action

CPVANL31RIBAU - 19/9/2024 - 05:00 - 07:00 UTC




Analyse : scénario sans solution topo car les lignes en contraintes encadrent directement des postes de conso comme COLLOP3

Résultat Graph de report qui détecte cette infaisabilité

« Overload breaks the grid apart, only load shedding actions are an option »

« error in simulation of all overloads : ['AUXONL31COLLO', 'COLLOL31GENLI'] : [Grid2OpException BackendError BackendError('Divergence of DC powerflow (non connected grid) at the initialization of AC powerflow. Detailed error: ErrorType.SolverFactor')] »

COUCHL31VOSNE - 19/9/2024 - 05:00 - 07:00 UTC



41 actions have been filtered out of 50

0 actions have been unfortunately filtered out of 41 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Warning: you have used the DC load flow, so results are more approximate

Now => 36 actions have been filtered out of 50, no actions unfortunately filtered out

Observation Bonus:


Reconnections: 1 reconnections de ligne sur 4 présentes dans le graph (1 filtrée du graphe en amont) est efficace ici (CHALOY632) et 3 non (VIELMY762, CURTIL61ZCUR5, BOISSL61GEN.P). En filtrant des lignes dépendantes de reconnections combinées (BOISSL61GEN.P), puis en regardant les delta theta aux extrêmités des lignes restantes ("CHALOY632", "VIELMY762, ","CURTIL61ZCUR5","), ils sont bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.14, 0.05,0.).


Deconnections: 2 déconnections de lignes sur 5 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (COUCHL61VIELM, VIELMY762+ VIELMY763) sans surcharger d'autres. VIELMY634, CORGOL32N.GEO, n'est pas efficace, CHALOL32FTAIN surcharge d'autres

Fusion de noeuds: 1 poste à 2 noeuds (SSV.OP7) mais ne fait pas parti des boucles de reports et n'est pas considéré à raison (non efficace et sur du 400kV en plus, qui ne serait pas utilisé pour gérer du 63kV)

Passage à 2 noeuds: les 4 premières actions remontées (VIELMP6 2fois , et COUCHP6 2fois) sont efficaces. Les 2 dernières non (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme quatrième action (mais la première remontée est très proche en efficacité)

P.SAOL31RONCI- 28/8/2024 - 20:00 - 23:30 UTC





Anaryse:

Effectivement l'action d'ouverture de ligne se détecte sur le chemin en contrainte dans le graph de report

Mais déconnecter la contrainte suffit à résoudre le problème !

Resultats Filtrage

############ NOW printing the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

Ouverture OC 'CPVAN3TR631 DJ_OC' dans le poste 'CPVANP3'

- Ouverture OC 'CPVAN3TR632 DJ_OC' dans le poste 'CPVANP3'

No disconnection of a line already disconnected

reconnection de l'ouvrage LOUHAL31PYMON aux noeuds 1 a chaque extremite

No reconnection of a line already connected

31 actions have been filtered out of 50

2 actions have been unfortunately filtered out of 31 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Now => 29 actions have been filtered out of 50, 1 action unfortunately filtered out (mais l'action LOUHAL31PYMON dans ce cas ne reconnecte pas la ligne car elle est déjà connectée, elle change le bus de l'extremité ex du bus 2 au bus 1...)

Observation Bonus:

Reconnections: 2 reconnections de ligne sur 4 présentes dans le graph (1 filtrée du graphe en amont) sont efficaces ici (CHALOL31LOUHA et GEN.PY762) vs ("BOISSL61GEN.P", "CHALOY632"). Ces 2 actions efficaces sont absentes du modèle IA. En filtrant des lignes dependantes de

reconnections combinées (CHALOY632), puis en regardant les delta theta aux extrêmités des lignes restantes ("CHALOL31LOUHA", "GEN.PY762 ","BOISSL61GEN.P","), ils sont bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.14, 0.03,0.03).


Deconnections: 7 déconnections de lignes sur 8 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (NAVILL31P.SAO, CPVANL61ZMAGN, C.FOUL31NAVIL, BEON L31CPVAN, CPVANY631+ CPVANY631, VIELMY762+ VIELMY763, COUCHL61VIELM). 1 n'est pas efficace: GROSNY762


Fusion de noeuds: 1 poste à 2 noeuds (PYMONP3) sur un chemin de report est détecté et s'avère efficace.


Ces actions de passage à 1 noeud (fermeture de couplage) ne sont pas retenues dans l'espace d'action du modèle.


Passage à 2 noeuds: les 6 premières actions remontées (COUCHP6, VIELMP6 2 fois, et C.REGP6, CPVANP6, VOUGLP6 2 fois) sont partiellement efficaces. Les 6 dernières non (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme première action

CPVANL61ZMAGN- 19/9/2024 - 00:00 - 02:00 UTC









Analyse: L'ouvrage déconnecté NAVILL31P.SAO et le pastuge à 2 margine de combinée n'est pas jouée combinée, mais uniquement à C.REGP6, comme vu dans des cas précédents Mais déconnecter la contrainte suffit à résoudre le problème!

Résultats filtrage:

###################### NOW printing the actions that have been UNFORTUNATELY filtered out

Ouverture OC 'VIELM6AT763 DJ OC' dans le poste 'VIELMP6'

- Ouverture OC 'VIELM6AT762 DJ_OC' dans le poste 'VIELMP6' No disconnection of a line already disconnected

Ouverture OC 'PYMON6COUPL DJ_OC' dans le poste 'PYMONP6' No node splitting on dispatch path

Ouverture OC 'VOUGL6COUPL DJ_OC' dans le poste 'VOUGLP6' No action out of the overflow graph

reconnection de l'ouvrage BOISSL61GEN.P aux noeuds 1 a chaque extremite No action out of the overflow graph

41 actions have been filtered out of 50

4 actions have been unfortunately filtered out of 41 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

Now => 35 actions have been filtered out of 50, 0 actions have been unfortunately filtered out (les passages à 2 noeuds)

Observation Bonus:


Reconnections: 2 reconnections de ligne sur 5 présentes dans le graph (1 filtrée du graphe en amont) sont efficaces ici (CHALOL31LOUHA et GEN.PY762) vs ("GROSNL61ZCUR5", "BOISSL61GEN.P", "H.PAUL61ZCUR5"). Ces 2 actions efficaces sont absentes du modèle IA. En filtrant des lignes dependantes de reconnections combinées (GROSNL61ZCUR5, H.PAUL61ZCUR5, GEN.PY762), puis en regardant les delta theta aux extrêmités des lignes restantes ("CHALOL31LOUHA", "BOISSL61GEN.P"), ils sont bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.12, 0.08). Bemol sur GEN.PY762 qui est filtré par manque de consolidation de chemin bleu connexe hors chemin de contrainte (mais efficace)

Deconnections: 6 déconnections de lignes sur 6 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (C.REGY631, NAVILL31P.SAO, C.FOUL31NAVIL, VIELMY762+ VIELMY763, C.SAUL31MAGNY, FRON5L31LOUHA. Une action proposée par l'assistant est retrouvée ici.

Passage à 2 noeuds: les 6 premières actions remontées (CPVANP3, VIELMP6, et C.REGP6 2fois, CPVANP6), VOUGLP6, PYMONP6) sont efficaces. Les 2 dernières non (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme deuxième action

CHALOY631 - 29/8/2024 - 16:00 - 18:00 UTC

Date de génération 04/09/2025 - 15:49



39 actions have been filtered out of 50

1 actions have been unfortunately filtered out of 39 since they showed a tendency to reduce a bit the overflow

=> Now: 37 actions have been filtered out, 0 actions have been unfortunately filtered out

Observation Bonus:

Reconnections:4 lignes sont reconnectables et présent dans le graph, mais seul une est vraiment effective (CHALOY632), les autres non (CURTIL61ZCUR5, BOISSL61GEN.P, GEN.PY762). CHALOY632 est bien dans l'espace d'action du modèle IA. En regardant les delta theta aux extrêmités de ces lignes), ils sont bien ordonnés du plus efficace au moins efficace (0.15, 0.06, 0.02, 0.01)

Deconnections: 4 déconnections de lignes sur 5 détectées sur le chemin en contrainte et dans l'espace d'action sont efficaces (CORGOL32N.GEO, COUCHL61VIELM, VIELMY762+ VIELMY763, GEVREL32N.GEO sans surcharger d'autres. VIELMY634 n'est pas efficace

Passage à 2 noeuds: les 5 premières actions remontées (VIELMP6 2fois, et COUCHP6 2fois, CPVANP6) sont efficaces. La dernière non (cf doc "score_node_splitting.docx"). L'action proposée par l'assistant est retrouvée comme première action