Messprotokall

243 Marius Pfeiffer Nobert Grosch

29. 10.2024

Aufsale 1

Unschalten Frequentseich 0.64Hz -> 3MHz:

-> Kein sichtSarer Asfall bei höheren Frequenzen

-> Mösliche Uvsache bei Abfall:

4) Vidut mehr im Frequenzsereich des Geräles

4) Frequenzan fallen mach alen hin as

Nach auschalten des Bandfilters

-> Slarker Asfall Sei höhem Frequenzen sichtsar

## Aufsale 2

Widersland [Na]	#	Mitteluert [mV]	Statu [mV]	F. a. Mu. Imis
5 N.Q.	110	2,3337	G, O12	0.0011
10 KD	MO	3,0061	0,0111	0.0011
15 KQ	110	3,5534	0,0124	0,0012
20 Ka	110	4,0292	0.0145	0,0014
25 N.Q.	Mo	4,4614	0.0162	0,0015
30 K.A.	110	4,8555	0.0182	0,0017
OVL	MO	1,3368	0.0055	0.0005

Fehler Viderslände: > 0.5% Messignacisheit Voltmeter: 0.3%.

Zimmoutenpevatur (23.0±0.1)°C

Sul Long