
SC / Ignition
OPC UA
Opta or Beckhoff
Local PLC
Sensor inputs
OPC UA
Optional enable
PoF laser box
4 voltage readings
1 temperature
DPS PLC
SNMP
Rack PDU
AC power