Maximum Severity wrt Warning Alert Level

sUAS turning rate(deg/s)
- 90 deg/s
- 60 deg/s

Severity

$t_{al} = t s$ $t_{al} = t + 1 s$ $t_{al} = t + 2 s$