
# M3103 : Travaux Dirigés N°1

# Les réseaux d'accès : La boucle locale cuivre

# Exercice $N^{\circ}1$ : The basics of the Unbundled local Loop (ULL) - The last miles.

- Nommez les différents équipements de la boucle locale cuivre.
- Nommez les différents liens entre ces équipements (transport/distribution/...)
- Pour un client, faut-il une paire torsadée pour les données descendantes Rx plus une paire torsadée pour les données montante Tx?
- Jusqu'ou s'applique la responsabilité d'Orange en cas de dysfonctionnement sur une ligne.
- Quel est le rôle de la balise RC dans le boitier DTI.



## Exercice N°2

On donne les caractéristiques suivantes pour une ligne cuivre entre un NRA et un client. Pouvez-vous confirmer par un calcul l'affaiblissement théorique donné par la base de données ?

Informations techniques				
Caractéristiques générales de la ligne :				
Etat de la ligne :	ACTIVE			
Code Commutateur Local :	68066SJO [ Fiche détaillée ]			
Nom Commutateur Local :	ST JOSEPH			
Longueur de ligne :	6370 mètres : 6/10 sur 2000 mètres 8/10 sur 4140 mètres 4/10 sur 230 mètres			
Distribution directe	non			
Paires disponibles	3			
Affaiblissement théorique :	56.756 dB			
[Estimation] Débit descendant ADSL :	1489 kbps (186 ko/s)			
[Estimation] Débit descendant ADSL 2+ :	2981 kbps (373 ko/s)			
[Estimation] Débit descendant VDSL 2 :				
[Estimation] Débit montant VDSL 2 :				

## Exercice N°3

Un client ouvre un ticket d'incident chez Orange concernant sa ligne DSL.

#### **Informations Client:**

Client: Mike Hermantraut

56 rue de la Meth 67500 Ingersheim

N° d'intervention : Ikw0548L01867 Contrat : Offre ADSL2 20M / Voip / TV Date de mise en service : 2 Février 2010

Ligne N° 68897554455

Centre - NRA: 68066SJO Colmar St Joseph

Information Client sur l'incident : Les communications téléphoniques sont très mauvaises depuis 10 jours ,

le débit Internet est très ralenti

## Caractéristiques de la ligne :

Ligne N°68897554455 Etat de la ligne : Active

Centre - NRA: 68066SJO Colmar St Joseph


**SR**: Armoire trottoir, rue de la Meth, Ingersheim

- date de mise en service : Juin 2003

**PC**: Sur façade de la maison, 56 rue de la Meth

Longueur de ligne : 6370 m - 6/10 sur 3500 m (NRA-SR) - 4/10 sur 2870 m (SR-PC)


## **Diagnostique Mirabel = BCL**



#### Relevé Mirabel

Mesures	Fil A	Fil B	Fil AB
Isolement terre	<b>2 M</b> Ω	<b>5 M</b> Ω	800 kΩ
Capacité	136 nF	50mF	32mF
Balance	52 dB		

## Mesures Echomètre au NRA sur la ligne



Que faites-vous pour résoudre cet incident dans les meilleurs délais pour le client.

#### Exercice N°4

Etude de cas réel sur Moodle