
## Travaux Dirigés N°2 Les réseaux d'accès : DSL

## Exercice N°1

La norme 6992.3 est le standard pour ce que l'on appel couramment ADSL2 et ADSL2+.


Cette norme présente plusieurs annexes représentées dans le tableau ci-dessous :




- 1) Quelles annexes proposent un débit descendant maximum.
- 2) Même question pour le débit montant.
- 3) Combien y-a t-il de tonalités montantes et descendantes dans l'annexe I?
- 4) Grâce à un rapide calcul, pouvez-vous estimer les débits maximums proposés par cette annexe (up et down)? Exercice N°2

Les deux relevés suivant ont été réalisé sur deux lignes DSL différentes par un appareil de test DSL.

- 1) Indiquez pour chacun des relevés le type de norme DSL (Adsl, Adsl2, Vdsl, Sdsl..)
- 2) Expliquez à quoi correspondent ces relevés






## Exercice N°3

Le relevé suivant est issu d'un modem/routeur ASUS

- Quel est profil DSL?
- Peut-on déduire du « line attenuation » la longueur de la ligne ?
- Quel est le mode de transmission des données (entrelacé ou non)
- Qu'est ce que le SNR Margin?
- Quel est la conséquence d'un indice INP = 0?



## Exercice N°4: Etude d'un relevé d'information effectué sur une box

ATU-R = modem client (R=résident) ATU-C = Dslam (C=central office) NE = Near End =DSlam-> Modem FE = Far End = Modem ->Dslam Running Mode: The xDSL mode being used, i.e. ADSL, ADSL2+ or VDSL Status: SHOWTIME indicates that the line is in synch. US Actual Rate: The upstream sync rate in bits per second, limited by ISP's line DS Actual Rate: The downstream sync rate in bits per second, limited by DS Attainable Rate: The maximum physical rate achievable US Attainable Rate: The maximum physical rate achievable DS Path Mode: Interleave or Fast path US Path Mode: Interleave or Fast path US Interleave Depth: Shows the Upstream Interleave depth if line is using DS Interleave Depth: Shows the Interleave depth if line is using Interleaving NE Current Attenuation: Line / Loop attenuation of the router Cur SNR Margin: Downstream SNR (Signal to Noise Ratio) value in dB DS actual PSD: Downstream Power Spectrum Density US actual PSD: Upstream Power Spectrum Density NE CRC Count: Downstream Cyclic Redundancy Check fail count FE CRC Count: Upstream Cyclic Redundancy Check fail count NE ES Count: Downstream Errored Seconds count FE ES Count: Upstream Errored Seconds count Xdsl Reset Times: Number of times that the DSL interface has reset since Xdsl Link Times: Number of times that the DSL interface has reconnected since last power cycle last power cycle

1 - Expliquez rapidement en vous aidant de l'extrait de documentation ci-dessus les différents paramètres et informations remontés par la box de ce client.

Far Current Attenuation: Upstream Line / Loop attenuation

----- ATU-R Info (hw: annex A, f/w: annex A/B/C) ------Running Mode : 17A State : SHOWTIME DS Actual Rate : 79995000 bps US Actual Rate : 20000000 bps DS Attainable Rate : 93428456 bps US Attainable Rate : 30184464 bps DS Path Mode : Fast US Path Mode DS Interleave Depth : 1 US Interleave Depth: NE Current Attenuation: 12 dB Cur SNR Margin: 9 dB DS actual PSD : 0. 1 dB US actual PSD : 0. 3 dB NE CRC Count : 10622 FE CRC Count : 8021 NE ES Count : 6469 FE ES Count : 6274 Xdsl Reset Times : 0 Xdsl Link Times : ------ ATU-C Info ------Far Current Attenuation: 10 dB Far SNR Margin : 12 dB

Far SNR Margin: Upstream SNR (Signal to Noise Ratio) value in dB

2- Celui-ci a demandé des modifications de certains paramètres de sa connexion DSL.

Expliquez les modifications et les changements sur sa connexion.

------ ATU-R Info (hw: annex A, f/w: annex A/B/C) ------Running Mode : 17A State : SHOWTIME DS Actual Rate : 75038000 bps US Actual Rate : 20000000 bps DS Attainable Rate : 92270104 bps US Attainable Rate : 25394812 bps DS Path Mode : Interleave US Path Mode : Interleave DS Interleave Depth : 1166 US Interleave Depth: Cur SNR Margin : NE Current Attenuation: 12 dB DS actual PSD : 0.5 dB US actual PSD : 0.3 dB NE CRC Count FE CRC Count NE ES Count 0 FE ES Count Xdsl Reset Times Xdsl Link Times : ----- ATU-C Info ----Far Current Attenuation: 10 dB Far SNR Margin : 6 dB

Exercice N°5: Etude d'un relevé d'information effectué sur une Livebox.

La Livebox DSL de ce client a tendance à se désynchroniser relativement souvent.

- Quel indice nous prouve que le client à raison
- Que peut lui proposer comme solution son opérateur?
- Quelles en seront les conséquences ?

Etat de la ligne DSL

Statut du lien DSL : actif

Mode de synchronisation

DSL: VDSL Profil: 17a

Mode de transmission dans le sens descendant : entrelacé Mode de transmission dans le sens montant : entrelacé

Indice INP: 3 G.INP: Désactivé

Dernière synchronisation DSL 11 décembre 2021 : 7 h 36 m Durée de la synchronisation DSL : 0 j 0 h 35 m 3 s

Débit et marge au bruit

Débit de synchronisation DSL montante : 15122 Kb/s Débit de synchronisation DSL descendante : 75375 Kb/s

Marge de bruit liaison descendante : 3.8 dB

Indicateur de qualité de la ligne (erreurs)

Secondes erronées du sens descendant (depuis la dernière synchronisation) : 885

Secondes gravement erronées du sens descendant (depuis la dernière synchronisation) : 247