







Les connecteurs Les plus courants



Les connecteurs Différence entre UPC et APC




Les connecteurs

SC/UPC	553 P	SC/APC	Transfer of the second
LC/UPC		LC/APC	
FC/UPC	55 Branco	FC/APC	55 Carrier
E2000/UPC	Car Tillian Tillian	E2000/APC	The state of the s
ST	***	MC/UPC	

Bleu = Férule UPC , Vert = Férule APC


Les connecteurs Source de pertes




La « contamination » des faces optiques est une des premières source de panne sur les réseaux optiques!

Les faces optiques

Inspection au microscope



La contamination des faces optiques est la première source de pannes sur les réseaux optiques (70%)




Inspection au microscope


Résumé d'inspection


Zone	Diamètre		Défauts		Rayures	
	Intérieur	Extérieur	Résultat	Nombre	Résultat	Nombre
Zone_A	0.000	25.000	PASS	0	PASS	0
Zone B	25.000	120.000	PASS	0	PASS	0
Zone C	120.000	130.000	PASS	1	PASS	0
Zone D	130.000	250.000	PASS	0	PASS	0

Faible grossissement



Fort grossissement






Résumé d'inspection

Zone	Diamètre		Défauts		Rayures	
	Intérieur	Extérieur	Résultat	Nombre	Résultat	Nombre
Zone A	0.000	25.000	FAIL	1	PASS	0
Zone B	25.000	120.000	FAIL	13	PASS	0
Zone_C	120.000	130.000	PASS	2	PASS	0
Zone D	130.000	250.000	FAIL	30	PASS	0

Faible grossissement



Fort grossissement

