

J3
IN
R21
R15
R14
R13
R12
R11
H3
H3
FAULT
3V3
5V
D8
D7
D1
R34 R33 R26
J4
POWER_IN
GND
5V
GND
RX
TX
J8
UART
SPI
J11
MISO
MOSI
SCK
SS
GND
I2C
J9
3V3
SDA
SCL
GND
N
GND
P
ADC
J10
R65
R64
C54
C53
H1
RV2
RV1
PE
N
L1
C22
C40
C21
U7
C6
C41
C1
C10
C5
R31
U2
C12
R49
R39
R40
C51
C52
R41
R38
C50
C49
FB2
C43
C23 C29
C24
C38
U3
R25
R22
R23 C19
C25 C30
C34 C37
R_SHUNT2
R54
R50
R51
R58
FB1
C7
U1
R52
R59
C4
C9
C2
R53
R48
R45
R44
R43
R42
R47
R46
R57
C48
IC1
C44
C16
C18
C42
C47
R55
R66
T1
J7
H2
H2
J5
OUT
R72
R71
IC2
R73
R80
R69
R70
C55
J17
GND
EN_S
EN_B
EN_A
GND
SW_1
SW_2
SW_3
U6
J2
USB DATA
USB_PW
SWDIO
SWCLK
GND
J6
GND
J1
3V3
R32
R29
R30
D6
D2
D5
OUT_1
J12
OUT_2
J13
RESET
on
J15
3V3
I/O_1
I/O_2
I/O_3
I/O_4
I/O_5
I/O_6
GND
MARTIN RYBKA
Proj Magisterski
PF METER V1.0
H4
H4






PE
N
T1
RV3
C32
C28
C20
U5
C35
C33
Q2
R35
R36
D3
D4
R16
R20
U4
R17
R19
R24
C27
C31
C26
C36
C39
R18
R60
R61
R63
R62
R2
R1
C7
R74
R67
R76
R75
IC3
IC4
R27
D9
D10
R28
C11
C17
R7
C13
C14
R3
R4
R5
R6
C56
C57
C58
C59
C60
C61