
IN
J3
H3
R21
R15
R14
R13
R12
R11
RV2
RV1
PE
N
L1
FAULT
3V3
5V
D8
D7
D1
R34
R33
R26
J4
POWER_IN
GND
5V
RX
TX
J8
UART
C22
C40
C21
U7
C6
C41
C1
C10
C5
SPI
MISO
MOSI
SCK
SS
GND
J11
I2C
J9
3V3
SDA
SCL
GND
R31
U2
C12
R49
R39
R40
N
GND
P
ADC
J10
R65
R64
C54
C53
C50
C49
FB2
C43
C51
C52
R41
R38
C48
R54
R50
R51
R58
FB1
C7
R52
R59
C4
R53
U1
C9
C2
R48
R45
R44
R43
R42
R47
R36
R57
IC1
R55
R56
C47
C44
C16
C18
C42
T1
J7
H1
C23
C29
C24
C38
R25
U3
R22
R23
C19
C25
C30
C34
C37
R_SHUNT2
H2
J5
OUT
R72
R71
R73
R80
R69
R70
IC2
C55
J17
GND
EN_S
EN_B
EN_A
GND
SW_1
SW_2
SW_3
U6
J2
USB_DATA
USB_PW
SWDIO
SWCLK
GND
J6
R32
R29
R30
D6
D2
D5
J1
GND
3V3
OUT_1
J12
OUT_2
J13
RESET
on
J15
3V3
I/O_1
I/O_2
I/O_3
I/O_4
I/O_5
I/O_6
GND
MARTIN RYBKA
Proj Magisterski
PF METER V1.0
H4