Relatório de FSIAP - G101, 2DK

US412 (Marta Portugal e Rui Dias)

Cálculo da resistência das paredes dum contentor com:

Comprimento: 12m Largura: 2,34m Altura: 2,34m

Área do contentor:

2* 2,34² + 4*12*2,34=123,2712m²

Temperatura: 7ºC

Resistência dos materiais externos = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*123.2712}$ = 3,1201*10⁻⁶ Ω

Resistência dos materiais internos = $\frac{1*10^{4}-2}{14*123,2712}$ =5,7944*10⁻⁶ Ω

Resistência dos materiais intermédios = $\frac{12*10^{4}-2}{0.04*123,2712}$ = 2,4336*10⁻² Ω

Resistência da área total do contentor= 3,1201*10 $^{-6}$ + 5,7944*10 $^{-6}$ +2,4336*10 $^{-2}$ =0,0243 Ω

Fluxo de calor: $Q = \Delta q/\Delta t = \Delta (T1 - T2)/R$ Total = (20-7) / 0,0243= 534,9794W

Para um tempo de viajem de 2h30 (9000 s), a energia necessária para manter aquela diferença de temperatura é:

 $E = 534,9794 \times 9000 = 4814814,82J$

Temperatura: -5ºC

Resistência dos materiais externos = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*123,2712}$ = 3,1201*10⁻⁶ Ω

Resistência dos materiais internos = $\frac{1*10^{4}-2}{14*123,2712}$ =5,7944*10⁻⁶ Ω

Resistência dos materiais intermédios = $\frac{12*10^{4}-2}{0,024*123,2712}$ = 4,0561*10⁻² Ω

Resistência da área total do contentor = 3,1201*10 $^{-6}$ + 5,7944*10 $^{-6}$ +4,0561*10 $^{-2}$ =0,0406 Ω

Fluxo de calor: $Q = \Delta q/\Delta t = \Delta (T1 - T2)/R$ Total = (20-(-5)) / 0,0406= 615,7635W

Para um tempo de viajem de 2h30 (9000 s), a energia necessária para manter aquela diferença de temperatura é:

 $E = 615,7635 \times 9000 = 5541871,92J$

US413 (Maria Marques e João Araújo)

- Número de contentores para 7°C: 20
- Número de contentores para -5°C: 35
- Assumindo o tempo de viagem de 2h30min ou seja t = 9000s e, tendo em conta, a temperatura exterior da viagem 20°C.
- Para energia de operação a 7°C:

$$E_7 = 20 \times 4 814 814,82 = 96 296 296,40J$$

• Para energia de operação a -5°C:

$$E_{-5} = 35 \times 5541871,92 = 193965517,20 J$$

$$E_{total} = 96\ 296\ 296,40 + 193\ 965\ 517,20 = 290\ 261\ 813,60\ J$$

US414 (Rui Dias e Marta Portugal)

Journey time: 2h30 (9000 s)

Temperatura quando exposta: 23ºC

• Uma porta exposta e zero lados expostos

Temperatura: 7ºC

Área exposta: 2,34² m²

Resistência total área exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2,34^{\circ}2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*2,34^{\circ}2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2,34^{\circ}2} = 0,5481 \,\Omega$$

Área não exposta: 2,34² + 4*12*2,34=117,7956m²

Resistência total área não exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*117,7956} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*117,7956} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*117,7956} = 2.5474*10^{\circ}2$$

 $2,5474*10^{-2} \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0,5481) + ((20-7) / 2,5474*10^{-2}) = 539,5160W$ E = 539,5160x9000 = 4855644,00J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: 2,34² m²

Resistência total área exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2,34^{\circ}2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*2,34^{\circ}2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2,34^{\circ}2} = 0,9133 \Omega$$

Área não exposta: $2,34^2 + 4*12*2,34 = 117,7956m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*117,7956} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*117,7956} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*117,7956} =$

 $4,2456*10^{-2}\Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0.9133) + ((20-7) / 4.2456*10^{-2}) = 323,7182W$

E = 323,7182x9000 = 2913463,80J

Zero portas expostas e um lado exposto:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: 2,34 * 12 m²

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2,34*12} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*2,34*12} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2,34*12} = 0,1069 \Omega$

Área não exposta: $2*2,34^2 + 3*12*2,34 = 95,1912m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*95,1912} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*95,1912} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*95,1912} =$

 $3,1527*10^{-2} \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0,1069) + ((20-7) / 3,1527*10^{-2}) = 562,0176W$

E = 562,0176x9000 = 5058158,40J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $2,34 * 12 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2,34*12} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*2,34*12} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2,34*12} = 0,1781 \,\Omega$

Área não exposta: 2* 2,34^2 + 3*12*2,34=95,1912m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*95,1912} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*95,1912} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*95,1912} =$

 $5.2537*10^{-2} \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0.1781) + ((20-7) / 5.2537*10^{-2}) = 337.2818W$

 $E = 337,2818 \times 9000 = 3035536,20J$

• Zero portas expostas e dois lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $(2,34 * 12) * 2 m^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*(2,34*12)*2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*(2,34*12)*2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*(2,34*12)*2} =$

 $3,8062*10^{-3} \Omega$

Área não exposta: 2* 2,34² + 2*12*2,34=67,1112 m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*67,1112} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*67,1112} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*67,1112} =$

4,4723*10 $^{-2}$ Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 3,8062*10^{-3}) + ((20-7) / 4,4723*10^{-2}) = 4494,3459W$ E = 4494,3459 x9000 = 40449113,10J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $(2,34 * 12)^2 m^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*(2,34*12)^{\circ}2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*(2,34*12)^{\circ}2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*(2,34*12)^{\circ}2} = 6,3427*10^{-3} \Omega$

Área não exposta: 2* 2,34^2 + 2*12*2,34=67,1112 m² Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*67,1112} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*67,1112} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*67,1112} = 7,4519*10^{-2}$ Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 6,3427*10^{-3}) + ((20-7) / 7,4519*10^{-2}) = 2697,0372W$ E = 2697,0372 x9000 = 24273334,80J

• Duas portas expostas e zero lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $2 * 2,34^2$ m²

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2*2,34^{\circ}2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*2*2,34^{\circ}2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2*2,34^{\circ}2} = 0,2740\Omega$

Área não exposta: 4*12*2,34=112,32 m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*112,32} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*112,32} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*112,32} = 2,6719*10^{-2}$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0,2740) + ((20-7) / 2,6719*10^{-2}) = 544,9393W$ E = 544,9393 x9000 = 4904453,70J

Temperatura: -5°C

Área exposta: $2 * 2,34^2 m^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*2*2,34^{\circ}2} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*2*2,34^{\circ}2} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*2*2,34^{\circ}2} = 0,4567\Omega$

Área não exposta: 4*12*2,34=112,32 m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*112,32} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*112,32} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*112,32} = 4,4525*10^{-2} \ \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 0,4567) + ((20-7) / 4,4525*10^{-2}) = 327,0047W$ E = 327,0047 x9000 =2943042,30J

• Uma porta exposta e três lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $2,34^2 + 3 * 12 * 2,34 = 89,7156 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*89,7156} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*89,7156} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*89,7156} =$

 $3,3451*10^{-2} \Omega$

Área não exposta: $2,34^2 + 12*2,34=33,5556m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*33,5556} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*33,5556} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*33,5556} =$

8,9434*10⁻² Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 3,3451*10^{-2}) + ((20-7) / 8,9434*10^{-2}) = 623,6701 W$

E = 623,6701 x9000 = 5613031,30J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $2.34^2 + 3 * 12 * 2.34 = 89,7156 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*89,7156} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*89,7156} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*89,7156} =$

5,5743*10⁻²Ω

Área não exposta: $2,34^2 + 12*2,34=33,5556m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*33,5556} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*33,5556} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*33,5556} =$

0,1490 Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 5,5743*10^{-2}) + ((20-7) / 0,1490) = 374,2799 W$

E = 374,2799 x9000 = 3368518,90J

• Duas portas expostas e dois lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $2 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 67,1112 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*67,1112} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*67,1112} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*67,1112} =$

4,4718*10⁻² Ω

Área não exposta: 2*12*2,34=56,16m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*56,16} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0.04*56,16} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*56,16} = 5,3438*10^{-2} \ \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 4,4718*10^{-2}) + ((20-7) / 5,3438*10^{-2}) = 601,0662$ W

E = 601,0662 x9000 = 5409595,80J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $2 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 67,1112 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*67,1112} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*67,1112} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*67,1112} =$

 $7,4519*10^{-2}\Omega$

Área não exposta: 2*12*2,34=56,16m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*56,16} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*56,16} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*56,16} = 8,9051*10^{-2}\Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 7,4519*10^{-2}) + ((20-7) / 8,9051*10^{-2}) = 360,6941 W$

 $E = 360,6941 \times 9000 = 3246246,90J$

Duas portas e três lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $2 * 2,34^2 + 3 * 12 * 2,34 = 95,1912 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*95,1912} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*95,1912} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*95,1912} =$

3,1527*10⁻² Ω

Área não exposta: 12*2,34=28,08m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*28,08} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0.04*28,08} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*28,08} = 1,0688*10^{-1} \ \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 3,1527*10^{-2}) + ((20-7) / 1,0688*10^{-1}) = 629,1332 W$

 $E = 629,1332 \times 9000 = 5662199,19J$

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $2*2,34^2+3*12*2,34=95,1912$ m²
Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*95,1912}+\frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*95,1912}+\frac{1*10^{\circ}-2}{14*95,1912}=$

 $5.2537*10^{-2}\Omega$

Área não exposta: 12*2,34=28,08m²

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*28,08} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*28,08} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*28.08} = 1,7810*10^{\circ}10^{\circ}$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 5,2537*10^{-2}) + ((20-7) / 1,7810*10^{-1}) = 377,5400 W$

 $E = 377,5400 \times 9000 = 3397859,75J$

Uma porta exposta e um lado exposto:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $1 * 2,34^2 + 1 * 12 * 2,34 = 33,5556 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*33,5556} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*33,5556} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*33.5556} =$

8.9437*10⁻² Ω

Área não exposta: $1 * 2,34^2 + 3 * 12 * 2,34 = 89,7156m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*89,7156} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*89,7156} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*89,7156} =$

 $3,3451*10^{-2} \Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 8,9437*10^{-2}) + ((20-7) / 3,3451*10^{-2}) = 567,525W$ E = 567,525x9000 = 5107725,18J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $1 * 2,34^2 + 1 * 12 * 2,34 = 33,5556 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*33,5556} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*33,5556} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*33,5556} =$

 $1,4904*10^{-1}\Omega$

Área não exposta: $1*2,34^2+3*12*2,34=89,7156m^2$ Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*89,7156}+\frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*89,7156}+\frac{1*10^{\circ}-2}{14*89,7156}=$

 $5,5744*10^{-2}\Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 1,4904*10^{-1}) + ((20-7) / 5,5744*10^{-2}) = 340,5627 W$ E = 340,5627 x9000 = 3065064,17J

• Uma porta exposta e dois lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta: $1 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 61,6356 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*61,6356} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*61,6356} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*61,6356} =$

 $4,869*10^{-2}\Omega$

Área não exposta: $1 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 61,6356m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*61,6356} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*61,6356} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*61,6356} = 4,869*10^{-2}$

Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 4,869*10^{-2}) + ((20-7) / 4,869*10^{-2}) = 595,6048 W$

E = 595,6048 x9000 = 5360443,20J

Temperatura: -5ºC

Área exposta: $1 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 61,6356 \text{ m}^2$

Resistência total área exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*61,6356} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*61,6356} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*61,6356} =$

 $8,113*10^{-2}\Omega$

Área não exposta: $1 * 2,34^2 + 2 * 12 * 2,34 = 61,6356m^2$

Resistência total área não exposta = $\frac{2*10^{\circ}-2}{52*61,6356} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*61,6356} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*61,6356} =$

 $8,113*10^{-2}\Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 8,113*10^{-2}) + ((20-7) / 8,113*10^{-2}) = 357,4510 W$

 $E = 357,4510 \times 9000 = 3217959,00J$

• Zero portas expostas e três lados expostos:

Temperatura: 7ºC

Área exposta:
$$0 * 2,34^2 + 3 * 12 * 2,34 = 84,2400 \text{ m}^2$$

Resistência total área exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*84,2400} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*84,2400} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*84,2400} = 3,562*10^{-2}$$

Ω

Área não exposta:
$$2 * 2,34^2 + 1 * 12 * 2,34 = 39,0320m^2$$

Resistência total área não exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*39,0320} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,04*39,0320} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*39,0320} = 7,688*10^{-2}$$

Ω

Fluxo total de calor: $((23-7) / 3,562*10^{-2}) + ((20-7) / 7,688*10^{-2}) = 618,2805W$

 $E = 618,2805 \times 9000 = 5564524,50J$

Temperatura: -5ºC

Área exposta:
$$0 * 2,34^2 + 3 * 12 * 2,34 = 84,2400 \text{ m}^2$$

Resistência total área exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*84,2400} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*84,2400} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*84,2400} =$$

 $5,936*10^{-2}\Omega$

Área não exposta:
$$2 * 2,34^2 + 1 * 12 * 2,34 = 39,0320m^2$$

Resistência total área não exposta =
$$\frac{2*10^{\circ}-2}{52*39,0320} + \frac{12*10^{\circ}-2}{0,024*39,0320} + \frac{1*10^{\circ}-2}{14*39,0320} =$$

 $1,2812*10^{-1}\Omega$

Fluxo total de calor: $((23-7) / 5,936*10^{-2}) + ((20-7) / 1,2812*10^{-1}) = 371,0092 W$


E = 371,0092 x9000 = 3339082,80J

US415 (João Araújo e Maria Marques)

Considerando que cada gerador tem como potência máxima 75KW, ou seja, 75000W e que o tempo de viagem é de 2h30min, ou seja, 9000s.

Tendo em conta que existem 64 contentores empilhados em forma de 4x4x4 contentores:

- 12 contentores de 7ºC sem qualquer lado exposto
- 12 contentores de -5°C com 1 porta exposta
- 4 contentores de 7ºC com 2 lados expostos e 1 porta exposta
- 16 contentores de -5°C com 1 lado exposto e 1 porta exposta
- 16 contentores de 7ºC com 1 lado exposto
- 4 contentores de -5°C com 2 lados expostos



 E_{total} = 12 x 4 814 814,82 + 12 x 2 913 463,80 + 4 x 5 360 443,20 + 16 x 3 065 064,17 + 16 x 5 058 158,40 + 4 x 24 273 334,80 = 341246016,60J

$$P = \frac{E_{total}}{9000s} = \frac{341246016,60}{9000} \approx 37916,22W \approx 38KW$$

Nº geradores =
$$\frac{37916,22}{75000}$$
 = 0,50

Logo 1 gerador é suficiente.