Ficha Plan de Acción

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE GERENCIA GSYS

FICHA CONTROL Fecha Act. 29/12/2019

SuperIntendencia/Dirección	Área/Proyecto	Codigo SuperIntendencia	Codigo Área/API
-	-	-	-

<u>Riesgo</u>

I	d.	Causas	Descripción	Consecuencias	Dueño
G 5	SYS- 8	- Fallas de mantenimiento en equipos y vehículos. - Falta de competencia/experiencia de operador o chofer - Falta de conocimiento de criticidad de las rutas. - Fatiga o somnolencia del operador o chofer	Accidente por choque / atropello equipos móviles	- Accidente por choque / atropello equipos móviles - Accidente por choque / atropello equipos móviles - Accidente por choque / atropello equipos móviles	GSYS

Probabilidad Impacto Nivel Residual

Medio

<u>Plan de Respuesta</u>

Probabilidad Impacto Nivel Objetivo Trigger Dueño del Plan

N° Detalle de Entregables	Resp.	% del Plan	F. Inicio	F. Término	Real	Planificado	Costo [kUS\$]
---------------------------	-------	------------	-----------	------------	------	-------------	---------------