Ficha Control

CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE DIVISIÓN EL TENIENTE GERENCIA GSYS

FICHA CONTROL Fecha Act. 29/12/2019

API

<u>Riesgo</u>

I	d.	Causas	Descripción	Consecuencias	Dueño
G 5	SYS- 8	- Fallas de mantenimiento en equipos y vehículos. - Falta de competencia/experiencia de operador o chofer - Falta de conocimiento de criticidad de las rutas. - Fatiga o somnolencia del operador o chofer	Accidente por choque / atropello equipos móviles	- Accidente por choque / atropello equipos móviles - Accidente por choque / atropello equipos móviles - Accidente por choque / atropello equipos móviles	GSYS

Probabilidad Impacto Nivel Residual Dueño del plan

4 7 Medio Medio	
-----------------	--

<u>Control</u>

Probabilidad Impacto Nivel Inherente

3	5 A.	lto
---	------	-----

I	d.	Nombre	Causas	Consecuencias	Tipo	Dueño	Frecuencia	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Frecuencia	Fecha Inicio	Fecha Term.