MC Mobile 1.15.0

В этом обновлении мы доработали процесс прохождения осмотра – он стал удобнее и прозрачнее. Улучшили работу с камерой, добавили подсказки для пользователей и упростили настройку оборудования.

Подробности – в Release Notes ниже.

Новые возможности

1. **Превью камеры.** Важное и долгожданное обновление: теперь в течение всего осмотра на ПАК показываем, что попадает в камеру. Это помогает избежать проблем, когда на записи осмотра не видно работника или его лица. Окно с превью можно двигать по экрану, чтобы видеть все нужные кнопки и инструкции.



2. **Количество попыток измерений.** Добавили счётчик с попытками измерений – работник видит, сколько у него есть попыток на измерение давления, температуры и уровня алкоголя. При последней попытке показываем предупреждение.



3. **Подсказки при конфигурации.** Чтобы конфигурация ПАК была проще, добавили подсказки в поля для ввода серийных номеров: S – для СМК, P – для периферийного хаба. Эти буквы не редактируются, чтобы не было случайных ошибок при вводе.



4. **Быстрый запуск удалённого доступа**. Добавили кнопку для запуска приложения удалённого доступа, чтобы сотрудники техподдержки смогли быстро подключиться и помочь при проблемах. Кнопка отображается в сервисном меню, в ЛК пользователя и на панели мониторинга.



5. **Идентификатор SafeMobile на ПАК.** В сервисном меню ПАК отображаем ID комплекса в сервисе «SafeMobile» – это может понадобиться для сопоставления данных и удалённого управления оборудованием.



Исправление ошибок

Настроили доступ к камере и обновление прошивки СМК, а также поправили текст ошибки при термометрии:

<u>Не запрашивался доступ к камере при изменении конфигурации.</u>
После обновления приложения и повторной конфигурации настольного ПАК не запрашивалось разрешение на доступ к внешней камере, и камера оставалась недоступной. Исправили: доступ запрашивается, камера работает.

<u>Проблемы с осмотром при обновлении прошивки во время осмотра.</u>
Иногда при попытке обновить прошивку СМК прямо во время осмотра возникала ошибка, и осмотр прерывался. Поправили – теперь обновить СМК можно во время осмотра без сбоев и технических сообщений.

<u>Неинформативное сообщение об ошибке при термометрии</u>.
Если было превышено время измерения температуры, появлялась ошибка с текстом «*Измерение заняло дольше обычного…*», без подсказок для исправления ситуации. Текст уточнили, сейчас показываем:
«*Превышено время измерения, попробуйте снова.*
Важно: ваш лоб должен находиться на расстоянии 1–2 см от датчика».