Новые возможности

1. Алкотестеру перед измерением нужна калибровка. Выдох в алкотестер во время калибровки приводит к ошибке. После трёх неудачных попыток выдоха в алкотестер осмотр завершается. **Раньше** мы отображали общую информацию об ошибочном завершении осмотра, было непонятно, что именно пошло не так. **Теперь** показываем детали.



2. Наши ПАК могут работать автономно, но если заряда мало, есть риск не завершить осмотр. Теперь мы блокируем возможность проходить осмотры на ПАК, если его уровень заряда опустился ниже 5%. Чтобы вы не забыли включить ПАК в розетку, мы добавили предупреждение о заряде ниже 15%.



3. Сотрудники поддержки могут удалённо проверить ПАК в режиме эмуляции работы с оборудованием. Раньше для запуска эмуляции требовалось отдельное приложение, теперь это можно сделать через сервисное меню.
   a. **Как это работает**. Эмуляцию запускают сотрудники техподержки в сервисном меню. Осмотры-эмуляции передаются медработникам, но не попадают в биллинговый отчёт. Информация о таких осмотрах не передаётся ЕРП.
   b. **Работники не смогут использовать эмуляцию для выхода в рейс или на смену**. Активный режим эмуляции на ПАК отобразится работникам вот так:



4. Секундный сбой видео не прерывает осмотр. Мы столкнулись с проблемой, что прошивка Android на смартфонах и планшетах Samsung, которые мы используем, может в произвольный момент осмотра перехватить у нашего приложения камеру. Раньше это приводило к прерыванию осмотра. Сейчас мы допускаем прерывания видео до 5 с. В это время продолжаем записывать звук, а видео фиксируется на последнем кадре.