332/3

Firmost – psaní povolení používání pro výrobu kovového zboží

Copia

K.k. Bezirkshauptmannschaft in Tetschen.

Nro. 17.005.

Tetschen, am 7. April 1909.

7

An

Herrn Hugo Klein, Metallwarenerzeugung

in Bodenbach Nro. 332/335.

Uiber Ihr Einschreiten de praes. 17. März 1909 und auf Grund des Ergebnisses der am 5. April 1909 an Ort und Stelle gepflogenen Erhebung und Verhandlung erteilt Ihnen die k.k. Bezirkshauptmannschaft die Bewilligung zur Inbenützungsnahme der in den Häusern N.C. 332/333 eingerichteten Betriebsanlage für die Metallwarenerzeugung gegen genaue Einhaltung nachstehender Bedingungen:

1. Für die Gebahrungen mit Photogen, Mineralölen (Benzin, Ligroin, Petrolin, Naphta etc.) sind die Bestimmungen der Ministerialverordnung vom 23. Jänner 1901, R.G.B. Nro. 12 massgebend. Sollen mehr als 150 kg. solcher Oele an einem Orte eingelagert werden, so ist nach erwirkter gewerbebehördlicher Genehmigung ein entsprechendes Magazin herzustellen.

2. Zwecks Ventilation der Arbeitsräume ist in jedem zweiten Fenster im obersten Drittel ein um eine horizontale Achse drehbarer Klappflügel, der sich von unten stellen lässt, einzubauen. Die Klappfenster im Shedbau müssen vom Fussboden aus regulierbar sein.

3. Der Fussboden ist in der Giesserei glatt und undurchlässig mit einem Gefälle gegen einen Ablauf herzustellen. Mineralische Fussböden sind an den Arbeiterstandplätzen mit schlechten Wärmeleitern zu bedecken. Brennbare Fussböden sind auf 60 cm. Umkreis von jeder Feuerstelle feuerfest zu belegen. Der Fussboden in der Giesserei ist stets nass zu reinigen. In den übrigen Räumen sind die Fussböden mit Stauböl zu streichen.

4. Eisenöfen sind zum Schutze gegen strahlende Wärme mit Blechschirmen oder Blechmänteln auszustatten.

5. Die Hauptpassagen dürfen durch keinerlei Objekte (Waren etc.) auf weniger als 1 m., Nebenpassagen nicht auf weniger als 60 cm. beengt werden; die Arbeitsräume sind nicht dichter zu besetzen, als dass mindestens 15 Kubikmeter Luft auf den Kopf entfallen.

~~Bei der~~ Pappscheere ist das Gewicht durch einen Vorstecker zu sichern.

6. Zirka 80 cm. über dem Fussboden sind hygienische Spucknäpfe in genügender Zahl anzubringen. Sie sind stets rechtzeitig zu reinigen. Die notwendigsten Mittel zur ersten Hilfe bei Verunglückungen sind nebst Gebrauchsinstruktion (erhältlich als Büchlein oder als Plakat durch die allgemeine Wiener Rettungsgesellschaft) staubdicht verwahrt bereit zu halten. Den Arbeitern sind vollständige Wascheinrichtungen und Garderobeschränke in hinreichender Zahl beizustellen.

7. Die mit dem Handelsministerialerlasse Zl: 65.027 vom 23. Dezember 1905 herausgegebenen Betriebsvorschriften (beziehbar unter Nro. 92 von der Statthalterei - Buchdruckerei in Prag) sind genauest zu beachten.

8. Bei jedem Bleischmelzkessel ist ein nur auf einer Seite öffnenbarer Mantel anzubringen, der mit einem Kamine in Verbindung steht, sodass alle entstehenden Dünste abgesogen werden. Für das abgeschöpfte Bleioxid ist eine metallene Wanne bei jedem Herde anzubringen.

9. Alle Arbeitstische sind mit Blech oder sonstigen vollkommen glatten, eine gute Reinigung ermöglichenden Belägen zu versehen.

./.

332/3

10. Den Schmelzern (Giessern) sind Lederschürzen beizustellen.

11. Die Wände der Giesserei sind nachweisbar jährlich zu weissen. Werden mehr als 3 Arbeiter in diesem Raume verwendet, so sind die Wände mindest 2 m. hoch ganz glatt und waschbar herzurichten.

12. Das Einnehmen von Nahrungsmitteln ist den Arbeitern entweder zu verwehren (Arbeitszeit vor- und nachmittags nicht mehr als je 5 Stunden) oder es ist ein Essraum mit Waschvorrichtungen beizustellen. Das Rauchen ist durch Anschlag zu verbieten.

13. Die für Malereien und Anstreichereien vorgeschriebenen Anschläge sind in den Arbeitsräumen anzubringen.

14. Die Aborte sind nach dem Geschlechte der Arbeiter zu trennen und mit den entsprechenden Aufschriften sowie mit Abendbeleuchtung zu versehen. Sie sind wöchentlich zu reinigen. Im Männerabort ist die Rinne, im Frauenabort das Abfallrohr in guten Zustand zu setzen.

15. Für die Schäden, welche durch Funkenflug aus dem Kamine an der städtischen Waldung entstehen, sind Sie verantwortlich und ersatzpflichtig. Sollte sich durch den Betrieb eine Erhöhung des Kamines aus öffentlichen Interessen für notwendig erweisen, so behält sich die Gewerbebehörde die Anordnung einer solchen Erhöhung vor.

16. Der Gemeindeweg längst der Betriebsstätte darf nicht verunreinigt und verstellt werden und ist dessen Bejützung als Ablagerungsstätte untersagt.

Seitens der Eisenbahnverwaltung wurde die Bedingung gestellt, dass weder der k.k. Generalinspektion der österreichischen Eisenbahnen, noch die kgl. Generaldirektion der sächsischen Staatseisenbahnen für Schäden, welche an den aufzustellenden Maschinen, bezw. Bauausführungen und den daselbst lagernden Gegenständen während oder nach deren Errichtung durch den Bestand oder den Betrieb der Bahn entstehen könnten, verantwortlich oder ersatzpflichtig gemacht werden, dass vielmehr der Betriebsinhaber und die Nachfolger im Besitze des Grundstückes einen solchen Schaden allein und selbst zu tragen haben.

Gegen diesen Bescheid steht Ihnen der Rekurs an die k.k. Statthalterei in Prag offen, welcher aber binnen 14 Tagen, von dem der Zustellung nächstfolgenden Tage an gerechnet, bei der k.k. Bezirkshauptmannschaft in Tetschen eingebracht werden müsste.

Der k.k. Bezirkshauptmann :

Dem Bürgermeisteramte

Bodenbach

zur Kenntnis.

der k. k. Bezirkshauptmann:

Barvitius

Eingelangt 29 APR. 1909

3521

5

15-7/1

Wurde in der Stadtratssitzung vom 3. Mai 1909 zur Kenntnis genommen.