CIRCUIT CAPITAL

GABARIT FACE AVANT — imprimer à 100 %, aligner sur les bords GAUCHE et HAUT de la planche, percer aux croix

sortie A (Ø 6) · L1 (Ø 8) · L2 (Ø 8) · L3 (Ø 8) · sortie B (Ø 6) · interrupteur (Ø 6)

	PAYS	CAPITALES	
P1			C1
P2			C2
P3			C3
P4			C4
P5			C5
P6			C6
P7			C7
P8			C8
P9			C9
P10			C10
P11			C11
P12			C12
P13			C13
P14			C14
P15			C15
P16			C16
P17			C17
P18			C18
P19			C19
P20			C20

bord bas de la planche (400 mm) — couper le papier ici

cette barre doit mesurer 100 mm — sinon l'impression n'est pas à l'échelle

pied

pied

FACE ARRIÈRE — CÂBLAGE

Vue de derrière (aligner sur les bords GAUCHE et HAUT du dos) : pays à DROITE, capitales à GAUCHE. Un fil par trait.

interrupteur

sortie B

L3

L2

L1

sortie A

C (capitales)

P (pays)

C1 ← P10

C2 ← P15

C3 ← P17

C4 ← P12

C5 ← P19

C6 ← P14

C7 ← P11

C8 ← P16

C9 ← P20

C10 ← P5

C11 ← P2

C12 ← P8

C13 ← P6

C14 ← P18

C15 ← P3

C16 ← P9

C17 ← P1

C18 ← P13

C19 ← P7

P4

P1 → C17

P2 → C11

P3 → C15

P4 → C20

P5 → C10

P6 → C13

P7 → C19

P8 → C12

P9 → C16

P10 → C1

P11 → C7

P12 → C4

P13 → C18

P14 → C6

P15 → C2

P16 → C8

P17 → C3

P18 → C14

P19 → C5

P

pied

pied

barre de contrôle : 100 mm