PAYS ⟷ CAPITALES

GABARIT FACE AVANT — imprimer à 100 % (taille réelle), coller sur le panneau, percer aux croix

sortie sonde A (Ø 6) · LED verte (Ø 5) · LED rouge (Ø 5) · son (Ø 3) · bouton VALIDER (Ø du bouton) · sortie sonde B (Ø 6)

PAYS

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

CAPITALES

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20


cette barre doit mesurer 100 mm — sinon l'impression n'est pas à l'échelle

FACE ARRIÈRE — CÂBLAGE

Vue de derrière : les pays sont à DROITE, les capitales à GAUCHE. Un fil par trait.

sonde B

sonde A



barre de contrôle : 100 mm