



色卡中第4行(黑白灰方块)的密度响应。它包括一阶和二阶拟合(蓝色和绿色虚线)。

横轴是 Log Exposure(减去目标密度),印在ColorChecker的背面。如果曝光误差小于0.25(最大推荐误差),则显示为淡红色,否则显示为粗体红色。


Gamma(对比度)是 log pixel level 作为 log exposure (d(log pixel level)/d(log exposure))的函数的平均斜率,底部行块2-5(白色和黑色块除外)。





本图描述的是 CIELAB 颜色空间的 a\* b\* 平面上的颜色误差,其中a\*是水平轴(绿-红),b\*是垂直轴(蓝-黄)。正常 a\*b\* 平面是圆圈,这里只显示正方形,即显示一部分,足矣。

- 方块表示理想的 (a\*, b\*) 值 (由上面的 ColorCheckerreference 设置选择)
- 圆圈是测量出的 (a\*, b\*) 值;
- 正方形和圆形附近的数字对应 colorchecker 色块编号
- 19-24(底行)的数字被省略,因为它们的(a\*,b\*)值聚集在(0,0)
  附近
- · 背景是 L\* (L\* = 0生成黑色而L\* = 100指示白色) 大约 0.9 的预期颜色 (在监视器 sRGB 色彩空间中)。它呈现了与 a\* 和 b\* 相关的色调的合理图片 (尽管它们随 L \*发生了一些变化)。
- 浅灰色曲线是L (HSL) = 0.5 时色彩空间 (sRGB) 的色域边界 (CIELAB 边界难以计算)。




Mean camera chroma: 是相机颜色的平均色度(饱和度)除以理想色块颜色的平均色度(饱和度),用百分数表示。一个颜色的饱和度就是它到原点的距离

$$\begin{aligned} \text{Mean chroma} &= 100\% \times \frac{\text{mean} \left( \sqrt{a^{*2}_{i\_meas} + b^{*2}_{i\_meas}} \right)}{\text{mean} \left( \sqrt{a^{*2}_{i\_ideal} + b^{*2}_{i\_ideal}} \right)}; \end{aligned}$$

色度 (饱和度) 
$$C = \sqrt{(a^*)^2 + (b^*)^2}$$


- 注:当饱和度>100%。饱和度会提高,它受到镜头质量(劣质镜头的眩光会降低饱和度)和信号处理的影响。 RAW 转换期间的图像处理 (尤其是色彩校正矩阵 (CCM)) 会严重影响饱和度。
- 许多相机有调整饱和度的功能。相机输出的图像通常会提高饱和度以使 其更加生动(110-120%在紧凑型数码相机中很常见),但提高饱和度 会导致高饱和物体的细节丢失。饱和度超过120%应被视为过度。



• ΔE 和 ΔC 都是用来计算色差, 计算处理后的图和理想图之间的差异。

CIE1976	CIE1994	CIE2000	三种色差计算标准,后两者更准确,反映了眼睛对高度饱和度,颜色变化的敏感性降低。因此它们通常测的值较低
ΔCab sat. corr.	ΔC94 sat. corr.	ΔC00 sat. corr.	颜色误差,忽略亮度,校正平均饱和度( <mark>这是一个非标准的测量,它已被淡化,将来可能会被删除</mark> )
ΔCab uncorr	ΔC94 uncorr	ΔC00 uncorr	颜色误差,忽略亮度,没有校正饱和度( <mark>这是标准的ΔCxx测量值</mark> )
ΔEab	ΔΕ94	ΔΕ00	颜色误差,包含亮度的计算,没有校正饱和度;

• E和C本质上对色彩的考虑是一样的,由于E还要算亮度的差异,所以结果会大一点。常用2000的版本,具体计算可参考Color Difference的Wikipedia。





- 区域1是所拍摄的色块。对应于上页颜色误差图中的圆圈。
- · 区域 2 的方块是色块的参考值,根据所拍摄图表的亮度进行校正。校正是从上述灰色区域的二阶拟合导出的。默认情况下以 HSL 颜色完成,但可以设置。
- 区域3是没有亮度校正的色块的理想值。对于所有色块,区域2的亮度 将始终比区域3更亮或更暗,具体取决于曝光。
- 区域 1 和 2 的平均亮度应该接近——区域 2 可能在某些色块中更暗, 而在其他色块中更亮。2区和3区对应于上面 L\*a\*b\* 颜色误差图中的小 方块(参考值)。

- $\Delta$ C00 ( $\Delta$ C2000): 上页介绍的颜色误差,忽略亮度; 值在第一行(红色字)的非方框中。
- HSV Saturation(S): HSV颜色模型,S的值可以介于0(表示完美的中性灰色)和1之间的值(表示完全饱和的颜色)。值在第一行(红色字)的方框中。白平衡误差往往在灰色块中最为明显(底行2-5)。对于S<0.02,它几乎不可见。S>0.10是相当严重的,特别是对于较浅的灰色块。

- 底部的图像显示夸大了白平衡误差,这是通过使用下方曲线提高饱和度 S 计算得出的,同时保持 H 和 V 不变。低饱和度值提高了 4 倍;提升随着饱和度的增加而减少。这张图片比不夸张的图表更清楚地显示了白平衡错误。
- ・请记住,此图像比现实更糟糕;在实际照片中,小的白平衡误差可能并不明显,尤其是在强烈饱和的颜色附近。