問題3 次のネットワーク技術に関する各設問に答えよ。


<設問1> 次の変調方式に関する記述中の に入るべき適切な字句を解答群から選べ。

コンピュータ内部はディジタル信号で処理されており、データをアナログ回線を利用し送受信する場合は、ディジタル信号とアナログ信号の変換が必要である。ディジタル信号をアナログ信号に変換することを変調といい、アナログ信号からディジタル信号へ変換することを復調という。

変調方式には、次の4つがある。

1. AM 変調方式

ディジタル信号の0と1に応じて (1) を変える方式である。







図1 AM 変調方式

2. FM 変調方式

ディジタル信号の0と1に応じて (2) を変える方式である。







図2 FM 変調方式

3. PM 変調方式

ディジタル信号の0と1に応じて (3) を変化させる方式である。

(3) をずらすことで、1周期の波形が異なることを利用しているため、1つの波で複数のビットを表現できる。図3の2相PM変調方式では1ビット、図4の4相PM変調方式では2ビット、8相PM変調方式では3ビットの伝送ができる。



2相PM変調方式 図 3




図 4 4相PM変調方式

4. QAM 変調方式

8相 PM 変調方式と (1) 変調方式を組み合わせることで、8 つの波で ビットを表現できるようにした方式。

なお、通信速度という場合、1秒間に最大何ビット伝送できるかを示すデータ信号 速度(bps)を指すことが多い。これに対し、1秒間にいくつの波を出せるかを表す速 度を変調速度と呼び、単位は baud (ボー) を使う。

4 相 PM 変調であれば 1 つの波で 2 ビットの情報を伝送できるため,変調速度が 1200baud であれば、データ信号速度は 2400bps となる。

また,8 相 PM 変調で変調速度が 1200baud であれば,データ信号速度は となる。

(1) ~ (3) の解答群

イ. サンプリング ア. 位相

ウ. 周波数 工. 振幅 カ. パルス符号 オ. デシベル

(4) の解答群

イ.5 **P.** 4

ウ. 6 工. 7

(5) の解答群

ア. 3600 イ. 4800 ウ. 6400

<設問2> 次の誤り制御に関する記述中の に入るべき適切な字句を解答群から選べ。

データの誤りを検出する方法に、パリティチェック方式、(6) がある。

パリティチェック方式は、送信するビット列に検査用冗長ビットを1ビット付加するもので、付加した冗長ビットをパリティビットと呼ぶ。データビットとパリティビットを合わせて、1の数が偶数になるように調整するのが偶数パリティであり、奇数になるように調整するのが奇数パリティである。

- (6) は、データを多項式で表現し、生成多項式でデータの多項式を除算し、 その余りを検査用符号として付加する方法である。連続したビットの誤りを検出する ことができるが、誤りの訂正はできない。
- (7) は、誤りの検出と訂正ができる。誤り発生率が低く、高速な処理速度が要求される ECC メモリなどで使われることが多い。

(6), (7) の解答群

ア. CRC 方式

ウ. ハミング符号方式

オ. フレーム同期方式

イ. CSMA/CD 方式

エ. トークンリング方式

カ. 調歩同期方式