



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Microcomputadoras

Profesor: M.I. Rubén Anaya García

Proyecto 6. Control Automático y Manual de PWM

Suárez Espinoza Mario Alberto

Semestre 2020-2

Entrega: miércoles 27 de mayo de 2020

Requerimientos:

- 1. El proyecto consistirá en un microcontrolador que controlará a una pantalla LCD 16x2.
- 2. El microcontrolador además de desplegar información por la LCD 16x2, la desplegará también en una terminal propia.
- 3. El sistema tendrá 2 modos de funcionamiento diferentes, estos son:
 - a. Control manual de una señal PWM. Este control se realiza mediante una entrada analógica.
 - b. Control automático de una señal PWM. Esta consistirá en un contador unitario iniciando con 00 hasta llegar a FF, y después decrementar. El tiempo de cambio será de 1 segundo.
- 4. La selección de modo se realizará mediante un switch.

Diseño:

Rutina principal

El programa configura los registros relacionados a todos los módulos que se usan, tales son puertos paralelos, comunicación serial, timer0, timer2, PWM, convertidor AD e interrupciones.

Posteriormente entra en un ciclo, en el que se pregunta que tipo de modo se utilizará. El siguiente pseudocódigo describe la estructura de este ciclo, el cual fue llamando "main".

```
Inicia main
Si PORTE = 0
   Ejecuta caso0
Si PORTE = 1
   Ejecuta caso1
Fin main
```

Caso0 y caso1 encapsulan el procedimiento necesario para el control manual y automático respectivamente.

Modo manual

Inicia caso0

En este modo, el programa desactiva las interrupciones, realiza la conversión A/D.

A continuación, el programa ejecuta un conjunto de instrucciones "común" para ambos casos, por lo que se describirá su funcionamiento más adelante.

El algoritmo para el caso0 (modo manual).

```
INTCON ← 0
Llama subrutina conversionAD
Ejecuta casoComun
Fin caso0

Inicio conversionAD
   Cambia al banco 1
   ADCON1 ← 0
   Cambia al banco 0
   Inicia la conversión Análogo-Digital
   Espera hasta que la conversión haya finalizado
   W ← ADRESH
   Cambia al banco 1
   ADCON1 ← 0x07
   Cambia al banco 0
```

Caso común

Dependiendo del caso anterior que se haya ejecutado, se almacena en el registro W el contenido ya sea del contadorAutomatico o de la conversionAD. El valor del registro W se escribe en el registro CCPR1L, el cual se usa para controlar el tiempo en alto de la señal PWM en el módulo CCP1 (pin C2), en adición, también se escribe este valor en el puerto D, como una alternativa más para visualizar los datos.

Posteriormente, se especifica el procedimiento para transformar el contenido del registro "numerador" en 3 registros diferentes, con dígitos decimales para posteriormente decodificar cada uno de estos, e imprimirlos tanto en el puerto serie, como en la LCD. La ventaja es que ambos dispositivos de despliegue utilizan codificación ASCII, así que esta se puede reutilizar.

La diferencia está en que en la LCD se muestra en la segunda columna de despliegue el mensaje "Nivel CT", y una imagen de tipo pila, que se rellena con el nivel del ciclo de trabajo, mientras que en la terminal serial se imprime el mensaje "CT=n%", dónde n corresponde al porcentaje de ciclo de trabajo. Para el nivel del ciclo de trabajo se dividió a este en 9 niveles. Descritos mediante el siguiente algoritmo

Si CCPR1L = 0Imprime nivel 0% En caso contrario si CCPR1L < 32 Imprime nivel 12.5% En caso contrario si CCPR1L < 64 Imprime nivel 25% En caso contrario si CCPR1L < 96 Imprime nivel 37.5% En caso contrario si CCPR1L < 128 Imprime nivel 50% En caso contrario si CCPR1L < 160 Imprime nivel 62.5% En caso contrario si CCPR1L < 192 Imprime nivel 75% En caso contrario si CCPR1L < 224 Imprime nivel 87.5% En caso contrario Imprime nivel 100%


Dependiendo de cada nivel, en la LCD se dibuja la pila. Para el nivel 0% se dibuja vacía, mientras que para el 100% se dibuja llena (representado con 8 caracteres con todos los pixeles llenos).

Una vez que se imprimió el mensaje en el LCD y en la terminal, se envían por el puerto serie los caracteres de "retorno de carro" y "salto de línea" para que en una terminal compatible se visualice una nueva línea por cada mensaje enviado.

El pseudocódigo de el caso común es el siguiente

```
Inicio casoComun
 numerador ← W
 CCPR1L ← W
 PORTD ← W
 Llama a la subrutina division dec1
 numerador ← cocien hex
 Llama a la subrutina division dec2
 Imprime en LCD y transmite la cadena "PWM="
 Decodifica e imprime el número contenido en cocien dec
 Decodifica e imprime el número contenido en res dec
 Decodifica e imprime el número contenido en res hexa
 Llama a la subrutina impr nivel // Pseudocódigo ya documentado en
  líneas previas
 Transmite 0x0D //Retorno de carro
 Transmite 0x0A //Salto de línea
Fin casoComun
Inicio division dec1
     cocien hex ← numerador / 0x0A
res hex ← numerador mod 0x0A
Fin division_dec1
Inicio division dec2
     cocien dec ← numerador / 0x0A
res dec ← numerador mod 0x0A
Fin division dec2
```

Como el PIC16F877A no posee instrucción para dividir, se implementó el siguiente algoritmo.



M<u>odo automático</u>

En este modo, el programa debe activar las interrupciones para que el incremento sea automático. Para ello configura al timer0, y habilita las interrupciones generales y por timer0.

En la rutina de interrupción se modifica un registro llamado "contadorAutomatico", así que el valor de este se salva en el registro numerdor, y a continuación realiza las operaciones del caso común.

El pseudocódigo de este caso es el siguiente:

```
Inicio caso1
  Configura al timer 0 en modo de trabajo temporizador y predivisor
  256
  Habilita las interrupciones generales y por timer0
  W ← contadorAutomatico
  Ejecuta casoComun
Fin caso1
```

Rutina de interrupción

Como se menciona previamente, la rutina de interrupción es la encargada de generar la cuenta. Es requerimiento que la cuenta cambie cada segundo. Como el timer0 se configuró para que se ejecute cada 13.1072[ms], es necesario implementar un contador interno dentro de la interrupción, que cuente las veces que se entra a esta, para poder generar un retraso de 1segundo. Para obtener el valor de este contador se ocupa la fórmula:

```
T_{CONTADOR} = n * 13.1072[ms], \text{ con } n \in \mathbb{Z} \cap [0,255]
Se requiere T_{CONTADOR} = 1s entonces:
n = \frac{1[s]}{13.1072[ms]} = 76.293945 \approx 76
```

Por lo tanto, se debe poner el valor de 76 en el contador de la interrupción. Posteriormente, la rutina de interrupción llama a otra subrutina, la cual

realizará el incremento o decremento de un contador, dependiendo de si ha llegado al límite inferior (0x00) o al superior (0xFF).

Los pseudocódigos de estas rutinas son:


```
Inicio interrupciones
   Si la interrupción fue por Timer0
     contaInt1 ← contaInt1 + 1
   Si contaInt1 = 76
     contaInt1 ← 0
     Llama a subrutina conclusion
Fin interrupciones
```

```
Inicio conclusion
  Si banderaIncremental = 1
    contadorAutomatico ← contadorAutomatico + 1
  Si contadorAutomatico = 255
```


```
banderaIncremental ← 0
En caso contrario
  contadorAutomatico ← contadorAutomatico - 1
Si contadorAutomatico = 0
  banderaIncremental ← 1
Fin conclusion
```

Resultados obtenidos:

Se agregan imágenes de su funcionamiento







Comentarios:

El proyecto siguió siendo muy parecido a los anteriores, añadiendo la funcionalidad de PWM.

En lo personal el reto estuvo en dividir como se muestra el ciclo de trabajo tanto en la terminal como en la pantalla LCD, debido a que para mostrar el porcentaje se necesitaría otra vez divisiones de al menos 16 bits, operación que sería muy difícil de implementar dado que todo el proyecto se maneja con 8 bits. Para ello decidí dividir la resolución para mostrar el PWM en 10 niveles, lo cual redujo el problema mostrar el mensaje dependiendo del caso en el que se esté.

Código ASM:

```
;Mario Alberto Suárez Espinoza
;masues64@gmail.com
; PORTB BUS DE DATOS BO-DO ... B7-D7
; RS - A0
; E - A1
; R/W - GND
; PWM - C2 (CCP1)
; A2 entrada analógica
;Puerto A: Entrada analógica y control display (3 pines de 6)
;Puerto B: Datos display (8 pines de 8)
;Puerto E: Selección de modo (2 pines de 3)
;Puerto C: PWM (1 pin de 8)
;Puerto D: Debug de CCPR1L para conocer el estado del PWM
   processor 16f877
   include<p16f877.inc>
;Registros para rutinas de retardo
valor equ h'20'
valor1 equ h'21'
valor2 equ h'22'
indice: equ h'23'; Registro indice para ciclos
deco_var: equ h'24'; Registro auxiliar para rutina de decodificación hexa
decimal
numerador: equ h'25'; registro que almacena al numerador
deno_hex: equ h'10'; literal denominador hexadecimal
deno_dec: equ h'0A'; literal denominador decimal
```

```
cocien_hex: equ h'26'; registro que almacena el resultado de la operació
n hexadecimal
res_hex: equ h'27'; registro que almacena al resto hexadecimal
cocien_dec: equ h'28'; registro que almacena el resultado de la operació
n hexadecimal
res_dec: equ h'29'; registro que almacena al resto hexadecimal
contaInt1: equ h'30'; contador de interrupción 1
; bandera para saber si incrementa o decrementa la cuenta en modo automát
ico
banderaIncremental: equ h'31'
contadorAutomatico: equ h'32'; registro contador para el modo automático
   org 0
   goto inicio; Vector de reset
   org 4
   goto interrupciones; Vector de interrupciones
   org 5
inicio:
   clrf PORTA
   CLRF PORTB
   BSF STATUS, RP0 ; Cambia al banco 1
   BCF STATUS, RP1
    ;Configuración de puertos paralelos
   movlw b'000000000'; Puerto B como salida
   movwf TRISB
   movlw h'07'; puerto A inicialmente como e/s digital
   movwf ADCON1
   movlw b'000000100'; sólo A2 es entrada, lo demás es salida
   movwf TRISA
   movlw b'1'; E0 como entrada
   movwf TRISE
   clrf TRISD
    ;Configuración de comunicación serial
   BSF TXSTA, BRGH ; BRGH <- 1. Selecciona alta velocidad de baudios
   MOVLW D'129'; Coloca d'129' en el registro SPBRG. Registro para conf
igurar
    ; la velocidad de comunicación. En este caso, se trata de 9600[bauds]
   MOVWF SPBRG
   BCF TXSTA, SYNC ; SYNC <- 0. Configura el modo asíncrono
   BSF TXSTA, TXEN; TXEN <- 1. Activa la transmisión
    ;Configuración de timer0
   MOVLW B'00000111'
   MOVWF OPTION REG; Predivisor del TIMER0 = 256
    ;Configuración PWM en banco 1
   BCF TRISC,2; coloca el bit 2 del puerto C como salida (pin CCP1)
```

```
MOVLW D'255'
    MOVWF PR2; PR2 <- d'255'
    bcf STATUS, RP0; Cambia a banco 0
    ;frecuencia de reloj frc (reloj derivado de el oscilador interno A/D
RC)
    ;entrada analógica 2
    ;enciende al convertidor AD
    movlw b'11010001'; configuración de adcon0
    movwf ADCON0
    BSF RCSTA, SPEN; Habilita el puerto serie (configura RX y TX como pue
rtos serie)
    BSF RCSTA, CREN; Configura la recepción continua
    ;Configuración de interrupciones
    CLRF TMR0; TMR0 <- 0
    CLRF contaInt1; contaInt1 <- 0</pre>
    ;Configuración de PWM en banco 0
    ;Configura a CCP1 como PWM
    MOVLW B'00001100'
    MOVWF CCP1CON; CCP1CON <- b'00001100'
    ;Configura a al timer2
    ;Configrua un postescala de 1:1
    ;Enciende al timer2
    ;Configura una preescala de 16
    MOVLW B'00000111'
    MOVWF T2CON; T2CON <- b'00000111'
    ;T PWM = (T pic) (TIMER2_Prescaler)(PR2 + 1)
    ;Significa que T PWM = (4/20x10^6)(16)(256)=819.2[us]
    CLRF PORTD; PORTD <- 0
    bsf banderaIncremental,0; Inicialmente incrementa la cuenta
    CLRF contadorAutomatico; contadorAtomatico <- 0</pre>
    call inicia_lcd
main:
    call ret100ms; Retardo para sincronizar los datos recibidos en la app
 android
    call ret100ms
    ;Caso0
    movlw h'00'
    subwf PORTE,0
```

```
btfsc STATUS, Z
    goto caso0
    ;Caso1
    movlw h'01'
    subwf PORTE,0
    btfsc STATUS, Z
    goto caso1
    goto main
caso0: ; Modo manual
    clrf INTCON; Desactivación de interrupciones
    call conversionAD; Transforma la entrada análoga a digital
    ; W <- conversionAD
casoComun:
    movwf PORTD; PORTD <- W
    movwf numerador; numerador <- W
    ;Modifica el CT del PWM de acuerdo a el contador automático o a la co
nversión AD
    movwf CCPR1L; CCPR1L <- W
    ;Divide el contenido del numerador en dos registros, cocien_hex y res
_hex
    call division_dec1
    ;Salva el contenido del cocien_hex en el regitro numerador
    movf cocien_hex,0
    movwf numerador
    ;Divide el contenido de cocien_hex en dos registros, cocien_dec y res
_dec
    call division_dec2
    ;Impresión de "PWM="
    movlw 0x80
    call comando
    movlw a'P'
    call transmite
    call datos
    movlw a'W'
    call transmite
    call datos
    movlw a'M'
    call transmite
    call datos
    movlw a'='
    call transmite
    call datos
```

```
;Decodifica a las variables para imprimirlas
   movf cocien_dec,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf res dec,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   movf res_hex,0
   call deco_num; decodifica el número en formato hexadecimal
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   call datos; envia el dato que está en W para desplegarlo en la LCD
   ;Impresión del nivel
   call impr_nivel
   movlw h'OD'; Carriage Return (retorno de carro)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   movlw h'0A'; Line Feed (salto de línea)
   call transmite; transmite el dato que está en W por el puerto serie
   goto main
division_dec1:
   clrf cocien_hex; coloca un cero en concien_hex
   movf numerador,0; coloca el contenido de numerador en W
   movwf res hex; mueve el contenido de W a res hex
   xorlw 0x00; compara el contenido de W con 0
   btfsc STATUS, Z; revisa si fue cero la operación anterior
   return; termina el algoritmo porque el numerador fue cero
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf numerador,0; a 'numerador' le resta el contenido de W y lo alma
cena en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'deno_dec' es mayor que 'numerador'
   goto numerador_dec1_mayor; numerador>=deno_dec
   return; numerador<deno_dec, termina el algoritmo</pre>
numerador_dec1_mayor:
   movf numerador,0; mueve el contenido de numerador a W
   movwf res_hex; guarda el contenido de W en res_hex
   goto loop_division_dec1
loop division dec1:
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
    subwf res_hex,1; resta el contenido de W a res_hex, y se almacena el
resultado en res hex
```

```
incf cocien_hex,1; incrementa en 1 a cocien_hex, el resultado se alma
cena en cocien_hex
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_hex,0; a 'res_hex' le resta el contenido de W y lo almacena
en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'y' es mayor que 'x'
   goto loop_division_dec1; c>=y
   return; termina el algoritmo
division dec2:
   clrf cocien_dec; coloca un cero en concien_hex
   movf numerador,0; coloca el contenido de numerador en W
   movwf res_dec; mueve el contenido de W a res_dec
   xorlw 0x00; compara el contenido de W con 0
   btfsc STATUS, Z; revisa si fue cero la operación anterior
   return; termina el algoritmo porque el numerador fue cero
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf numerador,0; a 'numerador' le resta el contenido de W y lo alma
cena en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'deno dec' es mayor que 'numerador'
   goto numerador dec2 mayor; numerador>=deno dec
   return; numerador<deno_dec, termina el algoritmo</pre>
numerador_dec2_mayor:
   movf numerador,0; mueve el contenido de numerador a W
   movwf res_dec; guarda el contenido de W en res_dec
   goto loop_division_dec2
loop division dec2:
   movlw deno dec; coloca deno dec en W
    subwf res_dec,1; resta el contenido de W a res_dec, y se almacena el
resultado en res dec
    incf cocien dec,1; incrementa en 1 a cocien dec, el resultado se alma
cena en cocien dec
   movlw deno_dec; coloca deno_dec en W
   subwf res_dec,0; a 'res_dec' le resta el contenido de W y lo almacena
 en W
   btfsc STATUS, C; revisa si 'y' es mayor que 'x'
   goto loop_division_dec2; c>=y
   return; termina el algoritmo
conversionAD:
   bsf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 1
   clrf ADCON1; Coloca un 0 en adcon1 para usar el convertidor A/D
   bcf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 0
   bsf ADCONO, 2; inicia la conversión Análogo - Digital
```

```
btfsc ADCONO, 2; pregunta si terminó la conversión
    goto $-1; si no ha terminado, se queda en un bucle
    ;Salva la entrada en el registro W
    movf ADRESH, 0; W <- ADRESH
    bsf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 1
    bsf ADCON1,0; Coloca un 0x07 en adcon1
    bsf ADCON1,1
    bsf ADCON1,2
    bcf STATUS,RP0 ;Cambia al banco 0
    return
deco_num: ;Subrutina que imprime el número hexadecimal en la pantalla LCD
    movwf deco_var
    movlw h'0A'; coloca 0x0A en W
    subwf deco_var,0; a 'deco_var' le resta el contenido de W y lo almace
na en W
    btfss STATUS, C; revisa si '0x0A' es mayor o igual que 'deco_var'
    goto dec_dec; deco_var<0x0A, por lo tanto decodifica deco_var + 0x30</pre>
    goto dec_hex; deco_var>=0x0A, por lo tanto decodifica deco_var + 0x3
dec dec:
    movlw h'30'; W <- 0x30
    addwf deco_var,0; W <- deco_var + W
    return
dec hex:
    movlw h'37'; W <- 0x37
    addwf deco_var,0; W <- deco_var + W</pre>
    return
impr nivel:; Rutina para imprimir el nivel del CT PWM
    movlw 0xC0; Selecciona la dirección 0x40 de la DDRAM
    call comando
    movlw a'N'
    call datos
    movlw a'i'
    call datos
    movlw a'v'
    call datos
    movlw a'e'
    call datos
    movlw a'l'
    call datos
    movlw a' '
    call transmite
    call datos
    movlw a'C'
```

```
call transmite
   call datos
   movlw a'T'
   call transmite
   call datos
   movlw a'='
   call transmite
   movf CCPR1L,0
   movlw d'0'
   subwf CCPR1L,0
   btfsc STATUS,Z; Salta si CCPR1L!=0
   goto impr_nivel_0; Imprime 0%
   movf CCPR1L,0
   movlw d'32'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_1; Imprime 12.5%
   movlw d'64'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr nivel 2; Imprime 25%
   movlw d'96'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_3; Imprime 37.5%
   movlw d'128'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_4; Imprime 50%
   movlw d'160'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_5; Imprime 62.5%
   movlw d'192'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_6; Imprime 75%
   movlw d'224'
   subwf CCPR1L,0
   btfss STATUS,C; Salta si CCPR1L>=32
   goto impr_nivel_7; Imprime 87.5%
   goto impr_nivel_8; Imprime 100%
impr nivel 0:
    ;Ciclo para imprimir 7 espacios
   movlw d'8'
   movwf indice
   movlw a' '
```

```
call datos
    decfsz indice
    goto $-3
   movlw a'0'
   call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_1:
    movlw h'ff'
    call datos
    ;Ciclo para imprimir 7 espacios
    movlw d'7'
    movwf indice
   movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    movlw a'1'
    call transmite
    movlw a'2'
    call transmite
   movlw a'.'
    call transmite
   movlw a'5'
    call transmite
   movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_2:
    ;Ciclo para imprimir 2 chars
    movlw d'2'
    movwf indice
   movlw h'ff'
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    ;Ciclo para imprimir 6 espacios
    movlw d'6'
   movwf indice
    movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
```

```
movlw a'2'
    call transmite
   movlw a'5'
    call transmite
   movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_3:
    ;Ciclo para imprimir 3 chars
    movlw d'3'
    movwf indice
    movlw h'ff'
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    ;Ciclo para imprimir 5 espacios
    movlw d'5'
   movwf indice
    movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
   movlw a'3'
    call transmite
    movlw a'7'
    call transmite
   movlw a'.'
    call transmite
    movlw a'5'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_4:
    ;Ciclo para imprimir 4 chars
   movlw d'4'
    movwf indice
   movlw h'ff'
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    ;Ciclo para imprimir 4 espacios
    movlw d'4'
```

```
movwf indice
   movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
   movlw a'5'
    call transmite
   movlw a'0'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_5:
    ;Ciclo para imprimir 5 chars
   movlw d'5'
    movwf indice
   movlw h'ff'
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    ;Ciclo para imprimir 3 espacios
    movlw d'3'
   movwf indice
    movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
   movlw a'6'
    call transmite
    movlw a'2'
    call transmite
    movlw a'.'
    call transmite
   movlw a'5'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_6:
    ;Ciclo para imprimir 6 chars
    movlw d'6'
   movwf indice
    movlw h'ff'
    call datos
```

```
decfsz indice
    goto $-3
    ;Ciclo para imprimir 2 espacios
    movlw d'2'
   movwf indice
    movlw a' '
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
    movlw a'7'
    call transmite
    movlw a'5'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_7:
    ;Ciclo para imprimir 7 chars
    movlw d'7'
    movwf indice
   movlw h'ff'
    call datos
    decfsz indice
    goto $-3
   movlw a' '
    call datos
   movlw a'8'
    call transmite
    movlw a'7'
    call transmite
    movlw a'.'
    call transmite
   movlw a'5'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
impr_nivel_8:
    ;Ciclo para imprimir 8 chars
    movlw d'8'
   movwf indice
    movlw h'ff'
    call datos
```

```
decfsz indice
    goto $-3
    movlw a'1'
    call transmite
    movlw a'0'
    call transmite
    movlw a'0'
    call transmite
    movlw a'%'
    call transmite
    return
caso1:
    ; Configuración de Timer 0
    ; Modo de trabajo temporizador
    ; Predivisor = 256
    movlw h'03'
    movwf OPTION_REG
    ; Configuración de interrupciones
    ; Habilita interrupciones generales
    ; Habilita interrupción por desbordamiento de Timer0
    movlw h'A0'
    movwf INTCON
    movf contadorAutomatico,0; W <- contadorAutomatico</pre>
    goto casoComun
inicia_lcd
    movlw 0x30
    call comando
    call ret100ms
    movlw 0x30
    call comando
    call ret100ms
    movlw 0x38
    call comando
    movlw 0x0c
    call comando
    movlw 0x01
    call comando
    movlw 0x06
    call comando
    movlw 0x02
    call comando
    return
```

```
movwf PORTB
    call ret200
    bcf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    call ret200
    bcf PORTA,1
    return
datos
    movwf PORTB
    call ret200
    bsf PORTA,0
    bsf PORTA,1
    call ret200
    bcf PORTA,1
    call ret200
    call ret200
    return
transmite
    MOVWF TXREG; Copia el contenido W a TXREG para transmitirlo
    BSF STATUS, RP0; Cambia al banco 1
    BTFSS TXSTA, TRMT ; Si terminó la transmisión, salta
    GOTO $-1; Si no se ha terminado la transmisión, se queda en un bucle
    BCF STATUS, RP0; Cambia al banco 0
    return; termina la subrutina
ret200
    movlw 0x02
    movwf valor1
loop
    movlw d'164'
    movwf valor
loop1
    decfsz valor,1
    goto loop1
    decfsz valor1,1
    goto loop
    return
ret100ms
    movlw 0x03
rr movwf valor
tres movlw 0xff
    movwf valor1
dos movlw 0xff
    movwf valor2
uno decfsz valor2
    goto uno
```

```
decfsz valor1
    goto dos
    decfsz valor
    goto tres
    return
interrupciones
    btfss INTCON, T0IF; Pregunta si se ha desbordado el Timer0
    goto SAL NO FUE TMR0; No se ha desbordado el timer 0, salta a SAL NO
FUE_TMR0
    ;Ciclo para contador
    incf contaInt1; contaInt1 <- contaInt1 + 1</pre>
    movlw d'76'; W <- 76. Para lograr contador de 1 segundo
    subwf contaInt1,W; W <- contaInt1 - W</pre>
    btfss STATUS, Z; ¿W=0?
    goto SAL_INT; Termina la rutina
    clrf contaInt1; reincia contaInt1
    call conclusion
SAL_INT:
    bcf INTCON, TOIF; Apaga la bandera de interrupción por TimerO
SAL NO FUE TMR0:
    retfie; Retorna de la subrutina
conclusion:
    btfss banderaIncremental,0; Salta si debe incrementar el contador
    goto modoDecremental
    incf contadorAutomatico
    movlw d'255'
    subwf contadorAutomatico,0; W <- contadorAutomatico - W</pre>
    btfsc STATUS,Z; Salta si contadorAutomatico != 255
    bcf banderaIncremental,0; banderaIncremental <- 0</pre>
    return
modoDecremental:
    decf contadorAutomatico
    movlw d'0'
    subwf contadorAutomatico,0; W <- contadorAutomatico - W</pre>
    btfsc STATUS,Z; Salta si contadorAutomatico != 0
    bsf banderaIncremental,0; banderaIncremental <- 0</pre>
    return
    end
```