

# Vanjske jedinice za procesor ARM GPIO i RTC © Kovač, Basch, FER, Zagreb

### Naš ARM-sustav u ATLAS-u



### Sklop GPIO (General Purpose Input Output)



# Registri sklopa GPIO

Adresa	Naziv registra	Opis
GPIO_bazna_adr	GPIOPADR	8-bitni registar podataka, vrata A
GPIO_bazna_adr + 4	GPIOPBDR	8-bitni registar podataka, vrata B
GPIO_bazna_adr + 8	GPIOPADDR	8-bitni registar smjera podataka za vrata A
GPIO_bazna_adr + C	GPIOPBDDR	8-bitni registar smjera podataka za vrata B

### Registri GPIO

- GPIOPADR (GPIO Port A Data Register)
  - 8-bitni registar podataka za vrata A.
  - Podatci upisani u ovaj registar postavljeni su na izlazne priključke ako je pripadni bit u registru smjera podataka (GPIOPADDR) postavljen u logičku jedinicu.
  - Čitanje ovog registra vraća trenutačno stanje priključaka koji su programirani kao ulazni. Za priključke programirane kao izlazne, vraća se vrijednost zadnjeg podatka upisanog u ovaj registar.
- GPIOPBDR (GPIO Port B Data Register)
  - 8-bitni registar podataka za vrata B.
  - Podatci upisani u ovaj registar postavljeni su na izlazne priključke ako je pripadni bit u registru smjera podataka (GPIOPBDDR) postavljen u logiku nulu.
  - Čitanje ovog registra vraća trenutačno stanje priključaka koji su programirani kao ulazni. Za priključke programirane kao izlazne, vraća se vrijednost zadnjeg podatka upisanog u ovaj registar.

### Registri GPIO

- GPIOPADDR (GPIO Port A Data Direction Register)
  - 8-bitni registar smjera podataka za vrata A. Vrijednost bita u ovom registru zadaje smjer odgovarajućeg priključka na vratima A:
    - 0 ulazni smjer
    - 1 izlazni smjer
- GPIOPBDDR (GPIO Port B Data Direction Register)
  - 8-bitni registar smjera podataka za vrata B. Vrijednost bita u ovom registru zadaje smjer odgovarajućeg priključka na vratima B:
    - 0 izlazni smjer
    - 1 ulazni smjer


obrnuto od vrata A

Početna vrijednost registara

© Kovač, Basch, FER,

 Svi registri unutar GPIO-a nakon inicijalizacije (resetiranja) se postavljaju u logičku nulu. Ovime se inicijalno vrata A postavljaju kao ulazna, a vrata B kao izlazna. Sadržaji obaju registara podataka su nula.

# Vanjski uređaji



© Kovač, Basch, FER, Zagreb and Language and

### Temperaturni sklop


- Temperaturni sklop je jednostavna vanjska jedinica koja omogućuje mjerenje i očitavanje vanjske temperature. Komunikacija s temperaturnim sklopom objašnjena je na primjeru kad je on spojen na vrata A sklopa GPIO.
- Temperaturni sklop periodički mjeri temperaturu i izmjerenu vrijednost u formatu 6-bitnog cijelog broja postavlja na ulaz GPIO i to na priključke XPA[0] do XPA[5].
- Čitanjem vrata A može se pročitati trenutačna vrijednost temperature (u nižih 6 bitova).

### Temperaturni sklop

- Dva najviša bita (povezana na GPIO-priključke XPA[6] i XPA[7]) služe za sinkronizaciju\*. Bitovi 6 i 7 su aktivni u visokoj razini.
- Bit 6 ulazi u GPIO i pomoću njega temperaturni sklop signalizira da je izmjerio temperaturu i postavio njezinu vrijednost na nižih šest bitova. Kad procesor ustanovi da je stanje na bitu 6 u jedinici, može očitati temperaturu s nižih šest bitova.
- Nakon što je pročitao podatke, procesor pomoću izlaznog bita 7 dojavljuje temperaturnom sklopu da je vrijednost temperature pročitana i da treba izbrisati bit 6, sve do trenutka dok temperaturni sklop ne postavi novu vrijednost temperature te ponovo ne aktivira bit 6.

<sup>\*</sup> GPIO nema priključke za sinkronizaciju pa je treba obaviti programski

# Vremenski dijagram očitanja temperature



© Kovač, Basch, FER, Zagreb

# Primjer: Čitanje temperature

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

Temperaturni sklop spojen je na vrata B sklopa GPIO. Na najniži bit vrata A spojena je tipka koja daje pozitivni impuls kad je pritisnuta. GPIO je na adresi FFFF1000(16).

Napisati program koji očitava temperaturu svaki puta kad se pritisne tipka i sprema je u memoriju na adresu 1000(16). Nakon 100(16) očitavanja zaustaviti procesor.

```
ORG 0
GLAVNI
                                  ; R1 = GPIO bazna adresa
   LDR R1, GPIO
   ; inicijalizacija GPIO
   MOV RO, #%B 00000000
                                  ; smjer vrata A, bit 0 je ulazni (tipka)
   STR R0, [R1, #08]
   MOV RO, #%B 01111111
                                  ; smjer vrata B, bit 7 je izlazni, ostali su ulazni
   STR R0, [R1, #0C]
   ; priprema varijabli za glavnu petlju
   MOV R0, #10<4
                                   ; brojač očitavanja
   MOV R4, #10<8
                                  ; adresa za spremanje temperatura
```

# Primjer: Čitanje temperature

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

```
PETLJA
                                    ; glavna petlja
                                    ; čitaj stanje tipke (najniži bit na portu A)
   LDR R2, [R1, #0]
   ANDS R2, R2, #%B 00000001
   BEQ PETLJA
                                    ; ako nije pritisnuta, čekaj
CEKAJ TEMP
   LDR R2, [R1, #4]
                                    ; čekaj spremnost temperaturnog sklopa
   ANDS R2, R2, #%B 01000000
   BEQ CEKAJ TEMP
CITAJ TEMP
   LDR R2, [R1, #4]
                                    ; čitaj temperaturu (nižih 6 bitova)
   AND R2, R2, #%B 00111111
   STRB R2, [R4], #1
                                    ; spremi temperaturu u memoriju
   ORR R2, R2, #%B 10000000
                                    ; postavi bit 7 u jedan
   STR R2, [R1, #4]
   AND R2, R2, #%B 01111111
                                    ; postavi bit 7 u nulu
   STR R2, [R1, #4]
   SUBS R0, R0, #1
                                    ; smanji brojač za 100 očitanja
   BHI PETLJA
   SWI 123456
GPIO
                                    ; GPIO bazna adresa
         DW 0FFFF1000
```

### LCD


- LCD-prikaznik je izlazna vanjska jedinica koja omogućuje ispisivanje do osam ASCII-znakova na zaslonu LCD-a. LCD je jednostavna jedinica preko koje se rezultati operacija izvedenih u procesoru mogu prikazati korisniku (ispis znakova tijekom simulacije bit će prikazan u prozoru simulatora ATLAS).
- Komunikacija s LCD-om objašnjena je na primjeru kad je on spojen na vrata B sklopa GPIO.
- Sabirnica LCD-a je 8-bitna i organizirana tako da se nižih sedam bitova (bitovi 0 do 6) koriste za podatke
- Najviši bit (bit 7) je upravljački bit (WR) kojim se podatci upisuju u interni registar LCD-a.
- Registar LCD-a pamti do osam ASCII-znakova.

### Način ispisa znakova na LCD

- Dok je bit WR neaktivan (XPB[7] u logičkoj nuli), na bitove XPB[0:6] treba postaviti ASCII-kôd znaka koji se želi ispisati.
- Kad se postavi vrijednost znaka, na bit WR treba poslati pozitivan impuls (stanje mu se iz nule postavi na jedinicu i ponovo vrati u nulu). Impuls uzrokuje upisivanje znaka (postavljenog na XPB[0:6]) na krajnje desno mjesto u interni registar LCD-a.
- Svi ostali do tada ispisani znakovi pomiču se za jedno mjesto ulijevo, a prethodni krajnje lijevi znak se gubi.
- Da bi se znakovi pohranjeni u internom registru prikazali na zaslonu LCD-a, programer treba poslati specijalan ASCII-znak LF (line feed) s kôdom 0A(16).
- Kada LCD primi znak LF, on ne biva spremljen u interni registar, već uzrokuje ispis svih znakova iz internog registra na zaslon LCD-a.
- Postoji još jedan specijalan znak, ASCII-znak CR (carriage return) s kôdom 0D(16), koji briše sadržaj internog registra (na svih osam mjesta upisuje se ASCII kôd 20(16) odnosno znak praznine ili razmaka).

# Vremenski dijagram ispisa na LCD

© Kovač, Basch, FER, Zagreb



### Primjer: Ispis teksta 'FER' na LCD

LCD je spojen na vrata B sklopa GPIO. GPIO je na adresi FFFFFF00(16). Treba ispisati tekst "FER". Slanje pojedinog znaka na vrata B treba riješiti potprogramom. Potprogram preko R0 prima ASCII znak, a preko R2 baznu adresu sklopa GPIO.

```
ORG 0
   MOVN R2, #0FF
                            ; u R2 upisujemo baznu adresu GPIO-a
START MOV RO, #0D
                             ; znak 0xD, briše se interni registar
   BL LCDWR
                             ; piše se na LCD
                             ; ASCII kod znaka 'F'
   MOV R0, #46
   BL LCDWR
                             ; piše se na LCD
                             ; ASCII kod znaka 'E'
   MOV R0, #45
                             ; piše se na LCD
   BL LCDWR
                             ; ASCII kod znaka 'R'
   MOV R0, #52
   BL LCDWR
                             ; piše se na LCD
   MOV R0, #0A
                             ; znak 0xA, ispis znakova na zaslon
   BL LCDWR
                             ; piše se na LCD
   SWI 123456
```

© Kovač, Basch, FER, Zagreb


### Primjer: Ispis teksta 'FER' na LCD

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

```
; potprogram za ispis jednog znaka na LCD spojen na port B sklopa GPIO
; R0 = ASCII kôd znaka koji treba ispisati
; R2 = bazna adresa sklopa GPIO
                                       ; postavi bit 7 u nulu (za svaki slučaj) i pošalji znak
         AND R0, R0, #7F
LCDWR
         STRB R0, [R2, #4]
         ORR R0, R0, #80
                                       ; postavi bit 7 u jedan (podigni impuls)
         STRB R0, [R2, #4]
         AND R0, R0, #7F
                                       ; postavi bit 7 u nulu (spusti impuls)
         STRB R0, [R2, #4]
         MOV PC, LR
                                       ; povratak
```

# Sklop RTC (Real Time Clock)

© Kovač, Basch, FER, Zagreb



### Dijelovi arhitekture

- AMBA APB sučelje
- 32-bitno brojilo
- 32-bitni registar usporedbe (match register)
- 32-bitni sklop za usporedbu.
- 32-bitno brojilo je glavni dio sklopa RTC. Ovo brojilo uvećava svoj sadržaj za jedan na svaki rastući brid signala CLK1HZ. Ako brojilo dođe do vrijednosti FFFFFFF, tada se na sljedeći brid vrijednost brojila postavlja na 00000000 i nastavlja se dalje normalno brojiti.

# Programski model

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

Adresa	Naziv registra	Opis
RTC_bazna_adr	RTCDR	32-bitni registar podataka (može se samo čitati)
RTC_bazna_adr + 4	RTCMR	32-bitni registar usporedbe
RTC_bazna_adr + 8	RTCSTAT/RTCEOI	1-bitni registar stanja prekida (ako se čita) 0-bitni registar za brisanje prekida (ako se piše)
RTC_bazna_adr + C	RTCLR	32-bitni registar za punjenje brojila
RTC_bazna_adr + 10	RTCCR	1-bitni upravljački registar

### RTC: Registri

- RTCDR (Real Time Clock Data Register)
  - RTCDR je 32-bitni registar podataka. Čitanjem ovog registra dobiva se trenutačna vrijednost brojila.
  - Pisanje u ovaj registar nije dozvoljeno! (postavljanje brojila postiže se preko RTCLR registra)
- RTCMR (Real Time Clock Match Register)
  - RTCMR je 32-bitni registar usporedbe. Upisivanjem podatka u ovaj registar postavlja se nova vrijednost koja služi za usporedbu s brojilom. Čitanjem ovog registra dobiva se zadnja vrijednost upisana u registar usporedbe.

### RTC: Registri

- RTCSTAT/RTCEOI (Real Time Clock Interrupt STATus Register/Real Time Clock Interrupt Clear Register)
  - RTCSTAT/RTCEOI je virtualni registar bez fizičkog sklopovlja za pohranjivanje podataka. Pisanjem bilo kojeg podatka na ovu adresu čisti se prekidni signal RTCINTR i pripadni registar\*. Čitanjem s ove adrese dobiva se podatak koji na bitu 0 (najniži bit) ima trenutačnu vrijednost RTCINTR. Ako je bit 0 postavljen na jedinicu, to znači da je prekidni signal aktivan.
- RTCLR (Real Time Clock Load Register)
  - RTCLR je 32-bitni registar koji služi za upis vrijednosti u brojilo ili čitanje zadnje vrijednosti koja je upisana. Upisana vrijednost se upisuje u brojilo (koje se kasnije mijenja prilikom odbrojavanja), a vrijednost u ovom registru ostaje nepromijenjena.

© Kovač, Basch, FER,

<sup>\*</sup> interni status-bistabil

### RTC: Registri

- RTCCR (Real Time Clock Control Register)
  - RTCCR je 1-bitni upravljački registar kojim programer može omogućiti ili onemogućiti generiranje prekida. Ako se na bit 0 (najniži bit) ovog registra upiše logička nula, tada se RTC-u onemogućuje generiranje prekida. Ako se upiše jedinica, tada se omogućuje generiranje prekida. Čitanjem ovog registra na bitu 0 dobiva se zadnja upisana vrijednost prekidnog bita. Ostali bitovi u ovom registru ne postoje.

### RTC: način rada

- Brojilo se povećava na svaki rastući brid na signalu CLK1HZ
- Kad brojilo dosegne vrijednost upisanu u registru usporedbe (match register), onda RTC postaje spreman i postavlja prekid (ako je omogućen u registru RTCCR)
- Brojilo nastavlja s brojanjem i ne vraća se automatski na nulu\*
  - Ako se želi ponoviti ciklus brojenja, onda programski treba u brojilo upisati nulu
- Nakon što postane spreman (ili nakon što postavi prekid) RTC-u treba obrisati stanje (tj. prekid ako ga je postavio)

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

<sup>\*</sup> Za razliku od FRISC-CT-a u kojem ciklus brojanja automatski započinje iznova

Treba napisati program za izmjenično ispisivanje znaka 0 i znaka 1 na zaslonu LCD-a i to tako da se znakovi mijenjaju svakih 5 sekundi. Mjerenje perioda valja riješiti korištenjem RTC-a. Program napisati za ATLAS.

LCD je spojen na vrata B sklopa GPIO (GPIO je na adresi FFFFF00).

Na ulaz CLK1HZ od RTC-a je spojen signal frekvencije 1 Hz. RTC je na adresi FFFFE00 i spojen je na IRQ

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

```
ORG 0
   B GLAVNI
   ORG 18
                             ; adresa za obradu iznimke IRQ
   B PREKIDNI
GLAVNI
   MOV R13, #1<16
                             ; stog
   ; inicijalizacija RTC-a
   LDR R3, RTC
                             ; u R3 učitaj adresu RTC-a
   MOV R4, #5
   STR R4, [R3, #4]
                             ; napuni RTCMR
   MOV R4, #1
   STR R4, [R3, #10]
                             ; omogući prekid (RTCCR)
   BL PISI_ZNAK
                             ; inicijalno pisanje znaka (GPIO ne treba inicijalizirati)
   MRS RO, CPSR
                             ; pročitaj CPSR u R0
                             ; na mjestu bita I se stavlja nula
   BIC R0, R0, #80
   MSR CPSR c, R0
                             ; i to se ponovo zapisuje u CPSR
PETLJA
         B PETLJA
                             ; beskonačna petlja
GPIO
         DW 0FFFFF00
                             ; adresa sklopa GPIO
                             ; adresa sklopa RTC
RTC
         DW 0FFFFE00
                             ; trenutačni znak za ispis (inicijalno ASCII kod znaka '0')
         DW 030
ZNAK
```

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

```
PREKIDNI
   STMFD R13!, {R0, R3, R14}
   LDR R3, RTC
                            ; dohvati adresu sklopa RTC
   ; reinicijaliziraj RTC
   STR R0, [R3, #8]
                            ; čisti se bit RTCINTR (dojava prihvata prekida)
   MOV R0, #0
   STR R0, [R3, #0C]; vrati brojač na nulu
                  MOV R0, #0A
                  STR R0, [R3, #4]; alternativno stavi RTCMR na 10
                            ; ispiši sljedeći znak
   BL PISI ZNAK
   LDMFD R13!, {R0, R3, R14}
   SUBS PC, R14, #4 ; povratak iz obrade iznimke
```

```
; potprogram koji dohvaća znak, mijenja ga iz '0' u '1' (ili obratno) te ga ispisuje na LCD
PISI ZNAK
   STMFD R13!, {R0, R2, R14}
   LDR R2, GPIO
                             ; u R2 dohvati adresu sklopa GPIO
   MOV R0, #0D
                             ; znak 0xD, briše se interni registar
   BL LCDWR
                             ; šalje se na LCD
   LDR RO, ZNAK
                             ; dohvati znak iz memorije
                             ; mijenjaj znak '0'<--->'1'
   EOR R0, R0, #1
   STR RO, ZNAK
                             ; spremi znak natrag u memoriju
   BL LCDWR
                             ; šalje se znak '0' ili '1' na LCD
   MOV R0, #0A
                             ; znak 0xA, ispis znaka na zaslonu
   BL LCDWR
                             ; šalje se na LCD
   LDMFD R13!, {R0, R2, R14}
   MOV PC, LR
   ; potprogram za ispis znaka iz R0 na LCD (spojen na vrata B sklopa GPIO na baznoj adresi R2)
```

© Kovač, Basch, FER, Zagreb 28

LCDWR ... (potprogram kao u primjeru za LCD na slajdu 17)

# Razni primjeri programa za GPIO+RTC

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

Računalni sustav sastoji se od procesora ARM, GPIO (FFFF0100) i uređaja za ispis računa koji je spojen na port A (8 podatkovnih priključaka) i na port B (izlazni signal SEND (bit 0) i ulazni signal ACK (bit 1)).

Uređaj radi tako da u trenutku aktiviranja impulsa na signalu SEND počne ispis 8-bitnog podatka koji je prisutan na podatkovnim priključcima (port A). Dovršetak ispisa svakog 8-bitnog podatka uređaj za ispis dojavljuje procesoru generiranjem impulsa na signalu ACK.

Potrebno je napisati potprogram SEND koji inicijalizira sklop GPIO, te dani niz podataka ispisuje na papirnu traku. Adresa niza prenosi se preko registra RO. Duljina niza nije unaprijed poznata, ali se zna da je niz završen podatkom AA. Adresa GPIO-a zapisana je na fiksnoj memorijskoj lokaciji (na adresi 100)

Glavni program treba korištenjem potprograma SEND poslati na ispis podatke od adrese 200.

```
ORG 0
   ; glavni program
   MOV R13,#1<16
                        ; stog
   MOV R0, #2<8
                         ; parametar za SEND (adresa niza)
   BL SEND
   SWI 123456
; bazna adresa GPIO-a
   ORG 100
   DW 0FFFF0100
; podaci za ispis
   ORG 200
   DB 0F0, 14, 12, 05, 0C4, 0AA
```

```
; potprogram SEND
SEND STMFD R13!, {R0, R1, R2}
   MOV R1, #1<8
   LDR R2, [R1]
                         ; stavi adresu GPIO-a u R2
   ; inicijalizacija GPIO-a
   ; port A: izlazni - 8-bitni podatak
   MOV R1, #%B 11111111
   STRB R1, [R2, #8]
   ; port B: bit 0 izlazni, bit 1 ulazni
   MOV R1, #%B 00000010
   STRB R1, [R2, #0C]
```

```
; petlja za ispis podatka na traku
PISI LDRB R1, [R0], #1; dohvat podatka iz niza
   CMP R1, #0AA ; provjeri kraj
   BEQ KRAJ
   STRB R1, [R2]; šalji podatak na port A
; slanje impulsa SEND (port B, bit 0)
   MOV R1, #1
   STRB R1, [R2, #4]
   MOV R1, #0
   STRB R1, [R2, #4]
; čekanje impulsa ACK (port B, bit 1)
ACK LDRB R1, [R2, #4]
   CMP R1, #0
   BEQ ACK
   B PISI
                         ; ponovi za sljedeći znak
KRAJ LDMFD R13!, {R0, R1, R2}
   MOV PC, LR
```

Računalni sustav sastoji se od procesora ARM, sklopa GPIO (FFFF0000) i kontrolne jedinice CTRL koja služi za mjerenje udjela triju sirovina u proizvodnom procesu.

Jedinica CTRL spojena je na GPIO na port A i to sa 4 priključka. Prva tri priključka su ulazni i spojeni su na bitove 0, 1 i 2 (XPA[0]-XPA[2]). CTRL na ovim priključcima daje logičku 1 za svaku od 3 sirovine kada je njezin udio u proizvodnom procesu zadovoljavajući, a inače daje logičku 0. Četvrti priključak je izlazni i spojen je na bit 3 (XPA[3]). Pomoću ovog priključka procesor ARM zaustavlja i pokreće proizvodni proces.

Ako udio bilo koje od sirovina nije zadovoljavajući, potrebno je ugasiti proces slanjem logičke 0 na XPA[3]. Kada udio svih sirovina postane zadovoljavajući, treba uključiti proces slanjem logičke 1 na XPA[3]. Upravljanje procesom ponavljati beskonačno.

```
LDR R1, GPIO
   ; GPIO Port A inicijalizacija
   MOV RO, #%B 1000
   STRB R0, [R1, #8]
PETLJA
   ; dohvat niža 3 bita podatka s porta A
   LDR R0, [R1]
   AND R3, R0, #%B 0111
   ; ako je udio svih sirovina OK, onda će
   ; u R2 biti broj %B 111
```

```
; stavi 1 na bit 4 od RO,
; tj. uključi proces
MOVEQ R0, #%B 1000
STREQB RO, [R1]
BEQ PETLJA
; stavi 0 na bit 4 od R0,
; tj. isključi proces
MOV RO, #%B 0000
STRB R0, [R1]
B PETLJA
; bazna adresa GPIO-a
```

Komentar: uočite da za komunikaciju sa GPIO-om možemo koristiti naredbe load/store i za riječi i za bajtove

**GPIO DW 0FFFF0000** 


CMP R3, #%B 111

ORG 0

© Kovač, Basch, FER.

U računalnom sustavu nalaze se ARM, sklop RTC (na adresi FFFF0000) i sklop GPIO (na adresi FFFF1000). RTC je spojen na FIQ.

Potrebno je na sklopu GPIO, na priključku 0 porta A (XPA[0]) generirati pravokutni signal frekvencije 100 Hz. Na ulaz sklopa RTC doveden je signal frekvencije 10 kHz.



```
ORG 0
B GLAVNI
ORG 1C
                     ; Prekidni potprogram za FIQ
; ne spremamo kontekst jer koristimo registre od načina rada FIQ
MOV R8, #1<8
LDR R9, [R8], #4 ; R9 = RTC bazna adresa
                     ; R10 = GPIO bazna adresa
LDR R10, [R8]
LDRB R8, [R10]
                     ; promijeni stanje
EOR R8, R8, #1
                     ; pravokutnog signala na
STRB R8, [R10]
                     ; GPIO-u
STR R8, [R9, #8]
                     ; prihvat prekida RTC-a
MOV R8, #0
                     ; reinicijalizacija RTC-a
STR R8, [R9, #0C]
SUBS PC, LR, #4
```

```
GLAVNI
   MOV R13, #81<8; inicijalizacija SP-a
   MOV R0, #1<8
   LDR R1, [R0], #4
                             ; R1 = RTC bazna adresa
                             ; R2 = GPIO bazna adresa
   LDR R2, [R0]
; inicijalizacija GPIO port A - XPA[0] je izlazni
   MOV RO, #%B 0000001
   STRB R0, [R2, #8]
; inicijalizacija RTC-a
   MOV R0, #%D 50
                             ; konstanta brojenja
   STR R0, [R1, #4]
                             ; RTCMR = 50 = 10 \text{ kHz} / 200 \text{Hz} = 10000 / 200
   ; enable interrupt u RTC-u
   MOV R0, #1
   STR R0, [R1, #10]
   MOV RO, #0
                             ; briši brojilo u RTC-u
   STR R0, [R1, #0C]
                             ; RTCLR = 0
```

```
; omogućavanje prekida FIQ
MRS R0, CPSR
BIC R0, R0, #40
MSR CPSR_c, R0
```

PETLJA B PETLJA

; bazne adrese RTC-a i GPIO-a

ORG 100

DW 0FFFF0000 ; RTC DW 0FFFF1000 ; GPIO

© Kovač, Basch, FER, Zagreb

```
ORG 0
B GLAVNI
ORG 1C
                       ; Prekidni potprogram za FIQ
; ne spremamo kontekst jer koristimo registre od načina rada FIQ
MOV R8, #1<8
LDR R9, [R8], #4
                      ; R9 = RTC bazna adresa
LDR R10, [R8]
                       ; R10 = GPIO bazna adresa
LDRB R8, [R10]
                      ; promijeni stanje
                       ; pravokutnog signala na
EOR R8, R8, #1
STRB R8, [R10]
                       ; GPIO-u
STR R8, [R9, #8]
                      ; prihvat prekida RTC-a
MOV R8, #0
                      ; reinicijalizacija RTC-a
STR R8, [R9, #0C]
SUBS PC, LR, #4
```

U računalnom sustavu nalaze se ARM, GPIO (FFFF1000) i RTC (FFFF0000).

GPIO preko vrata A prima 8-bitni NBC podatak koji predstavlja temperaturu nekog procesa (u Celsijevim stupnjevima). Pinovi 0, 1 i 2 od vrata B služe za signalizaciju - pomoću njih se pale i gase lampice: crvena (XPB[0]), žuta (XPB[1]) i zelena (XPB[2]). Lampice se pale slanjem logičke 1, a gase slanjem logičke 0 na odgovarajući priključak.

Ako je temperatura veća od 128°C, treba upaliti crvenu lampicu, a ugasiti žutu i zelenu. Isto treba učiniti sa žutom lampicom, ako je temperatura u rasponu od 55°C do 128°C, odnosno sa zelenom ako je temperatura manja od 55°C.

Svake sekunde potrebno je mjeriti temperaturu i obaviti navedenu signalizaciju. Na RTC je spojen signal frekvencije 100 Hz.

```
ORG 0
   B GLAVNI
   ORG 18
                        ; adresa prekidnog potprograma
   B PREKIDNI
GLAVNI
   MOV R13, # 1<16 ; inicijalizacija SP-a
   ; GPIO je inicijalno dobro postavljen
   ; inicijalizacija RTC-a
   LDR R2, RTC
                        ; R2 = bazna adresa RTC-a
   MOV R3, #0
   STR R3, [R2, #0C]
                        ; RTCLR - brojilo
   MOV R3, #%D 100
   STR R3, [R2, #4]
                        ; RTCMR - konstanta
   MOV R3, #1
   STR R3, [R2, #10]
                        ; RTCCR - prekidanje
   ; omoguciti prekid IRQ
   MRS RO, CPSR
   BIC RO, RO, #80
   MSR CPSR c, R0
PETLJA B PETLJA
GPIO DW 0FFFF1000
                         ; bazna adresa GPIO-a
      DW 0FFFF0000
                         ; bazna adresa RTC-a
RTC
```

```
PREKIDNI
  STMFD R13!, {R2, R4, R7}
  LDR R2, RTC
                             ; R2 = RTC bazna adresa
  STR R7, [R2, #8]
                             ; brisanje int-zastavice u RTC-u
  MOV R7, #0
  STR R7, [R2, #0C]
                             ; RTCLR - brisanje brojila
  ; dohvati temperaturu sa porta A
  LDR R2, GPIO
                             ; R2 = bazna adresa GPIO-a
  LDR R4, [R2]
  ; ispitaj u kojem je opsegu temperatura
  CMP R4, #%D 128
  MOVHI R7, #%B 001 ; CRVENA = bit 0
  BHI SIG
                                                      zelena
                                                                  žuta
                                                                            crvena
  CMP R4, #%D 55
                          ; ZELENA = bit 2
  MOVLO R7, #%B 100
                                                             55
                                                                       128
  BLO SIG
                             ; ŽUTA = bit 1
  MOV R7, #%B 010
SIG STR R7, [R2, #4]
                             ; signalizacija lampicama
  LDMFD R13!, {R2, R4, R7}
  SUBS PC, LR, #4
```