
Auditorne vježbe, ak. god. 2013./2014.

1. Istosmjerni nezavisno uzbuđeni motor podataka: $U_n = 220 \text{ V}$, $I_n = 100 \text{ A}$, $n_n = 1000 \text{ min}^{-1}$ ima otpor armature koji iznosi $R_a = 0, 1 \Omega$. Motor se napaja iz istosmjernog izvora promijenjivog napona s unutrašnjim otporom od $R_u = 0,06 \Omega$. Koliki treba biti unutrašnji napon promijenjivog izvora E_u da bi motor generatorski kočio pri 80% nazivnog tereta i $n = 700 \text{ min}^{-1}$.

Rješenje:

$$I_n = 100 \text{ A}$$
 $U_n = 220 \text{ V}$
 $n_n = 1000 \text{ min}^{-1}$
 $R_a = 0, 1 \Omega$
 $R_u = 0, 06 \Omega$
 $n = 700 \text{ min}^{-1}$
 $E_u = ?$



• Moment kojega motor razvija jednak je

$$M_m = k_m \phi I_a$$
gdje je:

 M_m - moment motora

 k_m - konstrukcijski parametar motora

 ϕ - ulančeni magnetski tok

 I_a - struja armature

• Budući da je motor nezavisno uzbuđen te da je uzbuda konstantna, moment motora proporcionalan je struji armature. Iz toga proizlazi da za slučaj generatorskog kočenja momentom od 80 % struja motora iznosi:

$$I_{ak} = 0,8I_{an}$$

• Inducirani napon E pri nazivnom teretu i nazivnoj brzini od $n_n = 1000 \text{ min}^{-1}$ može se izračunati iz izraza: $U = I_a R_a + E \Longrightarrow E = U_n - I_n * R_a = 220 - 100 \cdot 0, 1 = \boxed{210 \text{ V}}$

 \bullet Inducirani napon E istosmjernog stroja jednak je

$$E = k_e \phi n$$
gdje je:

E - inducirani napon (protuelektromotorna sila)

 k_e - konstrukcijski parametar

 ϕ - ulančeni magnetski tok


n - brzina vrtnje

• Iz prethodnoga slijedi da je inducirani napon na brzini $n_n = 700 \text{ min}^{-1}$ jedak

$$\frac{E_u}{E_{un}} = \frac{k_e \phi n}{k_e \phi n_n} = 210 \frac{700}{1000} = \boxed{147 \text{ V}}$$

• Kako bi motor generatorski kočio inducirani napon mora biti veći od napona izvora, $E > E_u$, što znači da struja I_a mora biti negativna (struja ide u izvor).

$$E_u = E + I_a k (R_a + R_u) = 147 + (-80)(0, 1 + 0, 06) = \boxed{134, 2 \text{ V}}$$




- 2. Istosmjerni nezavisno uzbuđeni motor podataka: $U_n = 220 \text{ V}$, $P_n = 13,5 \text{ kW}$, $I_n = 74 \text{ A}$, $n_n = 1150 \text{ min}^{-1}$ ima otpor armature koji iznosi $R_a = 0, 2 \Omega$. Odredite vanjske karakteristike motora $n = f(I_a)$ i n = f(M) za slučajeve:
 - (a) U_n , ϕ_n , $R_p = 0 \Omega$; 1 Ω ; 3 Ω ; 6 Ω
 - (b) $U_n/2, \, \phi_n, \, R_p = 0 \, \Omega; 1 \, \Omega$
 - (c) $U_n, 0, 8 \cdot \phi_n, R_p = 0 \Omega; 1 \Omega$

Rješenje:

$$P_n = 13,5 \text{ kW}$$

 $I_n = 74 \text{ A}$
 $U_n = 220 \text{ V}$
 $n_n = 1150 \text{ min}^{-1}$
 $R_a = 0, 2 \Omega$



Prvo se rješavaju općeniti podaci za motor:

Inducirana protuelektromotorna sila se može zapisati kao

$$E = k_e \phi n = c_e n \Longrightarrow c_e = \frac{E}{n},$$

pri radu u nazivnoj točki

$$c_e = \frac{E}{n} = \frac{U_n - I_n R_a}{n_n} = \frac{220 - 74 \cdot 0.2}{1150} = \boxed{0.1784}$$

Nazivni moment motora jednak je

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n}{\frac{\pi}{30}n_n} = \frac{30 \cdot 13500}{1150\pi} = \boxed{112 \text{ Nm}}.$$

Brzina praznog hoda pri nazivnom naponu iznosi

$$n_0 = \frac{U_n}{c_e} = \frac{220}{0,1784} = 1233, 2 \text{ min}^{-1}$$

- (a) U_n , ϕ_n , $R_p = 0 \Omega$; 1 Ω ; 3 Ω ; 6 Ω
 - Kada je motor opterećen brzina se može izraziti kao $n = \frac{U I_a(Ra + Rp)}{c_e}$

•
$$R_p = 0 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 0)}{0.1784} = 1150 \ \text{min}^{-1}$$

•
$$R_p = 1 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 1)}{0,1784} = 735 \ \mathrm{min}^{-1}$$

•
$$R_p = 3 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 3)}{0,1784} = -94 \ \text{min}^{-1}$$

•
$$R_p = 6 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 6)}{0,1784} = -1338 \ \text{min}^{-1}$$

- $\bullet\,$ U kojim se slučajevima radi o protustrujnom kočenju? (ODG: $R_p=3~\Omega$ i $R_p=6~\Omega)$
- (b) $U_n/2, \, \phi_n, \, R_p = 0 \, \Omega; 1 \, \Omega$
 - Smanjenjem napona napajanja mijenja se i brzina praznog hoda $n_0 = \frac{U}{c_e} = \frac{100}{0,1784} = 617~\text{min}^{-1}$ i dalje vrijedi $n = \frac{U I_a(Ra + Rp)}{c_e}$

•
$$R_p = 0 \ \Omega \ n = \frac{110 - 74(0, 2 + 0)}{0,1784} = 534 \ \mathrm{min}^{-1}$$

•
$$R_p = 1 \ \Omega \ n = \frac{110 - 74(0, 2 + 1)}{0, 1784} = 119 \ \text{min}^{-1}$$

(c)
$$U_n$$
, $0, 8 \cdot \phi_n$, $R_p = 0 \Omega$; 1Ω

 $\bullet\,$ Ukoliko se promijeni ulančeni magnetski tok potrebno je korigirati konstantu c_e budući da vrijedi Okonko se promjem trancem magnetski tok potřebno je kongrati kr $c_e=k_e\phi\Rightarrow\frac{c_{e2}}{c_e}=\frac{\phi}{\phi_n}=0, 8\Rightarrow c_{e2}=0, 8c_e=0, 8\cdot 0, 1784=0, 1427.$ Mijenja se i brzina praznog hoda n_0 koja sada iznosi $n_0=\frac{U}{c_{e2}}=\frac{220}{0,1427}=1542~\mathrm{min}^{-1}$ također i dalje vrijedi $n=\frac{U-I_a(Ra+Rp)}{c_{e2}}$


$$n_0 = \frac{U}{c_{e2}} = \frac{220}{0,1427} = 1542 \text{ min}^{-1}$$
također i dalje vrijedi

$$n = \frac{U - I_a(Ra + Rp)}{c_{e2}}$$

•
$$R_p = 0 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 0)}{0, 1427} = 1438 \ \text{min}^{-1}$$

•
$$R_p = 1 \ \Omega \ n = \frac{220 - 74(0, 2 + 1)}{0,1427} = 919 \ \text{min}^{-1}$$

Sada se mogu nacrtati vanjske karakteristike motora za sve slučajeve.



3. Istosmjerni nezavisno uzbuđeni motor nazivnih podataka $U_n=440$ V, $P_n=22$ kW, $n_n=1250$ min⁻¹, $\eta=0,91,$ $R_a=0,3~\Omega$ koristi se u dizaličnom elektromotornom pogonu. Kolikom će se brzinom vrtjeti motor ako se pri dizanju optereti s 200 Nm? Pretpostavite konstantan magnetski tok. Kolika će biti struja armature i što bi se dogodilo u trajnom radu s takvim opterećenjem?

Rješenje:

$$P_n = 22 \text{ kW}$$

 $U_n = 440 \text{ V}$
 $n_n = 1250 \text{ min}^{-1}$
 $\eta = 0.91$
 $M_t = 200 \text{ Nm}$
 $R_a = 0.3 \Omega$
 $n = ?; I_a = ?$

• Budući da nazivna struja armature nije zadana moramo ju izračunati iz podatka o izlaznoj snazi, korisnosti i nazivnog napona.

$$P_{el} = U_n \cdot I_n$$

 $P = \eta \cdot P_{el} \Rightarrow P = \eta U_n I_n \Rightarrow I_n = \frac{P_n}{\eta U_n} = \boxed{54,95 \text{ A}}$

• Nazivni moment računa se iz nazivne snage i brzine prema
$$M_n = \frac{P_n}{\frac{n\pi}{30}} = \frac{30 \cdot 22000}{1250\pi} = \boxed{168,1 \text{ Nm}}$$

 \bullet Sada je potrebno izračunati konstante c_e i c_m . Iz jednadžbe strujnog kruga nadomjesne sheme motora (U= $I_a * R_a + c_e \cdot n$) može se dobiti:

$$c_e=\frac{U-I_n\cdot R_a}{n_n}=\frac{440-54,95\cdot 0,3}{1250}=0,3388.$$
 Konstanta za moment dobije se iz nazivne struje i nazivnog momenta

$$c_m = \frac{M_n}{I_n} = \frac{168, 1}{54, 95} = 3,059$$

• Za teret od 200 Nm struja armature računa se iz izraza

$$I_a = \frac{M_t}{c_m} = \frac{200}{3,059} = \boxed{65,4 \text{ A}}$$

• Kada je poznata struja armature moguće je izračunati i brzinu motora

$$n = \frac{U - I_a R_a}{c_e} = \frac{440 - 65, 4 \cdot 0, 3}{0,3388} = \boxed{1240, 8 \text{ min}^{-1}}$$

• Budući da je struja pri opterećenju od 200 Nm 19 % veća od nazivne struje motora, u kratkotrajnom radu ne bi prouzročila nikakve teže posljedice, ali pri trajnom radu bi došlo do pregrijavanja stroja. U ovom slučaju stroj mora biti štićen odgovarajućom zaštitom, npr bimetalnom.