1. Kontrolna zadaća iz Energetske elektrotehnike, 29.11.2003.	Ime i prezime:

Grupa:

Matični broj:

Bodovi:

1./2. Napisati analitički kako glasi prvi stavak termodinamike za zatvoreni sustav i objasniti na što ukazuje.

dO = dW + dE ili bilo koja druga diferencijalna ili integralna varijacija.

Prvi ZT ukazuje na očuvanje energije. ili Ukupna energija sistema i okolice je konstantna. ili Za neki sistem suma obavljenoga rada i promjene unutrašnje energije jednaka je izmjenjenoj toplini.

2./1. Hladnjak s idealnim lijevokretnim kružnim procesom ostavljen je hladiti otvorenih vrata u savršeno toplinski izoliranoj sobi. Što će se dogoditi s temperaturom sobe i zašto:

Temperatura u sobi će: | rasti

Zato što: vrijedi prvi stavak termodinamike vrijedi drugi stavak termodinamike hladnjak radi kao idealni kružni proces

3./5. Toplinski izoliran spremnik promjera 0.6 m i visine 0.8 m sadrži 0.2 kg zraka pod tlakom 100 kPa. Koliko rada treba za komprimiranje zraka na tlak od 5 MPa? Koristiti plinsku konstantu za zrak 287 J/kg·K i adijabatski koeficijent 1,4.

W = -116.4 kJ


4./3. Koliku maksimalnu snagu je moguće ostvariti idealnim toplinskim strojem koristeći toplinsku energiju iz geotermalnog izvora na temperaturi 95 °C? Maseni protok iznosi 0,2 kg/s, a temperatura okolice 20 °C.

 $P_{max} = 63 \text{ kW} \text{ (uz c}_{vode} = 4.2 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K)}$

5./4. Idealni Rankineov kružni proces bi imao na turbini snagu 1000 MW uz snagu pumpanja 15 MW i termički stupanj djelovanja 32,8%. Koliko iznosi unutrašnji stupanj djelovanja realne turbine ako bi termički stupanj djelovanja tada iznosio 29,5%?

 $\eta_{11} = 0.90$

6. Metalna žičana petlja oblika i dimenzija prema slici, giba se konstantnom brzinom v= 3m/s u ravnini okomitoj na homogeno magnetsko polje indukcije B=0,5 T. Koliki je inducirani napon između točaka A-B, A-C, A-D i C-D?




 $E_{AB} = +0.106 V$ $E_{AC} = 0 V$ $E_{AD} = -0.106 V$ $E_{CD} = -0.106 V$

Ν

S

a)



- 7. Na slici a) je označen polaritet magneta statora i smjer vrtnje rotora. Na slikama aa) i ac) treba označiti smjer struje kroz vodiče rotora i smjer sile na te vodiče te smjer sile na magnetske polove statora ako stroj radi kao aa) motor i ac) kao generator:
- 8. Na torusnoj jezgri od mekog magnetskog materijala nalazi se bakreni namot s 1000 zavoja jednoliko raspoređenih. U magnetskom krugu jezgre nalazi se zračni raspor veličine 1,5 mm. Ako se namot priključi na napon 220 V, 50 Hz, indukcija u zračnom rasporu iznosi 1,5 T. Kolika bi bila indukcija u zračnom rasporu ako bi ga povećali na 2 mm ne mijenjajući niti jedan drugi podatak? Pad magnetskog napona kroz željezo te proširenje silnica u zračnom rasporu se može zanemariti. Obrazložite odgovor!

$$\Theta = \mathsf{NI} = \mathsf{HI} = \frac{\mathsf{B}_\delta}{\mu_0} \delta \quad \Longrightarrow \quad \delta_2 = 2\delta_1 \quad \Longrightarrow \quad \Theta_2 = 2\Theta_1 \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{NI}_2 = \frac{\mathsf{B}_\delta}{\mu_0} \delta_2 \quad \Longrightarrow \quad \mathsf{I}_2 = 2\mathsf{I}_1 \Longrightarrow \quad \mathsf{B}_{\delta 2} = \mathsf{B}_{\delta 1}$$

9. Gubici vrtložnih struja u feromagnetskoj jezgri energetskog transformatora izmjereni pri nazivnom naponu 20000 V, 50 Hz iznose 1000 W. Koliko bi iznosili ti gubici ako bi napon smanjili na 16000 V, a frekvenciju povećali na 60 Hz?

$$P_{W2} = 640 W$$

- **10.** Što određuje veličinu magnetskog toka, u jezgri sa zračnim rasporom, ako u svitku teče:
 - a) istosmjerna struja,

b) izmjenična struja?

 $E = 4.44 \cdot \Phi \cdot f \cdot N$

Postupak pisati samo na obrascu testa. Po potrebi pisati na poleđini.