

Ograničenja pretvorbama i pretvorbe oblika energije u eksergiju (mehanički rad)

Drugi glavni stavak termodinamike, entropija, gubici mehaničkog rada, eksergija oblika energije, određivanje eksergije

Energijske tehnologije FER 2008.




Gdje

- 1. Organizacija i sadržaj predmeta
- smo: 2. Uvodna razmatranja
 - 3. O energiji
 - 4. Energetske pretvorbe i procesi u termoelektranama
 - 5. Energetske pretvorbe i procesi u hidroelektranama
 - 6. Energetske pretvorbe i procesi u nuklearnim el.
 - 7. Energija Sunca
 - 8. Energija vjetra
 - 9. Geotermalna energija
 - 10. Biomasa
 - 11. Gorivne ćelije i ostale neposredne pretvorbe
 - 12. Potrošnja električne en.
 - 13. Prijenos i distribucija el. en.
 - 14. Skladištenje energije
 - 15. Energija, okoliš i održivi razvoj

Sadržaj

- O mogućnostima pretvorbi oblika energije u mehanički rad (eksergiju)
- Drugi glavni stavak termodinamike
- Entropija i drugi glavni stavak termodinamike
- Entropija i nepovratljivost
- Promjena entropije sustava (idealnog plina, kapljevine i krutine)
- T,s dijagrami procesa s idealnim plinom
- Usporedba termičkih stupnjeva djelovanja
- Određivanje eksergije i anergije
- Eksergija toplinske energije (unutrašnje energije)
- Eksergija unutrašnje kaloričke energije (zatvorenog sustava)
- Eksergija entalpije (otvorenog sustava)
- Određivanje eksergije pomoću h,s dijagrama
- Eksergija plina
- Eksergija vodene pare

Perpetuum mobile druge vrste



Mehanički rad zajedničkog rada kružnih procesa: ljevokretnog i desnokretnog

$$W_{LJKP} = q_{dov} + q_{odv} < 0$$

$$W_{DKP} = q_{dov} > 0$$


$$\mathbf{w}_{\text{raspoloživ}} = \mathbf{w}_{\text{DKP}} + \mathbf{w}_{\text{LJKP}} = \mathbf{q}_{\text{odv}} > 0.$$

$$q_{odv} > |q'_{odv}|$$


$$W_{LJKP} = q_{dov} + q_{odv}$$
 $W_{DKP} = q_{dov} + q'_{odv}$


$$\mathbf{w_{raspoloživ}} = \mathbf{w_{DKP}} + \mathbf{w_{LJKP}} = \mathbf{q_{odv}} + \mathbf{q'_{odv}} = \mathbf{q_{odv}} - |\mathbf{q'_{odv}}| > 0$$

O mogućnostima pretvorbi oblika energije u mehanički rad (eksergiju) – što će se dogoditi?



O mogućnostima pretvorbi oblika energije u mehanički rad (eksergiju) – što će se dogoditi?





Što je zajedničko opisanim procesima (događanjima)?

Početno nejednolika raspodjela gustoće akumulirane energije, zatim spontani (samonikli, samopoticajni, samopokretački, samoodržavajući) proces promjene nejednolike raspodjele gustoće energije u jednoliku.

Očito, radi se o nejednolikoj raspodjeli **gustoće** oblika energije a ne o **ukupnim količinama** energije:

$$\mathbf{m}_{\text{lijeva}} \bullet \mathbf{g} \bullet \frac{H_1}{2} = 1 \mathbf{k} \mathbf{g} \bullet \mathbf{g} \bullet \frac{H_1}{2} < \mathbf{m}_{\text{desna}} \bullet \mathbf{g} \bullet \frac{H_2}{2} = 100 \mathbf{k} \mathbf{g} \bullet \mathbf{g} \bullet \frac{H_2}{2}$$

$$g \cdot \frac{H_1}{2} > g \cdot \frac{H_2}{2}$$

Nepovratljivi procesi izjednačavanja

Procesi su izjednačavanja gustoća energije, čini se, jednosmjerni: nepovratljivi su. Što to znači?

... trajna i zabilježiva promjena u sustavu ili okolici, odnosno i u sustavu i okolici

Procesi su uspostavljanja jednolike raspodjele gustoće energije, a to su zapravo jedini procesi što se odvijaju u našem makroskopskom svijetu, nepovratljivi procesi: procesi koji uzrokuju smanjivanje raspoloživih količina eksergije

Zašto se odvijaju nepovratljivi procesi?

Zašto se u našem svijetu neprestano odvijaju (energetski) procesi uspostavljanja jednolike raspodjele gustoće energije?

Zbog toga jer je stanje jednolike raspodjele gustoće energije stanje veće vjerojatnosti od stanja nejednolike raspodjele gustoće energije.

Kako to pokazati?

Formulacija se "spontana promjena nejednolike u jednoliku raspodjelu gustoće energije" naziva drugim glavnim stavkom termodinamike.

Drugi glavni stavak termodinamike

- "kako to da postoji problem opskrbe energijom ako je energija nestvoriva i neuništiva (oduvijek je bila "tu" i uvijek će biti)?
- je li je moguće provoditi kružni proces sa samo jednim toplinskim spremnikom, je li je moguće svu (toplinsku) energiju dovedenu u (kružni) proces, ili neki sličan proces odnosno procese, trajno pretvarati u mehanički rad?
- je li je moguće unutrašnju kaloričku energiju akumulirana u okolici (u podsustavima okolice: zraku vodi i tlu) pretvoriti u mehanički rad?

> ...

Drugi glavni stavak termodinamike – izvorne formulacije

- > sažima iskustva i logička razmišljanja
- nije zakon jer ne može direktnim argumentima ništa potvrditi ili dokazati
- > u osnovi odgovara na pitanje kako to da postoji problem opskrbe energijom kad se energija ne može ni stvoriti ni uništiti
- ne tvrdi da je nešto nemoguće već samo jako, jako, jako malo vjerojatno

"Toplina ne može sama od sebe prijeći od hladnijeg tijela na toplije, i to ni neposredno ni posredno."

"Nije moguće izgraditi periodički stroj koji ne bi proizvodio ništa drugo do dizanja nekog tereta (mehanički rad) uz odgovarajuće ohlađivanje jednog toplinskog spremnika".

("", perpetuum mobile druge vrste")

Drugi glavni stavak termodinamike

S obzirom na vladanje eksergije i anergije u povratljivim i nepovratljivim procesima vrijedi sljedeće:

- u svim se nepovratljivim (nepovratnim)
 procesima pretvara eksergija u anergiju (to bi
 ujedno mogla biti definicija nepovratljivih procesa:
 procesi u kojima se eksergija pretvara u anergiju)
- samo u povratljivim (povratnim) procesima ostaje eksergija konstantna (moguća definicija povratljivih procesa: procesi u kojima se eksergija ne pretvara u anergiju)
- nemoguće je anergiju pretvoriti u eksergiju; proces u kojem bi se anergija pretvarala u eksergiju je nemoguć

Entropija, veličina stanja - nedvosmisleno određivanje vrste procesa

$$ds = \frac{dq}{T} + \frac{d}{T} \text{ (anergija nastala u nepovratljivim procesima)} =$$

$$= \frac{dq}{T} + \frac{d}{ds}_{proizvedena} \text{ [J/kgK]} \qquad dS = \frac{dQ}{T} + \frac{dS}{proizvedena} \text{ [J/K]}$$

$$ds_{AS} = \frac{dq}{T} + \frac{\left| dw_{trenja} \right|}{T} > 0$$

$$ds_{pov} = \frac{dq_{povratljivo}}{T} \equiv \left(\frac{dq}{T}\right)_{povratljivo}$$

$$ds_{AS} = 0$$

$$ds = \frac{dq}{T}$$

Promjena entropije, povratljivost i nepovratljivost

- ➢ ostaje li entropija AS konstantna (ds_{AS} = 0), za vrijeme energetskih procesa, u adijabatskom se sustavu odvijaju povratljivi procesi: sva eksergija ostaje sačuvana, ništa se eksergije ne pretvara u anergiju
- raste li entropija AS (ds_{AS} > 0), radi se o nepovratljivim procesima. Što je veći porast entropije, to je promatrani proces lošiji, dalje od povratljivog: više se eksergije pretvara u anergiju
- smanjuje li se entropija AS (ds_{AS} < 0), radi se o nemogućim procesima: pokušajima pretvaranja anergije u eksergiju (perpetuum mobile druge vrste)

Princip rasta entropije


 još neke od formulacija drugog glavnog stavka termodinamike

$$ds_{AS} \ge 0$$


Svi su prirodni procesi nepovratljivi. Povratljivi su procesi samo idealizirani granični slučajevi nepovratljivih procesa.

Entropija adijabatskog sustava raste s vremenom dosežući svoju maksimalnu vrijednost.

Entropija i nepovratljivost - rad trenja



Entropija i nepovratljivost – prijelaz toplinske energije preko konačne razlike temperatura



 T_A , $T_B = konst.$


$$-dQ_A = dQ_B = dQ$$

$$dS_{\Lambda} = \frac{dQ_{A}}{T_{A}} = -\frac{dQ}{T_{A}} < 0, dS_{B} = \frac{dQ_{B}}{T_{B}} = \frac{dQ}{T_{B}} > 0$$


$$dS_{AS} = dS_A + dS_B = \frac{T_A - T_B}{T_A T_B} dQ$$

Što je s energetskog stajališta porast entropije?





AS



$$\delta S_{Spov} = (S_2 - S_1)_S = \delta S_{Snep} = \delta S_S$$

$$\delta S_{okpov} = \frac{Q_{pov}}{T_{ok}}$$
 $\delta S_{oknep} = \frac{Q_{nep}}{T_{ok}}$

Što je s energetskog stajališta porast entropije?

$$\begin{split} \delta S_{ASpov} &= \delta S_s + \delta S_{okpov} = (S_2 - S_1)_s + \delta S_{okpov} = 0 \\ \delta S_{ASnep} &= \delta S_s + \delta S_{oknep} = (S_2 - S_1)_s + \delta S_{oknep} = \delta S_{uk} > 0 \\ (S_2 - S_1)_s &= -\delta S_{okpov} \\ \delta S_{uk} &= \delta S_{oknep} - \delta S_{okpov} \\ U_1 - U_2 (E_1 - E_2) &= Q_{pov} + W_{pov} \\ U_1 - U_2 (E_1 - E_2) &= Q_{nep} + W_{nep} \\ Q_{pov} + W_{pov} &= Q_{nep} + W_{nep} \\ W_{pov} - W_{nep} &= T_{ok} (\delta S_{oknep} - \delta S_{okpov}) = T_{ok} [\delta S_{oknep} + (S_2 - S_1)_s] \end{split}$$

Što je s energetskog stajališta porast entropije?

$$W_{pov}$$
 - $W_{nep} = W_{gubitak} = T_{ok} \cdot \delta S_{uk} > 0$

$$\delta S_{\rm uk} = \delta S_{\rm oknep} + \delta S_{\rm s} = \frac{\mathcal{Q}_{\rm nep}}{T_{\rm ok}} + (S_2 - S_1)_{\rm s}$$

$$(S_2 - S_1)_{s}$$

$$ds = \frac{dq}{T}$$

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

Promjena entropije sustava

$$ds_s = ds = \frac{dq}{T} = \frac{du + pdv}{T} = \frac{dh - vdp}{T}$$
 $ds = \frac{dq}{T} = c\frac{dT}{T}$


$$du = c_v dT$$
; $dh = c_p dT$ i $pv = RT$ $c_v = c_p = c$

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v} = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dp}{p}$$


$$\int_{s_1}^{s_2} ds = c_v \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} + R \int_{v_1}^{v_2} \frac{dv}{v} = c_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} - R \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p}$$

$$(s_2 - s_1)_s \equiv s_2 - s_1 = \delta s_s \equiv \delta s = c_v \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1}$$


T,s – dijagram



Izotermni proces




Izentropski i adijabatski proces



Izohorni proces, određivanje specifične topline pomoću T,s - dijagrama

$$ds_{v} = c_{v} \frac{dT}{T} : s_{v} = c_{v} \ln T + s_{v0}$$



Izohorni proces, određivanje specifične topline pomoću T,s - dijagrama

tg
$$\alpha = \frac{T}{x} = \frac{dT}{ds}$$
 = koeficijent smjera pravca (tangente) u T,s – koordinatnom sustavu


$$Tds = xdT$$
 $Tds = dq$

$$dq = Tds = xdT$$
 $dq = c_v dT$


$$x = c_v$$

Izobarni proces

$$s_p = c_p lnT + s_{p0}$$




Politropski proces $(1 < n < \kappa \Rightarrow c_n < 0)$




29

Kružni proces



Usporedba termičkih stupnjeva djelovanja




$$\eta_{\textit{tCKP}}^{\textit{II}} = \eta_{\textit{tCKP}}^{\textit{III}} = \frac{T_{\textit{dov}} - T_{\textit{odv}}}{T_{\textit{dov}}} = 1 - \frac{\left| Q_{\textit{odv}}^{\textit{III}} \right|}{Q_{\textit{dov}}^{\textit{III}}} = 1 - \frac{b}{a + b + c + d + e + f}$$

$$\eta_t^I = 1 - \frac{\left| Q_{odv}^I \right|}{Q_{dov}^I} = 1 - \frac{b + e + f}{a + b + e + f}$$
 $\eta_{tCKP} > \eta_{te}$

$$\eta_{ ext{tCKP}} > \eta_{ ext{t}}$$

Primjena 2. glavnog stavka termodinamike

AS




$$\delta s_{AS} \equiv \delta s_{uk} = \delta s_{KP} + \delta s_{ok} = 0$$

$$\delta s_{ok} = \frac{q_{dov}}{T_{ok}} < 0$$

$$\delta s_{ok} = \frac{q'}{T_{ok}} - \frac{|q_{dov}|}{T_{ok}}$$

Primjena 2. glavnog stavka termodinamike




- > stanje okolice (mehanička i toplinska ravnoteža s okolicom)
- termodinamička ravnoteža

Određivanje eksergije i anergije

- 1. Kad možemo iz nekog sustava dobiti (dobivati) mehanički rad, odnosno, istovjetno pitanje, kad možemo iz neke energije dobiti eksergiju?
- 2. Koliko maksimalno rada možemo dobiti iz takvog sustava? (Kolika je eksergija energije?)
- 3. Kako se mora odvijati proces da iz takvog sustava dobijemo maksimalni rad (eksergiju)?

Eksergija toplinske energije (unutrašnje energije)



Eksergija toplinske energije (unutrašnje energije)

$$\delta s_{AS} = \delta s_{TS} + \delta s_{KP} + \delta s_{ok} \qquad \delta s_{TS} + \delta s_{ok} = 0 \qquad \text{-} \ \delta s_{TS} = \delta s_{ok}$$


$$\delta \mathbf{s}_{\mathrm{TS}} = -\int\limits_{PS(1)}^{KS(2)} \frac{dq_{dov}}{T_{dov}} < 0 \qquad \qquad \delta \mathbf{s}_{ok} = \frac{\left|q_{od}\right|}{T_{ok}} = \frac{a}{T_{ok}} > 0$$

$$\int_{PS(1)}^{KS(2)} \frac{dq_{dov}}{T_{dov}} = \frac{a}{T_{ok}} \text{ odnosno a} = T_{ok} \int_{PS(1)}^{KS(2)} \frac{dq_{dov}}{T_{dov}}$$

$$\mathrm{eks} = \mathrm{w_{max}} = \mathrm{q_{dov}} - \mathrm{a} = \mathrm{q_{dov}} - \mathrm{T_{ok}} \int\limits_{PS(1)}^{KS(2)} \frac{dq_{dov}}{T_{dov}} = \int\limits_{1}^{2} \left(1 - \frac{T_{ok}}{T_{dov}}\right) dq_{dov}$$

$$eks = w_{max} = \left(1 - \frac{T_{ok}}{T_{dov}}\right) q_{dov} = \eta_{tCKP} q_{dov}$$

Gubici eksergije pri prijelazu toplinske energije



$$deks_{A} = \left(1 - \frac{T_{ok}}{T_{A}}\right) dq \qquad deks_{B} = \left(1 - \frac{T_{ok}}{T_{B}}\right) dq$$

$$deks_{gub} = dw_{gub} = deks_A - deks_B = T_{ok} \frac{T_A - T_B}{T_A T_B} dq = T_{ok} ds_{uk}$$


$$ds_{AS} = ds_A + ds_B = \frac{T_A - T_B}{T_A T_B} dq$$
 $w_{gubitak} = T_{ok} \cdot ds_{uk}$

Eksergijski stupanj djelovanja


$$\zeta = \frac{Eksergija_{dob}[J]}{Eksergija_{dov}[J]} = \frac{eks_{dob}[J/kg]}{eks_{dov}[J/kg]}$$

$$\zeta = \frac{w}{eks}$$
 Carnotov kružni proces


Eksergija unutrašnje kaloričke energije (zatvorenog sustava)




Eksergija unutrašnje kaloričke energije (zatvorenog sustava)




Eksergija unutrašnje kaloričke energije (zatvorenog sustava)



Eksergija plinova izgaranja




Eksergija entalpije (otvorenog sustava)




$$\begin{aligned} dw_{max} &= deks = dw_t + dw_{CKP} = dw_t + T_{ok}ds - dq = \text{-} \left(dq \text{-} dw_t \text{-} T_{ok}ds\right) \\ dq &- dw_t = dh \end{aligned}$$

$$\begin{split} \int\limits_{PS}^{KS} \! dw_{mav} &= \int\limits_{PS}^{KS} \! deks = - \int\limits_{PS}^{KS} \! (dh - T_{ok} ds) = \int\limits_{KS}^{PS} \! (dh - T_{ok} ds) = \\ &= w_{\max} = eks = h - h_{ok} - T_{ok} \left(s - s_{ok} \right) \end{split}$$


Određivanje eksergije pomoću h,s - dijagrama




Eksergija plina




Eksergija vodene pare – proces isparivanja




Proces zagrijavanja isparivanja vode, pregrijanja pare




Toplinska energija za zagrijavanje, isparivanje i pregrijavanje



h,s – dijagram za vodu



Kosokutni h,s – dijagram za vodu




Entalpija zagrijavanja, isparivanja i pregrijavanja

$$\begin{split} dq &= dh \quad vdp = dh \; (dp = 0) \\ q_{ae} &= q_z + r + q_p = (h_b - h_a) \text{ - } (h_d - h_b) \text{ - } (h_e - h_d) \end{split}$$

2008.

Određivanje entalpija zagrijavanja, isparivanja i pregrijavanja iz h,s - dijagrama




Energijske tehnologije: Ograničenja pretvorbama oblika energije

51

Entalpija zagrijavanja, isparivanja i pregrijavanja

$$\begin{split} h_b - h_a &= h' - h_a = c(T_{isp} - T_a) \\ h_e - h_d &= h_e - h'' = c_p (T_e - T_{isp}) \\ T_d - T_b &= T " - T ' = 0 \qquad (T " = T ' = T_{isp}) \\ c_p &= \left(\frac{\partial h}{\partial p}\right)_p \approx \frac{r}{\delta T = 0} \rightarrow \infty \\ r &= h_d - h_b = h'' - h' = u'' - u' + p(v'' - v') \end{split}$$

Entalpija isparivanja u T,s – dijagramu



Entalpija zagrijavanja, isparivanja i pregrijavanja, mehanički rad promjene volumena i promjena UKE za vrijeme procesa


$$q_{ae} = q_z + r + q_p = \int_{s_a}^{s_b} T ds + \int_{s_b}^{s_d} T ds + \int_{s_d}^{s_e} T ds$$

$$r = \int_{s_b}^{s_d} T ds = T'(s_d - s_b) = T'(s'' - s')$$

$$w_{ae} = \int_{v_a}^{v'} p dv + \int_{v'}^{v''} p dv + \int_{v''}^{v_e} p dv - p(v' - v_a) + p(v'' - v') + p(v_e - v'') - p(v_e - v_a)$$

$$\mathbf{u}_{\mathsf{e}} - \mathbf{u}_{\mathsf{a}} = \mathbf{q}_{\mathsf{a}\mathsf{e}} - \mathbf{w}_{\mathsf{a}\mathsf{e}} = \mathbf{h}_{\mathsf{e}} - \mathbf{h}_{\mathsf{a}} - \mathbf{p}(\mathbf{v}_{\mathsf{e}} - \mathbf{v}_{\mathsf{a}})$$

Određivanje eksergije vodene pare iz h,s - dijagrama



Ukratko

Govorili smo o spoznajama 2. glavnog stavka termodinamike i odredili maksimalni mehanički rad koji se može dobiti iz različitih oblika energije. Pokazali smo kako se pomoću proračuna promjene entropije adijabatskog sustava određuju gubici mehaničkog rada (eksergije), uzrokovani odvijanjem realnih, nepovratljivih procesa, kao i kako se određuje, pomoću h,s – dijagrama, eksergija energije akumulirane u fluidu.