
1. Zadatak (10 bodova)

Potrebno je napisati vlastitu m-funkciju za traženje minimuma funkcije f(x) metodom zlatnog reza. Iznose faktora omjera zlatnog reza F1 i F2 potrebno je izvesti. Kriterij za zaustavljanje optimiranja neka bude relativna tolerancija po x, ToIX.

Funkciju f(x) potrebno je predati m-funkciji korištenjem handlea ili stringa. Prikažite i poziv m-funkcije iz komandne linije MATLABa za nalaženje minimuma funkcije $f(x) = x^2 + x + 3$.

2. Zadatak (10 bodova)


Potrebno je nacrtati shemu sklopa s operacijskim pojačalima sa stvarnim elementima za generiranje nelinearne karakteristike prema slici 1, te u mjerilu konstruirati valni oblik izlaznog napona ako se na ulaz sklopa dovede napon uul(t) 8 sin(2pit).



Slika 1: Statička karakteristika sklopa

3.Zadatak (13 bodova)

Zadan je rotacijski sustav s krutom tupčastom letvom prema slici 2, kod kojeg su cf1=cf2=200Nm/rad, J1=J2=50kgm^2, m=20kg, r1=r2=0,5m. Ulazna veličina sustava je kutna brzina wu, a gubitci zbog trenja i zračnosti kod prijenosa energije između diska i zupčaste letve su zanemarivi.



Slika 2: Rotacijski sustav s krutom zupčastom letvom

Potrebno je:

- a) odrediti prijenostnu funkciju s općim koeficijentima G(s) = V(s) / Wu(s) uz zanemarivanje prigušenja u osovini (D1 = D2 = 0),
- b) odrediti frekvenciju i period vlastitih oscilacija sustava za zadane parametre sustava (D1 = D2 = 0),
- c) Prikazati sustav veznim dijagramom (Bond grafom), uzevši u obzir i prigušenje u materijalu osovine D1 te prigušenje u ležajevima D2.

4. Zadatak (7 bodova)

Potrebno je napisati m-funkciju(e) za optimiranje parametra PI regulatora regulacijskog sustava opisanog u simulinku prema zadanoj vrijednosti nadvišenja. Uz zadano vrijeme nadvišenja, prijelazna funkcija regulacijskog sustava mora imati i minimalno vrijeme porasta.

Potrebno je prikazati i poziv funkcije za optimiranje.