## MI 2014/2015

- 1. Definiraj tvrdoću materijala i objasni Shoreovu metodu
- 2. Koliki je max broj elektrona u p podljusci N ljuske, objasni Paulijevo načelo
- 3. Osnovne karakteristike ionske veze, u kojem je tipu materijala
- 4. Plošno centrirana kubična slagalina, nacrtati i navesti 4 elementa koji ju imaju, koliko atoma pripada svakoj ćeliji
- 5. Što je polimorfija, navedi 2 primjera
- 6. Skicirati i opisati ovisnost električne otpornosti metala o temperaturi
- 7. Skicirati i opisati temperaturnu ovisnost koeficijenta toplinske provodnosti kod čistih metala
- 8. Mehanička svojstva E-Cu F45
- 9. Kako se zovu slitine bakra bez cinka, navedi 3 dodana elementa, svojstva, primjena
- 10. Kolika je električna provodnost aluminija
- 11. Navedi 3 primjese koje imaju najveći utjecaj na električnu provodnost aluminija, max dozvoljeni iznos primjesa
- 12. Skicirati i objasniti Alu-če vodič, gdje se koristi; kolika je vodljivost ako je l=1m, promjer žice 3mm, 3 sloja 6,12 i 18 vodiča po sloju
- 13. Što je aldrey, sastav, primjena
- 14. Od kojih materijala se rade vodljivi slojevi na nevodljivim podlogama, podjela, primjena
- 15. Od čega se sastoji kontaktni otpor, koje vrste legura se koriste za izradu električnih kontakata
- 16. Vrste četkica, sastav i karkteristike metalografitnih
- 17. Manganin sastav, svojstva, primjena, navedi jednu sličnu leguru
- 18. Legure za izradu žarnih otpornika
- 19. Što su termoelementi, od kojih su mterijala
- 20. Karakteristika sporih i brzih rastalnih osigurača, zašto je aluminij pogodan za niti sporih osigurača

## ZI 2014/2015

- 1. Definiraj magnetsku permeabilnost i navedi mjernu jedinicu
- 2. Definiraj vektor magnetizacije i objasni varijable, podjela materijala sa stanovišta magnetizacije, vez između vektora magnetizacije i vanjskog magnetskog polja
- 3. Svojstva feromagnetskih materijala, što je Curieva temperatura i koliko izosi za Fe
- 4. Skiciraj petlju histereze, objasni krkteristične točke, razlika statičke i dinamičke petlje histereze
- 5. Napiši izraz za proračun gubitaka usljed vrtložnih struja i definiraj varijable
- 6. Koliki je postotak Si u Fe-Si legurama, utjecaj Si na Fe, primjena
- 7. Permaloj B, permaloj efekt
- 8. Koje su feromagnetske konstrucijske legure i gdje se koriste
- 9. Što je sivi lijev, značajke i gdje se koristi
- 10. Zašto se praškaste jezgre koriste na višim frekvencijama, formula za efektivnu permeabilnost, od kojih materijala se izrađuju feritne praškaste jezgre
- 11. Najčešći materijali za tvrde magnetske jezgre, svojstva ugljičnih čelika i primjena
- 12. Razlika unutarnjeg i vanjskog izolacijskog otpora, izraz za izolacijski otpor
- 13. Što je polarizcija i koje su vrste
- 14. tgδ
- 15. Montsingerov zakon
- 16. Toplinske klase izolacije, primjeri materijala
- 17. Podjela organskih izolacijskih materijala, navedi 5 primjera
- 18. Podjela keramika i primjene
- 19. Kojim uređjima se mogu vidjeti nanostrukture, podjela nanostruktura po dimenzijama
- 20. Supravodiči 1. vrste
- 21. Hallov efekt, gdje se koristi

## Ispitni rok 9.2.2015.

- 1. Što je duktilnost, nacrtati krivulju krtih i duktilnih materijala
- 2. Nacrtati i objasniti krivulju ovisnosti električne otpornosti o temperaturi
- 3. Nacrtati i objasniti krivulju ovisnosti koeficijenta toplinske provodnosti o temperaturi
- 4. Karakteristike ionske veze, koji materijali ju imaju
- 5. Nabroji feromagnetske materijale i njihova svojstva, što je Curieva temperatura
- 6. Alu-če vodič, skicirati, objsniti i gdje se koriste. Kolika je vodljivost 1m s 3 sloja (6, 12 i 18 vodiča po sloju) ako je promjer jedne žice u vodiču 3 mm
- 7. Što je polimorfija, navedi primjer
- 8. Definirati faktor izbočenosti, na BH krivilji označiti točku max energetskog produkta
- 9. Fe-Si legure, primjena i utjecaj Si na Fe
- 10. Silumin
- 11. Konstantan
- 12. Svojstva E-Cu F45
- 13. Mjedi, primjena
- 14. Osnovna podjela četkica, sastav i karakteristike elektrografitnih
- 15. Materijal za tvrde magnetske jezgre
- 16. Izolacijski materijali klase i primjer
- 17. Permaloj B, permaloj efekt
- 18. Što je  $tg\delta$  i o čemu ovisi
- 19. Hallov efekt, primjena
- 20. Supravodiči 1.vrste