U nekom sustavu javljaju se prekidi P1...P5,

P1 - 1 ms

P2 - 13 ms -

P3 - 0 ms -

P4 - 4 ms i 6 ms


P5 - 3 ms i 9 ms

Prioritet prekida određen je brojevima, P5 najveći, svaka od prekidnih procedura, traje 1 ms

Grafički prikazati aktivnosti CPU u glavnom programu za obradu prekida i u proceduri za određivanje prioritea prekida POPP koja traj 0,5 ms i to

- a) U idealnom slučaju
- b) Bez sklopa za prihvat prekida
- c) Sa sklopom za prihvat prekida

a) U idealnom slučaju




b) Bez sklopa za prihvat prekida

- kada završavaju -->

Z3

Z5




Z4


Z4

Z5

Z1

Z2





- nakon određivanja počinje P3 (jer je jedini)
 - ighnorira P1 jer je nižeg prioriteta HW je to odredio (P1 čeka)
 - odredi se da je P5 došao i njega kreće
 - P4 se ignrorira tj čeka na HW
- sve obrade koje se "poklapaju" tj jedan završava drugi počinje ako su istog prioriteta onda se uvijek uzima 0,5 za obradu
- ako se dogodi da za vrijeme trajanja P4 npr na pola trajanja opet javi P4 tada novodošli P4 ČEKA jer je istog a ne višeg prioriteta
- HW sklop prekida samo i samo ako je P5 tj veći od
 - ali pazi na tekst zadatka!!!