
- **1.)** Na slici je mehanički sustav: opruga krutosti k, masa m koja je montirana na šinu te je gibanje moguće samo u smjeru osi-x.
- a) ako je trenje = 0 pomoću Lagrangeovog postupka izvesti jednadžbe gibanja
- **b**) ako je trenje između mase i šine viskozno trenje: $F_{tr} = -b \cdot v$ izvesti jednadžbe gibanja



2.) Elektromehanički sustav se sastoji od motora, prijenosnika i mase.


 $\begin{array}{ll} \text{maksimalni moment motora je:} & M_{m,max} = 5 \text{ Nm} \\ \text{moment tromosti motora je:} & J_m = 0.1 \text{ kgm}^2 \end{array}$

prijenosni omjer prijenosnika je: n = 4

moment tromosti prijenosnika sveden na stranu motora je: $J_{g,ekv} = 0.2 \text{ kgm}^2$


moment tromosti tereta je: $J_t = 10 \text{ kgm}^2$.

- a) odrediti minimalni iznos stupnja korisnosti prijenosnika η kojim je moguće postići ubrzanje tereta od 0 do 10 rad/s $\,u\,t=10\,s$
- b) odredite ukupni iznos momenta tromosti sveden na stranu motora



- 3.) Na slici je potenciometarski senzor s pojačalom:
- a) koliki je R_T ako je za x = 2/3 L pogreška mjerenja 2% u odnosu na puni izlazi mjerni raspon
- **b**) koliki mora biti R_2 za u_{iz} u granicama 0-10 V

$$\begin{split} &U_u=5~V\\ &R=1~k\Omega\\ &R_1=1~k\Omega \end{split}$$



- **4.**) Brzina tereta mjeri se korištenjem inkrementalnog enkodera s 1024 imp/okr. Prijenosni omjer prijenosnika snage n = 4.
- **a)** kolika je kutna razlučljivost mjerenja brzine tereta ako se mjeri na strani motora, a kolika je kad se mjeri na strani tereta
- b) kolika je brzina tereta ako je u t = 10 ms izmjereno 50 impulsa na enkoderu smještenom na strani motora
- c) zašto postupak mjerenja pod b) nije dobar za male brzine? Koji postupak treba primijeniti?