- Ako je zadovoljen koncept kakvoće 6σ, onda ćemo kod 200 000 proizvedenih primjeraka imati defektnih najviše: 0.68
- 2. Ako su granice specifikacije za promjer šipke dane sa USL LSL = 20 mm, a indeks sposobnosti procesa Cp = 1,67, odredite standardno odstupanje procesa: **2 mm** (6*sigma = 20/Cp --> sigma=2)
- 3. Akreditirana certifikacijska tijela ne potvrđuju: **procese**
- 4. ASIIN akreditacijska agencija specijalizirana za akreditaciju studentskih programa u području: inženjerstva, računalnih i prirodnih znanosti
- 5. CE znak je:oznaka da proizvod zadovoljava odredbe europske (ili europskih) odrednice(a) novog pristupa
- 6. Dijagram uzroka i posljedica (riblja kost) sadrži element na temelju kojeg se radi analiza loše kakvoće: **ljudski čimbenik**
- 7. EFQM je akronim od: European Foundation for Quality Management
- 8. Europske zemlje s najviše certificiranih organizacija po normi ISO 9001 u 2005. godini su: **Španjolska i Njemačka**
- 9. Evolucija koncepata i metoda kakvoće je išla sljedećim tokom: **inspekcija kontrola kakvoće osiguranje kakvoće upravljanje ukupnom kakvoćom**
- 10. Granice specifikacije: jednoznačno određuju ispravan od neispravnog proizvoda
- 11. Histogram je: grafički prikaz učestalosti nekog parametra
- 12. Hrvatska se priključila Bolonjskom procesu: 2001. u Pragu
- 13. IEC je kratica za: International Electrotechnical Commission
- 14. Indeks sposobnosti procesa Cp definiran je kao omjer: raspona zahtjeva i raspona procesa
- 15. Indeks sposobnosti procesa CpL računa se prema sljedećoj formuli: (μ LSL)/3σ Kad govorimo o nadzoru kvalitete, tada razlikujemo: unutarnji i vanjski
- 16. Izvedene jedinice SI: simens, vat, om, volt, paskal, džul
- 17. Kad se 2006. godine izdaje certifikat (potvrdnica) za sustav upravljanja kakvoćom, njime se iskazuje da je poslovni sustav tvrtke potvrđen u skladu s normom: ISO 9001:2000
- 18. Kad se 2009. godine izdaje certifikat (potvrdnica) njime se iskazuje da je poslovni sustav tvrtke potvrđen u skladu s normom: **ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004**
- 19. Kada govorimo o nadzoru kakvoće, tada razlikujemo: unutarnji i vanjski
- 20. Kada kažemo da je niz ISO 9000 skup normi za generički sustav upravljanja kakvoćom znači da se: može primjeniti na bilo koju organizaciju
- 21. Kakvoća konstrukcije dobiva se: usporedbom koncepcijski jednakih proizvoda
- 22. Kakvoća ne podrazumijeva: luksuz
- 23. Kakvoća od šest sigma ostvarena je onda kada je broj defekata na milijun mogućnosti: najviše 3,4
- 24. Kakvoća programske opreme provjerava se i unapređuje redovitim postupcima: revizije
- 25. Kod odrednica tzv. Novog pristupa (new approach) u uklanjanju tehničkih prepreka trgovini, zakonsko usklađivanje ograničeno je na: **bitne sigurnosne zahtjeve**
- 26. Kod TQM-a je važno vodstvo, a ono <u>ne može</u> biti: i**spitujuće**
- 27. Koja od navedenih tvrdnji je istinita: Akreditacijom nije obuhvaćen cijelokupni laboratorijski rad
- 28. Koja od navedenih tvrdnji <u>nije zabluda</u>? **akreditirani laboratorij može dati krivi** rezultat
- 29. Koja se od sljedećih točaka norme ISO IEC 17025:2005 <u>ne odnosi</u> na zahtjeve na sustav upravljanja (ili Među zahtjeve za sustav upravljanja u normi ISO/IEC 17025:2005 ne spada): osoblje
- 30. Koje od sljedećih navoda nije sustav (program, koncept, model) upravljanja kakvoćom?
 ISO/IEC 17025

- *31.* Koje osnovne jedinice SI sustava su baza za izvedene jedinice iz područja elektromagnetizma: **amper,sekunda,kilogram,metar**
- 32. Koji dokumenti su doneseni prije Bolonjske deklaracije?: Magna Charta Universitatum, Lisabonska konvencija i Sorbonska deklaracija
- 33. Koji od navedenih ciljeva nije sadržan u Bolonjskoj deklaraciji?individualno ocjenjivanje studenata
- 34. Koji od sljedećih navoda nije element MBNQA? smanjenje troškova
- 35. Koji od sljedećih navoda <u>nije</u> točka norme HRN EN ISO/IEC 17025:2005? **organigrami**
- 36. Koji su sudionici kod učinka stajališta: potrošač, proivođač, tržište, društvo
- 37. Koncept kakvoće šest sigma uzima u obzir da je sredina stvarne raspodjele pomaknuta od očekivane vrijednosti za: 1,5σ
- 38. Kontrolne karte (control charts) služe za: praćenje promjena procesa kroz vrijeme (analizu sposobnosti procesa ?)
- 39. Laboratoriji se dijele na: **ispitne i umjerne**
- 40. Među osnovne elemente TQM-a <u>ne možemo</u> ubrojiti: **ispunjavanje zahtjeva norme**
- 41. Među sedam osnovnih alata za primjenu statističkih metoda u upravljanju kakvoćom <u>ne</u> nalazi se: **Demingov dijagram**
- 42. Među statističke metode za upravljanje kakvoćom <u>ne spada</u>: analiza statističkih metoda
- 43. Međunarodne normirne organizacije su: ISO, IEC
- 44. Mjerna sljedivost nekog mjernog rezultata je: svojstvo da se slijedom dokumentiranog lanca usporedbi dovodi u vezi s utvrđenom referencom
- 45. Nacionalni mjeriteljski institut služi za: pohranu nacionalnih etalona
- 46. Nedostatak TQM-a jest: stvaranje vlastite birokracije
- 47. Neprekinuti lanac usporedbi koji mjerni rezultat povezuje sa referentnim etalonom mjernom rezultatu daje svojstvo: **mjerne sljednosti**
- 48. Norma ISO 19011:2002 određuje: naputke za zajedničko neovisno ocjenjivanje sustava upravljanja kakvoćom i okolišem
- 49. Norma ISO IEC 17025:2005 određuje/predstavlja: zahtjeve koje trebaju zadovoljiti umjerni i ispitni laboratoriji u svrhu dobivanja akreditacije
- 50. Normni niz ISO 9000 je: **generički skup normi za sustav upravljanja kakvoćom (odn.** skup normi za generički sustav upravljanja kakvoćom)
- 51. Odrednica (directive) je pravni dokument: kojim EU usklađuje pravnu regulativu zemalja članica
- 52. Odrednice "novog pristupa" u uklanjanju tehničkih prepreka trgovini ne sadrži: **politiku kvalitete**
- 53. Osiguravanje kakvoće programske opreme (SQA) je:planiran i sustavan skup radnji s ciljem osiguravanja kakvoće
- 54. Osnovna dva uzroka promjenjivosti su: slučajni i posebni
- 55. Osnovna svrha TQM-a jest: neprekidno poboljšanje
- 56. Prema europskim odrednicama Novog pristupa prijavljena tijela moraju biti: akreditirana
- 57. Prema preporuci Europske komisije svaka država trebala bi imati: **jedno akreditacijsko tijelo**
- 58. Prema statističkoj definiciji koncepta Šest sigma maksimalno je dozvoljeno: 3,4 pogreške na milijun mogućnosti (DPMO)
- 59. Prijavljena ustanova je: institucija sa svojstvom treće strane, imenovana od države za potvrđivanje skladnosti proizvoda
- 60. Prva objava normnog niza ISO 9000 datira s godinom: 1987.
- 61. Puni naslov kratice IEC znaci (u originalu): International Electrotehnical commission

- 62. QFD (quality function deployment) jest:tehnika s pomoću koje se prenosi glas korisnika u proces oblikovanja i razvoja proizvoda
- 63. Raspon procesa podrazumijeva područje unutar: $\pm 3\sigma$ u odnosu na sredinu procesa
- 64. Regionalne normirne organizacije: CEN, CENELEC, ANSI
- 65. Šest sigma metodologija DMAIC za poboljšanje procesa <u>ne uključuje</u> korak: **istraži**
- 66. Što je norma? isprava koja određuje pravila stvorena konsenzusom i odobrena od priznatog tijela
- 67. Što određuje krug PDSA (PDCA): sustav neprekidnog upravljanja i poboljšavanja kakvoće (poslovanja)
- 68. Temeljni dokument, kojeg mora imati certificirana organizacija prema normi ISO 9001 je: priručnik o kakvoći
- 69. Tko u konačnici procjenjuje kakoću proizvoda ili usluga? korisnik
- 70. Točka optimuma troškova kakvode: nijedno od ponuđenog
- 71. Točka optimuma troškova... u području gdje je uravnotežen odnos troškova za kakvoću i troškova za ne kakvoću
- 72. Tzv. novi pristup (new approach) u uklanjanju tehničkih prepreka trgovini odobren je na europskoj razini: 1985. godine
- 73. U neizravne (prikrivene) troškove TG4 ne spada: troškovi u jamstvenom roku
- 74. U preventivni dio troškova kakvoće spada: osoblje i njegovo osposobljavanje
- 75. U tehničkom dijelu pripremanja, izrade i donošenja ISO normi sudjeluju inženjeri iz cijeloga svijeta s brojnošću: **preko 30 tisuća**
- 76. Upravljanje kakvoćom je: sustavan način kojim se garantira da će se organiziranje aktivnosti odvijati onakokako je planirano
- 77. Usporedbom kojih indeksa sposobnosti procesa se može vidjeti kako je smješten proces u odnosu na granice specifikacija?:**CpL i CpU**
- 78. Uz funkcionalnost, pouzdanost, uporabivost, prenosivost... (fali dio (:): održavanje
- 79. Važne sastavnice norme ISO IEC 17025:2005 odnose se na: sustav upravljanja i tehničku sposobnost (tehnički dio)
- 80. Višegodišnji rad i briga o normnom nizu ISO 9000 povjerena je ISO-ovom tehničkom odboru: **ISO TC 176**
- 81. Za proces kažemo da je sposoban ako je: raspon zahtjeva veći ili jednak od raspona procesa
- 82. Zbog učinka stajališta pojam kakvoće različito shvaćaju i interpretiraju: **potrošači**, **proizvođači**, **tržište i društvo**

- \rightarrow Aritmetička sredina $\mathbf{x}_{a.s.} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \mathbf{x}_{i}$, $\mathbf{x}_{a.s.}$
- \rightarrow Odstupanje (udaljenost pojedinog očitanja od aritmetičke sredine): $\mathbf{d} = \mathbf{x_i} \mathbf{x_{a.s.}}$
- → Varijanca (kvadrat srednje udaljenosti između pojedinačnih očitanja i aritmetičke sredine): $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{a.s.})^2$
- Standardno odstupanje $\sigma = \mathbf{s} = \left| \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (x_i x_{a.s.})^2} \right|$
- donja granica LSL = cilj tolerancija
- gornja granica USL = cilj + tolerancija
- → Raspon zahtjeva (tolerancijsko područje) T = USL LSL
- Raspon procesa je područje unutar $\pm 3\sigma$
- Temeljni uvjet sposobnosti procesa je $T \ge 6\sigma$
- Indeks sposobnosti procesa $C_P = \frac{T}{6\sigma} = \frac{USL LSL}{6\sigma}$ |dobra $C_P > 1$ ili loša $C_P < 1$ Gornja potencijalna sposobnost: $C_{pU} = \frac{USL \mu}{3\sigma}$
- Donja potencijalna sposobnost: $C_{pL} = \frac{3\sigma}{3\sigma}$ Indeks sposobnosti procesa 2
- \rightarrow Indeks sposobnosti procesa: $C_{pk} = min\{C_{pL}, C_{pU}\}$
- DKG (donja kontrolna granica) = $\mu 3\sigma$
- GKG (gornja kontrolna granica) = $\mu + 3\sigma$

Decimalne jedinice

						Bin	Binarne jedinice		
10^1	da	deka	10^-1	d	deci		•		
10^2	h	hekto	10^-2	С	centi	2^10 =1	1024	Ki	kibi
10^3	k	kilo	10^-3	m	mili	2^2		Mi	mebi
10^6	M	mega	10^-6	μ	mikro	2^3	-	Gi	gibi
10^9	G	giga	10^-9	n	nano	2^4		Ti	tebi
10^12	Т	tera	10^-12	р	poko				
10^15	Р	peta	10^-15	f	femto	2^5		Pi 	pebi
10^18	Ε	eksa	10^-18	a	ato	2^6	U	Ei	exbi
10^21	Ζ	zeta	10^-21	Z	zepto				
10^24	Υ	jota	10^-24	у	okto				