

Escola Supercomputador SDUMONT

Introdução E/S Paralela no SDUMONT Atividades

André Ramos Carneiro (andrerc@lncc.br)
Bruno Alves Fagundes (brunoaf@lncc.br)

Introdução



- BT-IO (https://www.nas.nasa.gov/publications/npb.html):
- BT Block Tri-diagonal solver with test of different parallel I/O techniques
- Modo: Full mpi-io → Operações coletivas N-1 (possui epio: file-per-proc N-N)
- Executado com a classe:
 - B: Timestep 0.0003 | Intervalo de escrita 5s | Tamanho do arquivo 1,7 GB
 - C: Timestep 0.0001 | Intervalo de escrita 5s | Tamanho do arquivo 6,8 GB
- Número de processos
 - 1
 - 36 (precisa ser uma raiz quadrada)
- Na saída gera um resumo sobre o desempenho:

BTIO -- statistics:

```
I/O timing in seconds : 0.88
I/O timing percentage : 23.21
Total data written (MB) : 1697.93
I/O data rate (MB/sec) : 1923.96
BT Benchmark Completed.
...
Time in seconds = 3.80
```

Preparação



- Conectar no SDumont com o ssh
 - ssh <u>username@146.134.143.243</u>
- Utilizaremos o OpenMPI 2.0
 - module load openmpi/gnu/2.0.4.2
- Acessar o diretório de trabalho através da variável de ambiente \$SCRATCH
 - cd \$SCRATCH
- Descompactar o pacote tar.gz:
 - tar -zxvf /prj/treinamento/conteudo/MCSD-03/mc03.tar.gz
- Entrar no diretório mc03
- Diretório padrão do minicurso para os exercícios:
 - /scratch/treinamento/aluno1XXX/mc03



- Executar o BT-IO B serial com a configuração padrão de stripes (count = 1 e size = 1MB)
 - Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Criar o diretório "exec dir 1" e listar as informações sobre o stripe do diretório
 - 3) Entrar no diretório "exec_dir_1"
 - 4) Submeter o script run mc03 btio-B.sh:
 - sbatch ../run mc03 btio-B.sh
 - 5) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída
 - lfs getstripe btio.full.out
 - 6) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO B serial em um diretório com o número de stripes igual a 10
 - 1) Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Criar o diretório "exec dir 2" para a execução da segunda atividade
 - 3) Alterar o número de stripes do diretório criado no passo anterior para 10
 - 4) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 5) Entrar nesse diretório
 - 6) Submeter o script de execução utilizado na atividade anterior
 - sbatch ../run mc03 btio-B.sh
 - 7) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída. Houve diferença em relação ao exercício anterior?
 - relação ao exercício anterior? 8) Comparar o resultado dessa execução com a da atividade anterior. Houve alteração?
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - diff -y -W 200 exec_dir_1/slurm-<JOBID>.out exec_dir_2/slurm-<JOBID>.out
 - 9) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO C com 2 nós e 18 processos por nó (total de 36 processos) em um diretório com a configuração padrão de stripes.
 - Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Criar o diretório "exec dir 3" para a execução da segunda atividade
 - 3) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 4) Entrar nesse diretório
 - 5) Submeter o script run mc03 btio-C.sh:
 - sbatch ../run mc03 btio-C.sh
 - 6) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída.
 - 7) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO C com 2 nós e 18 processos por nó (total de 36 processos) em um diretório com o número de stripes igual a 2
 - Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Criar o diretório "exec_dir_4" para a execução da segunda atividade
 - 3) Alterar o número de stripes do diretório criado no passo anterior para 2
 - 4) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 5) Entrar nesse diretório
 - 6) Submeter o script run mc03 btio-C.sh:
 - sbatch ../run mc03 btio-C.sh
 - 7) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída.
 - 8) Comparar o resultado dessa execução com a da atividade anterior. Houve alteração?
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - diff -y -W 200 exec dir 3/slurm-<JOBID>.out exec dir 4/slurm-<JOBID>.out
 - 9) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO C com 4 nós e 9 processos por nó (total de 36 processos) em um diretório com o número de stripes igual a 4
 - Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Editar o script run_mc03_btio-C.sh para utilizar 4 nós e 9 processos/nó
 - 3) Criar o diretório "exec_dir_5" para a execução da segunda atividade
 - 4) Alterar o número de stripes do diretório criado no passo anterior para 4
 - 5) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 6) Entrar nesse diretório
 - 7) Submeter o script run mc03 btio-C.sh:
 - sbatch ../run_mc03_btio-C.sh
 - 8) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída.
 - 9) Comparar o resultado dessa execução com as das atividades 3 e 4. Houve alteração?
 - 10) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO C com 2 nós e 18 processos por nó (total de 36 processos) em um diretório com a configuração padrão de stripes - alterando as hints do ROMIO
 - 1) Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Criar o diretório "exec dir 6" para a execução da segunda atividade
 - NÃO alterar a configuração de stripes do diretório
 - 3) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 4) Entrar nesse diretório
 - 5) Editar o arquivo de hints \$SCRATCH/mc03/hints.txt para:
 - aumentar o número de agregadores por host para 4
 - aumentar o tamanho do buffer intermediário do CB para 10MB
 - 6) Editar o script run_mc03_btio-C-romio.sh para utilizar o arquivo de hints através da variável de ambiente e exibir todas as hints utilizadas na execução
 - 7) Submeter o script run mc03 btio-C-romio.sh:
 - 8) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída.
 - 9) Comparar o resultado dessa execução com as das atividades anteriores. Houve diferença?
 - 10) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



- Executar o BT-IO C com 2 nós e 18 processos por nó (total de 36 processos) em um diretório com a configuração padrão de stripes - alterando as hints do OMPIO
 - 1) Acessar o diretório das atividades deste minicurso
 - cd \$SCRATCH/mc03
 - 2) Editar o script run_mc03_btio-C-ompio.sh para utilizar a implementação OMPIO do MPI-IO e configurar as hints para:
 - Definir o número de stripes como 6 e o tamanho como 4MB
 - Definir o número de agregadores para 4
 - 3) Criar o diretório "exec dir 7" para a execução da segunda atividade
 - NÃO alterar a configuração de stripes do diretório
 - 4) Listar as informações do stripe para esse diretório
 - 5) Entrar nesse diretório
 - 6) Submeter o script run mc03_btio-C-ompio.sh:
 - 7) Listar as informações sobre o stripe do arquivo de saída.
 - 8) Comparar o resultado dessa execução com as das atividades anteriores..
 - 9) Lembre-se de ao final remover o arquivo de saída gerado pelo BT-IO
 - rm btio.full.out



Testes Livres

- Com base nas atividades 3 e 4, tente executar um teste configurando o número de stripes para 10 e verifique se houve alteração.
- 2) Com base na atividade 3, tente executar um teste configurando o tamanho do stripe para o menor tamanho utilizável.
- 3) Execute o script da ativdade 6 (run_mc03_btio-C-romio.sh) dentro do diretório da atividade 5 (exec_dir_5). Compare os resultado e verifique o que houve de diferente.
- 4) Com base na atividade 5, edite o script run_mc03_btio-C.sh para utilizar o OMPIO, sem alterar as hints e utilizando 4 nós e 9 processos pro nó. Compare o resultado com a saída original.



Dúvidas?