		Maceraç	ão	
Critico	Alerta	Ideal	<u>Alerta</u>	Critico
12°C	12,5ºC	13ºC	14ºC	15ºC

		Malteação 1
Critico	Alerta	Ideal
48°C	48,5°C	49°C

		Malteação 2
Critico	Alerta	Ideal
70°C	71°C	73°C

Malteação 3

Critico	Alerta	Ideal
75°C	78°C	82°C

Alerta	Critico
49,5°C	50°C

		Moager	n	
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
62°C	64°C	66°C	68°C	72°C

Critico
35ºC

Alerta	Critico
74°C	75°C

Alerta	Critico
87°C	90°C

	Brassagem	1	
Alerta	Ideal	Alerta	Critico
36,5ºC	38ºC	38,5ºC	40ºC

		Fervura		
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
100°C	100,5°C	101°C	101,5°C	102°C

		Resfriament	o 1	
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
7°C	8,6°C	10,2°C	11,8°C	12°C

Critico	Alerta
0°C	0,5°C

		Resfriamento 2		
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
12°C	13,6°C	15,2°C	16,8°C	17°C

Resfriamento 3				
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
4°C	4,5°C	5°C	5,5°C	6°C

Maturamento			
Ideal	Alerta	Critico	
1°C	1,5°C	2°C	

Pasteurização				
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
60°C	62,5°C	65°C	67,5°C	70°C

		Servir		
Critico	Alerta	Ideal	Alerta	Critico
2°C	3,6°C	5,2°C	6,8°C	7°C