ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO FINAL DE SISTEMAS MICROCONTROLADOS

Prof. Dr. Amauri Amorin Assef *Departamento Acadêmico de Eletrotécnica/DAELT - UTFPR, Curitiba

1. INTRODUÇÃO

O projeto final será focado em um dispensador de álcool em gel microcontrolado automatizado com sensor de distância e controle de fluxo utilizando uma bomba peristáltica. Na Figura 1 é mostrado um exemplo de bomba peristáltica e na Figura 2 é apresentado um exemplo de sistema comercial dispensador de álcool em gel.

Figura 1 – Exemplo de bomba peristáltica. (a) Componentes da bomba peristáltica e (b) bomba peristáltica comercial de 12V/5W.



Figura 2 – Exemplo sistema comercial dispensador de álcool em gel.



2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto deverá conter os seguintes itens do diagrama em blocos da Figura 3.

Display 7 segmentos **LED LED LED** MicroTB UTFPR Vermelho Verde Azul Comunicação Microcontrolador **Bomba PWM** Driver serial via UART TIVA TM4C123 Peristáltica Sinal analógico Sensor de Chave 1 Chave 2 presença

Figura 3 – Diagrama em blocos do sistema de automação.

Para o sensor de distância será adotado o GP2Y0A21YK0F (Sharp), com a curva característica de saída com a distância mostrada na Figura 4.




Figura 4 - Curva característica de saída com a distância do sensor GP2Y0A21YK0F.

2.1. COMPONENTES DO SISTEMA


- 1) Três LEDs de sinalização de funcionamento (vermelho, azul e verde);
- 2) Dois displays de 7 segmentos multiplexados do tipo catodo comum;
- 3) Controle de uma bomba peristáltica de 12V/5W através de modulação por largura de pulso PWM com frequência de 100 Hz utilizando o driver L293D (verificar os pinos);
- 4) Um sensor de presença GP2Y0A21YK0F (usar o pino PE4 AIN9 para simular a entrada analógica);
- 5) Uma chave para habilitar o início de funcionamento;
- 6) Uma chave para seleção da vazão (2 possibilidades de razão de trabalho de 50% a 90%) a qualquer momento;
- 7) Comunicação serial via UART para transferência de informações;
- 8) Usar como base o projeto da aula da UART.

2.2. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

- 1) A vazão do álcool em gel deverá ser definida pelo(a) estudante, através da leitura de uma chave:
 - Chave aberta vazão 1 (razão de trabalho 1)
 - Chave fechada vazão 2 (razão de trabalho 2)

Ambas as vazões devem ser superiores a 50%. Para a simulação do sinal PWM pode ser usado qualquer sinal disponível. Porém, para a implementação experimental na placa MicroTB_UTFPR deve ser utilizado o pino PC5, conforme o circuito da Figura 5 com o driver L293D. Os pinos PC6 e PC7 (ou PD3 e PD2) devem ser utilizados para controlar o sentido de rotação do motor da bomba.


Figura 5 – Sinais para controle da ponte-H usando o L293D para acionamento da bomba peristáltica.



2) Implementar uma máquina de estado para realizar as funções necessárias do projeto. Escrever o valor do Estado atual (valor inicial até o valor final com duas casas) nos displays de 7 segmentos multiplexados (Figura 6).

Figura 6 – Sinais para acionamento dos displays de 7 segmentos do tipo catodo comum multiplexados.

DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS



- 3) O tempo limite para liberação do álcool em gel poderá ser ajustado através da porta de comunicação serial UART. O tempo limite padrão será 1 s.
 - Quando o sistema receber um caractere 'a', deve aumentar o tempo limite em 100 ms, até o valor máximo de 1,4 s;
 - Quando o sistema receber um caractere 'd', deve diminuir o tempo limite em 100 ms, até o valor mínimo de 0,6 s;
 - Quando o sistema receber um caractere 'r', deve restaurar o tempo limite padrão.
- 4) O projeto deverá realizar as seguintes funções na sequência da máquina de estados:

Estado	Sequência de ações
1	a) Deixar o sinal PWM (PC5) em nível baixo.
	b) Piscar (acender e apagar) os três LEDs da placa Tiva LaunchPad
	(vermelho, azul e verde) uma vez com frequência de 5 Hz. Usar o
	módulo SysTick Timer do Tiva.
	c) Enviar as seguintes mensagens pela porta serial:
	"Projeto Final de Sistemas Microcontrolados Turma S2x"
	"Aluno(a) ou Equipe: xxx"
	"Sistema em espera"
	d) Mudar para o Estado 2.
2	a) O LED vermelho deverá piscar uma vez com frequência de 5 Hz.
	b) Na sequência, mudar para o Estado 3.

Enquanto o botão de habilitação (SW1 ou SW2) não for pressionado, o sistema deverá voltar para o Estado 2. Caso seja pressionado, avançar para o Estado 4. 4 a) Enviar seguinte a mensagem pela porta serial: "Sistema em operacao" b) Seguir para o Estado 5. 5 a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: a'a: aumentar o tempo limite em 100 ms; a'r: resetar o tempo limite em 100 ms; a'r: resetar o tempo limite; Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite er realizar uma das funções a seguir: a se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrá		
a) Enviar seguinte a mensagem pela porta serial: "Sistema em operacao" b) Seguir para o Estado 5. a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: • 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; • 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; • 'r': resetar o tempo limite; • Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	3	
a) Enviar seguinte a mensagem pela porta serial: "Sistema em operacao" b) Seguir para o Estado 5. a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: • 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; • 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; • 'r': resetar o tempo limite; • Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		para o Estado 4.
"Sistema em operacan" b) Seguir para o Estado 5. a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: • 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; • 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; • 'r': resetar o tempo limite; • Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	4	a) Enviar seguinte a mensagem pela porta serial:
b) Seguir para o Estado 5. a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: • 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; • 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; • 'r': resetar o tempo limite; • Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
 a) Piscar o LED azul uma vez com frequência de 5 Hz. b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: a': aumentar o tempo limite em 100 ms; 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; 'r': resetar o tempo limite; Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberação de álcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		<u>-</u>
b) Ler a porta serial e atualizar o limite de tempo máximo para liberação de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres: - 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; - 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; - 'r: resetar o tempo limite; - Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; - Mudar para o Estado 6 O Sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5 A Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde) D Sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores) C) Ligar o temporizado de tempo limite Mudar para o Estado 8 Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: - "Liberacao do alcool em gel habilitada" - "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel b) Mudar para o Estado 9 Piscar o strês LEDs uma vez com frequência de 5 Hz b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: - se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	5	
de álcool em gel, caso seja recebido um dos caracteres:		_
 • 'a': aumentar o tempo limite em 100 ms; • 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; • 'r': resetar o tempo limite; • Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		, 1
 'd': diminuir o tempo limite em 100 ms; 'r': resetar o tempo limite; Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: * se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		
 "r": resetar o tempo limite; Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		•
 Enviar uma mensagem de confirmação pela UART com o valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		•
valor do tempo limite em milissegundos (ms), caso receba um desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		-
desses caracteres; a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		<u> </u>
a) Mudar para o Estado 6. b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
b) O sistema começará a verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		,
o sistema detecte algum objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
através do sensor conectado em uma entrada analógica, zerar o contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	0	
contador de tempo limite e mudar para o Estado 7. Caso contrário, voltar para o Estado 5. 7 a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
voltar para o Estado 5. a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
a) Acender os três LEDs (vermelho, azul e verde). b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: ■ se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		<u> </u>
b) O sinal PWM deve ser aplicado para simular a liberação do álcool em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		•
em gel (ligar PWM) com razão de trabalho definida pela chave de seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	/	
seleção da vazão (escolher dois valores). c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. 8 a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
c) Ligar o temporizado de tempo limite. d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
d) Mudar para o Estado 8. a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
a) Incrementar um contador de número de acionamentos e enviar a seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
seguinte mensagem pela porta serial: "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	0	
 "Liberacao do alcool em gel habilitada" "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 	8	
 "Numero de acionamentos com liberacao de alcool em gel = xx", em que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		
que xx é o número de vezes que ocorreu a liberação de álcool em gel. b) Mudar para o Estado 9. 9 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		S Contract of the contract of
 b) Mudar para o Estado 9. a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		
 a) Piscar os três LEDs uma vez com frequência de 5 Hz. b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		, ,
 b) Verificar o estado do sensor de presença. Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9. 		,
objeto inferior a 15 cm (metade da escala) através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: • se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.	9	
conectado em uma entrada analógica, mudar para o Estado 12. Caso contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		_ ·
contrário, verificar o tempo limite e realizar uma das funções a seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
seguir: se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
se contador de tempo limite for superior ao tempo máximo para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		1
para liberação, mudar para o Estado 10; caso contrário, permanecer no Estado 9.		
permanecer no Estado 9.		
1		
10 a) Desligar o sinal PWM.		1
	10	a) Desligar o sinal PWM.

	b) Desligar o temporizador.
	c) Enviar seguinte a mensagem pela porta serial:
	"Liberacao do alcool desabilitada devido ao tempo limite"
	d) Mudar para o Estado 11
11	e) O LED verde deverá piscar uma vez com frequência de 5 Hz.
	f) Caso o sistema não detecte objeto inferior a 15 cm (metade da escala)
	através do sensor conectado em uma entrada analógica, mudar para
	o Estado 12. Caso contrário, permanecer no Estado 11.
12	a) Desligar o temporizador.
	b) Desligar o sinal PWM.
	c) Enviar a seguinte mensagem pela porta serial:
	"Liberacao do alcool em gel desabilitada"
	"Mudar para o Estado 4.

3. RESULTADOS DO PROJETO

- 1) (45% 1,8 pontos) Apresentar a simulação completa do sistema com o Keil através de vídeo gravado com duração de até 5 minutos e enviado através do Moodle (incluir o link do vídeo no Youtube ou Google Drive em arquivo TXT, WORD ou PDF). Todos os integrantes da equipe devem apresentar;
- 2) (45% 1,8 pontos) Apresentar o funcionamento em laboratório na placa MicroTB_UTFPR. Todos os integrantes da equipe devem apresentar;
- 3) (10% 0,4 pontos) Projeto de software zipado no Moodle (zipar o diretório do projeto).

Nota do projeto = 40% da nota total da disciplina (**4,0 pontos**)

4. LINKS PARA DOCUMENTAÇÃO DA PLACA MICROTB_UTFPR_V1.0:

- Documentação da placa MicroTB_UTFPR_V1.0 [link]
- Circuito esquemático da placa MicroTB_UTFPR_V1.0 [link]