	R			MPEN01 REV03 15/01/2025							
LEGENDA SE	INÍCIO / FIM	OPERAÇÃO	RELATÓRIO / REGISTRO	TRANSFERENCIA / ENVIO DOC	INSPEÇÃO / VERIFICAÇÃO / CHECK	ARQUIVAMENTO / ARMAZENAMENTO	DECISÃO	Responsável	Simbologia	Ação	Observações/ Registro/instruções de trabalho
1	Descrição da Etapa do Processo Início.									Ir para etapa 2	-
2				ao grupo Anális em de compra o		envolvimento com cial ferramenta.	titulo ITEM	Comercial	\Rightarrow	Ir para etapa 3	MPCL01 / IT16
3	Aprovação de it	em por similari	dade?			ED	\Diamond	Se sim ir para 31 Se não ir para 4	IT10		
4	Aprovação do it	tem por similari	dade necessita	amostra?		ED	\Diamond	Se sim ir para 33 Se não ir para 31	RQ69		
5	Análise das especificações de projeto e desenhos de cliente.									Ir para etapa 6	DS14 / IT10 / IT60
6	Definição de projeto.									Ir para etapa 7	-
7	Projeto Definido impacta na engenharia do produto orçada e aprovada?							ED	\Diamond	Se sim ir para 8 Se não ir para 9	RQ69
8	Revisar Cotação junto ao cliente.									Ir para etapa 7	RQ60
9	Cadastro / dese	enhos / caracte	rísticas críticas o	do projeto.				ED		Ir para etapa 10	IT10 / RQ69
10	Necessita desenvolvimento de ferramental?								\Diamond	Se sim ir para 11 Se não ir para 16	RQ60
11	Ferramental Importado?								\Diamond	Se sim ir para 12 Se não ir para 13	-
12	Seguir o processo conforme o fluxo definido em MPCO003.									Após seguir etapas do MPCO03 ir para etapa 15	МРСО03
13	Desenvolver ferramental.							ED / Matrizaria		Ir para etapa 14	IT04 / IT10
14	Enviar modelo 3D para Suprimentos enviar ao Fornecedor.							ED / Matrizaria		Ir para etapa 15	Enviar informações de linha de apartação e acabamento da matriz
15	Aprovar projeto da matriz .							ED / Matrizaria		Ir para etapa 16	Receber projeto do Fornecedor
16	Necessita componentes?							ED / Compras	\Diamond	Se sim ir para 17 Se não ir para 18	-
17	Desenvolvimento de componentes.							ED / Compras		Ir para etapa 18	IT47
18	Necessita protótipo?							ED / Comercial	\Diamond	Se sim ir para 19 se não , ir para 31	RQ60
19	Providenciar pedido e informar para a Engenharia a quantidade de peças a produzir.							Comercial		Ir para etapa <mark>20</mark>	IT16
20	Análise dos dados de entrada / Reunião de pré-análise: Definições das ações necessárias de acordo RQ69 / RQ170.							Qualidade, Engenharia ED e Processos, PCP, Produção, Suprimentos, Comercial, Matrizaria e EDPR (quando se tratar de produtos RP)		Ir para etapa <mark>21</mark>	IT10 / RQ69 / RQ170
21	Produzir protótipo.							ED / EP / PCP / Produção / Compras		Ir para etapa 22	IT10 / IT41 / IT52/ IT66 / DS04 / DS05 / DS21 / RQ11 / RQ69
22	Entregar Protótipo ao setor de Qualidade.						EP		Ir para etapa 23	-	
23	Avaliação dimensonal da qualidade. (RIA)						Qualidade		Ir para etapa 24	IT06	
24	Follow-Up com Cliente para envio do protótipo.							Qualidade		Ir para etapa <mark>25</mark>	-
25	Existem pontos a serem corrigidos para envio do protótipo? (Ajustes no processo / ferramental)						ED	\Diamond	Se sim ir para 19 Se não ir para 26	IT04 / IT33 / IT66	
26	Encaminhar protótipo para cliente.							ED / EP / Qualidade /	ightharpoons	Ir para etapa 27	IT05 / IT10 / IT44 / IT60

					_			
27	Follow-Up com Cliente / Avaliação do Protótipo.	Comercial		Ir para etapa 28	-			
28	Aprovação do protótipo pelo Cliente?	ED	\Diamond	Se sim ir para 29 Se não ir para 27	-			
29	Existem pontos a serem corrigidos para fabricação da amostra? (Ajustes no processo / ferramental)	ED / EP	\Diamond	Sim, segue etapa 30 Não, segue etapa 31	IT04 / IT33 / IT66			
30	Definição da necessidade de produção de novo protótipo.	ED	\Diamond	Sim, segue etapa 19 Não, segue etapa 31	-			
31	Reunião saída. Definições das ações necessárias de acordo RQ69 / RQ170.	Qualidade, Engenharia ED e Processos, PCP, Produção, Suprimentos, Comercial, Matrizaria e EDPR (quando se tratar de produtos RP)		Ir para etapa <mark>32</mark>	IT10 / RQ69 / RQ170			
32	Providenciar pedido e informar para Engenharia a quantidade de peças a produzir.	Comercial		Ir para etapa 33	IT16			
33	Produzir amostra.	ED / EP / PCP / Produção / Faturamento / Qualidade		Ir para etapa 34	IT06 / IT10 / IT28 / IT41/ IT44 / IT52 / IT66 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21 / RQ11 / RQ69			
34	Entregar amostra ao setor de Qualidade.	EP / Qualidade	$\hat{1}$	Ir para etapa 35	IT06/ IT32 / IT39 / IT66 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21 / RQ56			
35	Avaliação dimensonal da Qualidade. (RIA)	Qualidade		Ir para etapa <mark>36</mark>	IT06			
36	Amostra aprovada Rotoplastyc?	Qualidade	\Diamond	Se sim ir para 37 Se não ir para 29	-			
37	Follow-Up com Cliente para envio da amostra de Qualidade.	Qualidade		Ir para etapa <mark>38</mark>	-			
38	Existem pontos a serem corrigidos para envio da amostra? (Ajustes no processo / ferramental)	ED	\Diamond	Sim, segue etapa 29 Não, segue etapa 39	IT04 / IT33 / IT66			
39	Encaminhar amostra para cliente.	Qualidade	$\hat{\Pi}$	Ir para etapa 40	IT05 / IT10 / IT44 / IT60			
40	Follow-Up com Cliente / Avaliação da Amostra.	Qualidade		Ir para etapa <mark>41</mark>	-			
41	Amostra aprovada pelo cliente?	Qualidade	\Diamond	Aprov: ir para 43 Reprov: ir para 44 Aprov c/ restrição: ir para 45	-			
42	Realizar ajuste processo ou desenho/dispositivo quando amostra não for aprovada.	EP / Matrizaria Fábrica		Quando projeto, ajustar desenhos. Quando processo, seguir etapa 29	IT04 / IT33 / IT66			
43	Publicar DS's no Rotoview.	EP/Qualidade		Ir para etapa <mark>46</mark>	IT39 / DS04 / DS05 / DS17 / DS21			
44	Reprovada? produto bloqueado e definidas ações na reuniao de PT/RT/ BL	Qualidade	\Diamond	Reprovada, corrigir e seguir etapa 29	-			
45	Amostra aprovada com restrição? ED analisa se deve ficar bloqueado?	ED / Qualidade	\Diamond	Se sim ir para 29 Se não, corrigir e ir para 43	-			
46	Verificar no sistema Rotoview se as DS04/DS05/DS21/DS17 estão publicadas.	Qualidade		Ir para etapa 47	-			
47	Circular: aprovação / RT/BL.	Qualidade		Ir para etapa 48	IT06 / IT10 / IT60 / RQ56 / RQ170			
48	Fim							
NOTA: Quando necessidade de alterações de engenharia segue todo fluxo do processo ou aprovação por similaridade.								
Revisão 02: validada via email por Marcos Fortes, Neumar Neumann, Jonas Montana, Jeferson Nargorny.								
Revisão 03: inclusão de informações sobre ferramental destacadas em vermelho. Validação via email por: Marcos Fortes, Tiago Siebert, Nicolas Daudt.								