	R	RETRAB <i>A</i>	MPQL17 REV02 05/11/2024				
LEGENDA S.	INÍCIO / FIM OPERAÇÃO	RELATÓRIO / TRANSFERENC INSPEÇÃO / ARQUIVAMEN TO / VERIFICAÇÃO / CHECK ARMAZENAM ENTO  Descrição da Etapa do Processo	DECISÃO	Responsável	Simbologia	Ação	Observações/ Registro/Instruções de trabalho
1	Início.		-		Ir para 2	-	
2	Identificação de peça não conforme na Expedição.		Todas as àreas		Ir para 3	-	
3	Preenchimento do formulario online <b>retrabalho de estoque - solicitação</b> e comunicação via chat interno.		Pessoa que identificou		Ir para 4	Grupo Chat: Acabamento, Expedição, Faturamento, Comercial, Produção e PCP	
4	Identificação da peça para retrabalho com etiqueta.		Pessoa que identificou		Ir para 5	-	
5	Segregação da peça em local definido (Área de Retrabalho - Qualidade); Transferencia para o local de estoque 25 - Produtos a retrabalhar MPQL17 (Qualidade).		Expedição (segregação) Qualidade (Transferencia sistema)		Ir para 6	-	
6	Verificar o prazo da entrega ao cliente e informar no grupo.		PCP		Ir para 7	Grupo Chat: Acabamento, Expedição, Faturamento, Comercial, Produção e PCP	
7	Tem impacto no prazo de entrega?		PCP	$\Diamond$	Se sim ir para 8 Se não ir para 10	-	
8	Será possível retrabalhar a peça no prazo?		Produção	$\Diamond$	Se sim ir para 10 Se não ir para 9	-	
9	Gerar a ordem de produ(	ção de peça nova.		РСР		Ir para 23 (Fim)	Entra no fluxo normal de produção
10	Peça pode ser retrabalhada?		Produção	$\Diamond$	Se não ir pra 11 Se sim ir para 14	-	
11	equivalente, conforme IT	n <b>sferência de Estoque entre Produtos</b> do saldo de 1 <b>21</b> . Jueta e solicitar movimentação da mesma para a ce		Qualidade	①□	Ir para 12	-
12	Comunicar o PCP sobre a baixa do estoque para encaixar nova programação.		Qualidade		Ir para 13	Grupo Chat: Acabamento, Expedição, Faturamento, Comercial, Produção e PCP	
13	Levar peça não conforme para área de moagem.		Expedição		Ir para 14	-	
14	Através do formulário <b>retrabalho de estoque - solicitação,</b> o PCP gera a ordem de retrabalho.		PCP		Ir para 15	-	
15	Programar retrabalho do item.		PCP Produção		Ir para 16	-	
16	Movimentar peça para linha responsável pelo retrabalho.		Expedição		Ir para 17	-	
17	Retrabalho da peça.		Produção		Ir para 18	Manter a etiqueta de retrabalho.	
18	Avaliação da peça.		Qualidade	$\Diamond$	Ir para 19	Manter a etiqueta de retrabalho.	
19	Peça liberada?		Qualidade	$\Diamond$	Se não ir para 10 Se sim ir para 20	Quando a peça for liberada colocar um OK na propria etiqueta do retrabalho, mantendo a mesma.	
20	Apontamento através da OP.		Embalagem		Ir para 21	-	

21	Embalagem e verificação da etiqueta de retrabalho com o OK da Qualidade. Retirar a etiqueta e devolver a mesma no setor da Qualidade.	Embalagem		Ir para 22	-		
22	Alocação da peça.	Expedição	$\qquad \qquad \qquad \Box$	Ir para 23	-		
23	Fim.	-		-	-		
Validação em 24/08/22 por Jarles Nunes, Ivandro Heck, Gabriel Soares, Pamela Meyer, Jeferson Nargorny, Felipe Tonon, Oilson Dham, Tarso Grespan. Validação em 29/11/23 por Ivandro (Qualidade), Leandro (Comercial), Pedro (Produção e Expedição), Glaucia (PCP). Validação rev 2 em 05/11/24 por Josiane (Comercial) / Sergio (PCP) / Natiely Qualidade) e Pedro (Expedição).							