
## Control Loop Performance Monitoring



Quais dados? Quantos degraus? Com time stamp? Em sequência ou pode ser um degrau de cada vez? Como garante que chegaram em regime? vc já coletsu erradamente. Nada disto foi explicado aqui

A primeira etapa do processo é o **TREINAMENTO**. Nesta etapa <mark>os dados do sistema</mark> a cada mudança de referência aplicada são enviados para a nuvem, que calcula:

- 1. Para cada degrau: Como calcula? Que janela? Normaliza o IAE de alguma forma?
- a. IAE: utilizado no final da etapa de treinamento para calcular um limiar estatístico para o IAE.

com a figura acima????

- b. Constante de tempo de malha fechada ( $\tau_c$ ): utilizada para verificar se o desempenho atual do modelo é aceitável.
- 2. No final do treinamento:

Como calcula?

a. Modelo do sistema G(s), contendo os últimos N degraus. Não são todos os enviados no treinamento?

 b. Limiar para o IAE: utilizado para monitorar a média dos últimos N IAEs. Médias acima do limiar caracterizam mau desempenho.

Não é um limiar só? Que intervalo?

Ao final do treinamento, os valores do limiar do IAE e do intervalo  $\tau_c$  são enviados ao CLP. Caso o operador não aprove o resultado, ele envia a constante de tempo em malha fechada desejada ( $\lambda$ ) e **G(s)** pode ser utilizado para uma nova sintonia. Se o resultado for aprovado, o limite atual do IAE é usado para monitoramento de desempenho. Todos os dados do processo são salvos. Quais?

OBS.: É importante ressaltar que é possível realizar uma sintonia pré-treinamento, utilizando os os dados dos últimos degraus armazenados em nuvem para estimar o modelo.

quais?

Na etapa de MONITORAMENTO, os dados são enviados a cada alteração de referência. O IAE e modelo G(s) dos últimos N degraus são calculados e a média dos IAEs é retornada ao CLP Caso o operador note um mau desempenho da malha, pode solicitar uma sintonia para a nuvem, que irá enviar ao CLP o fit e o número de Como ele "nota"isto? Como que dados?

Como que dados?


Como que dados. Caso o operador considere G(s) um bom modelo, ele é utilizado na nova sintonia.

Como o operador interpreta isto?

Não seria serviço da nuvem informar simplesmente se o modelo é bom?

## Malha de controle escrava

Para monitorar o desempenho na malha de controle escrava, as alterações de referência na malha mestre são usadas para controlar o intervalo de envio de dados. Por exemplo:



Se consideramos o uso de 50 amostras para calcular o IAE, o intervalo representado por I poderia ser utilizado.

## **CLPM** via distúrbio