
[シンプルな平均]



「平均」の考え方として、一番シンプルなのは、

- 2コの値を平均するには「足して2で割る」です。
- 4 コの値を平均するには「4 コ足して 4 で割る」です。

これには問題があって、

- 2 コを平均したい場合は 2 コ揃うまで待ってから、平均値が更新されます。
- 4 コを平均したい場合も 4 コ揃うまで待ってから、平均値が更新されます。

これが多くなればなるほど、平均値が更新されるまでの時間がかかってきます。

4 コの平均 = 新しい値が全体の 1/4 だけ影響する

= もとの値の 3/4 を残して、新しい値の 1/4 を足す

移動平均は、何回の平均値でも、新しい1つの値があれば、計算できます。 その代わり、小数で計算しないと精度が出ないので注意してください。

N コの平均 = もとの値の「(N-1)/N」を残して、新しい値の「1/N」を足す = もとの値*((N-1)/N) + 新しい値*(1/N)