Trabajo Práctico N°6

Alumno: Matías Patricio Arévalo

Docente: Dr. Ing. Julián Pucheta

Cátedra: Control Óptimo

Institución: Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Universidad Nacional de

Catamarca

Año: 2025

Modelos de estado para sistemas estocásticos de tiempo discreto

Observador de Luenberger

8.6 State Observers 203





Fig. 8.6. A dynamic process and its state observer


Sistema del péndulo invertido con referencia nula



Los valores elegidos para las matrices Q y R del controlador


A continuación, se fue aumentado la ganancia al ruido tanto en la mediación como en el estado y se podrá observar su comportamiento.

• Sensores tienen error con media nula y sigma 0




El valor de costo es Jn(end)=306505.5824

Sensores tienen error con media nula y sigma 0.01




El valor de costo es Jn(end)=758284.0188

• Sensores tienen error con media nula y sigma 0.02




El valor de costo es Jn(end)=2119353.3415

Sensores tienen error con media nula y sigma 0.05



El valor de costo es Jn(end)=11630087.1092

• Sensores tienen error con media nula y sigma 0.1



El valor de costo es Jn(end)=47828489.8564


Conclusión

- La media es similar a la respuesta que tiene el sistema con controlador DLQR sin ruido.
- Se puede observar que al aumentar el nivel de ruido aumenta la dispersión aumenta.
- También se puede ver que el funcional de costo aumenta significativamente.

Modelo del Avión


La condición inicial es h₀=100m

-/+0.5 radianes es la libertad que tiene el timón, es decir la acción de control.




A continuación, se fue aumentado la ganancia al ruido tanto en la mediación como en el estado y se podrá observar su comportamiento.

Sensores tienen error con media nula y sigma 0




Se podría decir que tiene dentro de todo tiene una respuesta deseable

Sensores tienen error con media nula y sigma 0.01




El valor de costo es Jn(end)=271414.8627

Sensores tienen error con media nula y sigma 0.02




El valor de costo es Jn(end)=536977.4616

• Sensores tienen error con media nula y sigma 0.05



El valor de costo es Jn(end)=2399335.0386

Sensores tienen error con media nula y sigma 0.1



El valor de costo es Jn(end)= 9055496.9336

Los valores de las matrices de Q y R del controlador y del observador que se usaron para la simulación se muestra en la siguiente imagen.

Observaciones y Conclusiones

- Se tuvo que modificar los valores de las matrices Q y R, del controlador DLQR, ya que su acción de control era elevada, cuya respuesta estaba bastante alejada de la situación real, ya que los timones de aviones dependiendo del diseño rondan los 0.54 radianes, es decir 30° de libertad.
- Aumenta considerablemente la dispersión en el comportamiento del sistema cuando aumenta el ruido.
- Aumenta el funcional de costo al aumentar el ruido.